

訂正のお願い

2008.8 株式会社自研センター

*No.J-242 トヨタ セルシオ 2001年2月（UCF30、31#系）を下記の通り訂正いたします。


P.102 ボデーシーリング

表記に変更があったため、差し替え願います。




旧

■：補修塗装指数に含まれるボデーシーリング



平滑に仕上げる



平滑に仕上げる




平滑に仕上げる



補修塗装指数に含まれるボデーシーリング

+++++ 平滑に仕上げる

—— 仕上げなし




P.103 ボデーシーリング

表記に変更があったため、差し替え願います。

旧







■■■■：補修塗装指数に含まれるボデーシーリング



補修塗装指数に含まれるボデーシーリング

+++++++ 平滑に仕上げる

———— 仕上げなし







P.104 ボデーシーリング

表記に変更があったため、差し替え願います。

旧


■：補修塗装指数に含まれるボデーシーリング



補修塗装指数に含まれるボデーシーリング

+++++++ 平滑に仕上げる

———— 仕上げなし




P.105 ボデーシーリング

表記に変更があったため、差し替え願います。

旧


■■■■ : 補修塗装指数に含まれるボデーシーリング



補修塗装指数に含まれるボデーシーリング

+++++ 平滑に仕上げる

—— 仕上げなし




P.106 ボデーシーリング

表記に変更があったため、差し替え願います。

旧



■：補修塗装指数に含まれるボデーシーリング



補修塗装指数に含まれるボデーシーリング

+++++ 平滑に仕上げる

— 仕上げなし








P.107 ボデーシーリング

表記に変更があったため、差し替え願います。






旧

■■■■ : 補修塗装指数に含まれるボデーシーリング



補修塗装指数に含まれるボデーシーリング


- +++++ 平滑に仕上げる
- 仕上げなし




P.110 アンダコーティング

表記に変更があったため、差し替え願います。

旧



新



P.112 サイレンサシート貼り付け部位

表記に変更があったため、差し替え願います。

旧


サイレンサーシートの厚さ (単位 : mm)

 1.5mm


 3.0mm

 3.9mm

 4.9mm



新



サイレンサーシートの厚さ

	1.5mm		3.0mm		3.9mm
	4.9mm		5.9mm	—	—

訂正のお願い

2005.8 株式会社自研センター

*No.J-242 トヨタ セルシオ 2001年2月（UCF30、31#系）を下記の通り訂正いたします。

P.121 補修塗装指数の※1および※2の説明文が欠落していたため、差し替え願います。



補修塗装指数[参考資料]

塗り指数（各塗膜共通）

No.	パネル名	ボデー形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 耐スリ傷
				複数塗	単体塗	1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
						複数塗	複数塗	複数塗	
1	フード	4DS	169	2.2	2.9	4.0	2.9	2.3	1.4
2	フロントフェンダ	4DS	39	1.2	1.7	1.9	1.6	1.4	0.6
3	フロントドア	4DS	67	1.6	2.1	2.5	1.9	1.6	0.9
4	リヤドア	4DS	61	1.5	2.0	2.5	1.8	1.6	0.9
5	クォータパネル	4DS	105	2.9	3.7	3.2	2.3	1.9	1.3
6	ラゲージコンパートメントドア	4DS	116	1.7	2.3	3.4	2.4	1.9	1.1
7	ボデーローバックパネル ※1	4DS	76	1.8	2.3	2.7	1.9	1.7	0.7
8	ルーフパネル ※2	4DS	205	3.2	4.2	4.3	3.2	2.6	1.7
9	ロッカアウトパネル	4DS	30	1.4	1.6	1.3	-	-	0.4

取替パネル：（含）下処理、シーリング

修正パネル：（含）下処理

（注1）スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

（注2）修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り指数」に0.4を加算して運用してください。

※1(含)ラゲージコンパートメントドアオープニングトルーフ、クォータパネルエクステンション

※2(含)ルーフサイドパネル

加算基礎数値

塗膜	パネル枚数	塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド塗装		速乾	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
メタリック塗装		2K	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2
2コートパール塗装		速乾	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4
3コートパール塗装		2K	4.0	4.3	4.5	4.7	5.0
		速乾	4.3	4.5	4.7	5.0	5.2

高機能塗装用加算基礎数値

塗膜	パネル枚数	塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド塗装		速乾	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
メタリック塗装		2K	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8
2コートパール塗装		速乾	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0
3コートパール塗装		2K	4.1	4.4	4.6	4.8	5.1
		速乾	4.4	4.6	4.8	5.1	5.3