



訂 正 の お 願 い

2005.8 株式会社自研センター

***No.J-247** トヨタ クルーガーV 2001 年 4 月 (ACU20W、25W、MCU20W、25W 系) を下記の通り訂正いたします。

P. 46 B241 片側ロッカパネルアウタ取替 イラスト欄の作業範囲に間違いがあったため、差し替え願います。

B241	片側ロッカパネルアウタ取替(センタピラー関係なし)	片側
2. 60	センタピラーを含まないロッカパネル前部でのカット作業	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・必要範囲のトリム類 ・付属品	
 センタピラーアウタ		
B250	片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替	片側
8. 50	センタピラー上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業	
	取外し状態	
	・リヤドア ・フロントシート	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・センタボデーピラーリインホースメント ・センタピラーインナ ・ロッカパネルアウタ半裁 ・必要範囲のトリム類 ・付属品	
 センタボデーピラーリインホースメント センタピラーアウタ センタピラーインナ ロッカパネルアウタ		