

訂正のお願い

2014.2 株式会社自研センター

*No.J-256 スバル インプレッサ WR X 2001年7月(GD9、GDA系)を下記の通り訂正いたします。

P.44 M030、040

P.45 指数テーブル欄の一部に追加訂正があったため、差替え願います。



削除・訂正




追加

| M030 | フロントサスペンション片側脱着 | 片側 |
|------|---|--|
| 1.80 | 取外し状態 ・フロントバンパフェース ・フロントゲリルAssy (含) 作業および部品の脱着 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 [除] 作業および部品の脱着 ・フロントフレームAssy | ・ヘッドランプ Assy ・フロントフェンダCOMP ・ロッドテスト ・フロントサスペンションクロスメンバCOMP |


| M040 | フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整 | 片側 |
|----------------------------------|---|--|
| フロントアクスルベアリング取替 3.00 0.30増 | 取外し状態 ・フロントバンパフェース ・フロントゲリルAssy (含) 作業および部品の脱着または取替 ・ドライブシャフト点検 ・ブレーキエア抜き [除] 作業および部品の脱着または取替 ・フロントフレームAssy ・フロントサスペンションクロスメンバCOMP | ・ヘッドランプ Assy ・フロントフェンダCOMP ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロッドテスト ・ブレーキ分解 |

| M030 | フロントサスペンション片側脱着 | 片側 |
|---|--|--|
| 1.80 | 取外し状態 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ°フェース ・フロントグリルAssy | <ul style="list-style-type: none"> ・ヘッドランプ° Assy ・フロントフェンダ° COMP |
| | (含) 作業および部品の脱着 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 | <ul style="list-style-type: none"> ・ロードテスト |
| [除] 作業および部品の脱着 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・フロントフレームAssy | | <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサスペンションクロスメンバ° COMP |

▶ ①グループは一体で脱着。



| MO40 | フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整 | 片側 |
|----------------------------------|--|----------------------------------|
| フロントアクスルベアリング取替 3.00 0.30増 | 取外し状態 | |
| | ・フロントハブフェース ・フロントグレルAssy | ・ヘッドランプ Assy ・フロントフェンダCOMP |
| | (含) 作業および部品の脱着または取替 ・ドライブシャフト点検 ・ブレーキエア抜き | ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト |
| | [除] 作業および部品の脱着または取替 ・フロントフレームAssy ・フロントサスペンションクロスメンバーCOMP | ・ブレーキ分解 |



訂正のお願い

2009.10 株式会社自研センター

*No.J-256 スバル インプレッサ WRX 2001年7月(GD9、GDA系) を下記の通り訂正いたします。

P.31 B270片側アウトリヤクォータCOMP取替

指数テーブル欄の一部削除訂正のため、差し替え願います。

旧

| B 2 7 0 | 片側アウトリヤクォータCOMP取替 | 片側 |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| 7.10 | アウトリヤクォータ上部および下部(アウトサイドシル部)でのカット作業 | |
| | 取外し状態 | |
| | ・リヤバンパ | ・サイドスリップAssy |
| | ・リヤシート | ・リヤウインドガラス |
| | (含) 作業および部品の脱着または取替 | |
| | ・リアコンビネーションランプ Assy | ・付属品 |
| | ・必要範囲のトリム類 | ・水密テスト |
| [除] 作業および部品の脱着または取替 | | |
| | ・フェイルタンクCOMP | ・ルーフトリムパネ |

新

| B 2 7 0 | 片側アウトリヤクォータCOMP取替 | 片側 |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| 7.10 | アウトリヤクォータ上部および下部(アウトサイドシル部)でのカット作業 | |
| | 取外し状態 | |
| | ・リヤバンパ | ・サイドスリップAssy |
| | ・リヤシート | ・リヤウインドガラス |
| | (含) 作業および部品の脱着または取替 | |
| | ・必要範囲のトリム類 | ・水密テスト |
| | ・付属品 | |
| [除] 作業および部品の脱着または取替 | | |
| | ・フェイルタンクCOMP | ・ルーフトリムパネ |