

訂正のお願い

2006.9 株式会社自研センター

*No.J-258 ニッサン エクストレイル 2001年7月 (T30系) を下記の通り訂正いたします。

P.12 B010 フロントバンパ脱着・B020 フロントバンパ取替

指数値および指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

 追加

B010		フロントバンパ脱着	1台
		フェイスのみの場合ヘッドランプ Assyの脱着は不要	
フェイスのみ	0.70	取外し状態	
	0.50	・フロントグリル	・ヘッドランプ Assy
		(含) 作業および部品の脱着	
		・フロントバンパ プロテクタ	・フロントバンパ センタインナレインフォース
		・フロントバンパ アッパ リテーナ	・フォグランプ 付のハーネス縁切
		[除] 作業および部品の脱着	
		・フロントバンパ ステア	
B020		フロントバンパ取替	1台
		フェイスのみの場合ヘッドランプ Assyの脱着は不要	
	0.90	取外し状態	
GT	1.00	・フロントグリル	・ヘッドランプ Assy
		(含) 作業および部品の脱着または取替	
フェイスのみ		・フロントバンパ プロテクタ	・フロントバンパ ステア
	0.60	・フロントバンパ アッパ リテーナ	・付属品
GT	0.70	・フロントバンパ センタインナレインフォース	・フォグランプ 焦点調整(GT)