

訂正のお願い

2010.8 株式会社自研センター

*No.J-264 トヨタ イプサム 2001年9月(ACM21W、ACM26W系)を下記の通り訂正いたします。

P.31 B260ルーフパネル取替

指数テーブル摘要欄の変更訂正のため、差し替え願います。

旧

B260 ルーフパネル取替		1 台
ムーンルーフ ルーフラックAssy付	4. 90	取外し状態
	5. 30	・ウインドシールドガラス ・バックドア ・ルーフハットライニング Assy ・バックドアヒンジ Assy
	0. 30増	(含) 作業および部品の脱着または取替
		・ルーフパネリインホースメントNo. 2 ・付属品 ・水密テスト
		[除] 作業および部品の脱着または取替 ・ムーンルーフ機構

○：訂正箇所

新

B260 ルーフパネル取替		1 台
ムーンルーフ ルーフラックAssy付	4. 90	取外し状態
	5. 30	・ウインドシールドガラス ・バックドア ・ルーフハットライニング Assy ・バックドアヒンジ Assy
	0. 30増	(含) 作業および部品の脱着または取替
		・ルーフパネリインホースメントサブ Assy (ムーンルーフ) ・付属品 ・ルーフパネリインホースメントサブ AssyNo.2 (ムーンルーフ) ・水密テスト
		[除] 作業および部品の脱着または取替 ・ムーンルーフ機構

訂正のお願い

2006.9 株式会社自研センター

*No.J-264 トヨタ イプサム 2001 年 9 月（ACM21W、ACM26W 系）を下記の通り訂正いたします。

P.34 B326 リヤフロアパン取替の指数テーブル欄の一部に間違いがあったため、差し替え願います。

P.36 B342 リヤフロアパン、リヤフロアクロスメンバ No.4、片側リヤフロアサイドメンバリヤ取替の指数テーブル欄の一部に間違いがあったため、差し替え願います。

 削除・訂正

B326 リヤフロアパン取替		1 台
2WD 3. 40 (含)ジャッキアップブラケット 3. 60 4WD 3. 80 (含)ジャッキアップブラケット 4. 00 リヤフロアパンのみ(左側) 2. 40 リヤボデーフロアパネルNo. 1のみ(右側) 1. 90 (含)リヤフロアクロスメンバNo. 5 2. 20	取外し状態	
	・ボデーローバックパネル	・テールパイプAssy
	・リヤシートNo. 1(2列目)	・リヤサスペンションAssy
	・リヤシートNo. 3(3列目)	・フューエルタンクAssy
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・リヤフロアパンリインホースメント	・リヤボデーフロアパネルNo. 1(4WD)
	・リヤフロアブレースブラケット	・リヤフロアクロスメンバNo. 5(4WD)
	・リヤパンパームリテーナ	・必要範囲の付属品
	「備考」	
	※ジャッキアップブラケットはリヤフロアクロスメンバNo. 3およびNo. 4から、リヤフロアパン下面の中央にかけて取付いている。	
	※4WDはリヤフロアパン(左側)とリヤボデーフロアパネルNo. 1(右側)に2分割された構造。	
	※リヤボデーフロアパネルNo. 1の下面にはリヤフロアクロスメンバNo. 5が取付く。	

B342		リヤフロアパン、リヤフロアクロスメンバNo. 4、片側リヤフロアサイドメンバリヤ取替		1 台	
2WD		9. 40			
4WD		9. 60			
[除] リヤボデーフロアパネル No. 1 リヤフロアクロスメンバ No. 5		8. 80			
[除] リヤフロアパン		8. 60			
		取外し状態			
		・片側クォータパネル		・片側ルーフサイドパネルインナロー	
		・片側バックドアオープニングトルーフ		・ボデーローバックパネル	
		・片側クォータパネルエクステンションアウタ		・エキゾーストセンタパイプ&テールパイプAssy	
		・片側バックドアオープニングリインホースメントアッパ		・リヤサスペンションAssy	
		・片側バックドアオープニングリインホースメントロー			
		・片側ルーフサイドパネルインナリヤ			
		(含) 作業および部品の脱着または取替			
		・リヤフロアパンリインホースメント		・リヤフロアクロスメンバNo.5(4WD)	
		・リヤフロアブレースブラケット		・ジャッキアップブラケット	
		・リヤバンパームリテーナ		・リヤフロアサイドメンバリインホースメントリヤ	
		・リヤボデーフロアパネルNo.1(4WD)		・必要範囲の付属品	
		「備考」			
		※ 4WDのリヤフロアパンは、リヤフロアパン(左側)とリヤボデーフロアパネルNo. 1(右側)に 2 分割された構造。			
		※ リヤボデーフロアパネルNo. 1の下面にはリヤフロアクロスメンバNo. 5が取付く。			
		※ B 3 4 2 ではリヤフロアパン(左側)またはリヤボデーフロアパネルNo. 1(右側)をボデー側に残して取替える作業についても設定。			



削除・訂正




追加

M030 フロントサスペンション片側脱着		片側
2WD 左側 右側	1. 80	取外し状態 ・フロントバンパ ・フロントフェンダ
	2. 20 2. 10	・ヘッドランプ Assy (含) 作業および部品の脱着
4WD 左側 右側		・フロントドライブシャフト Assy ・トランスファオイル補充 (4WD 右側)
		・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定
TEMS付	2. 20 2. 20	・トランスミッションオイル補充 ・ロードテスト
		[除] 作業および部品の脱着 ・フロントサスペンションロワーアーム No. 1 (左側) ・フロントサスペンションクロスメンバ
0. 10増		「備考」 ※フロントサスペンションロワーアーム No. 1を取外す為にはフロントサスペンションクロスメンバの取外しが必要な為、フロントサスペンションロワーアーム No. 1はボデー側に残しての作業。 ※左側のステアリングナックルとフロントサスペンションロワーアーム No. 1のボールジョイント部縁切にはフロントドライブシャフト Assy脱着が必要になる。指数はこの作業を含んで作成。 ※左側のフロントサスペンションロワーアーム No. 1を取外す為にはフロントサスペンションクロスメンバの取外しが必要な為、フロントサスペンションロワーアーム No. 1はボデー側に残しての作業。 ※右側はフロントサスペンションロワーアーム No. 1と一体で脱着する作業。

- ▶ TEMS、アブソーバコントロールアクチュエータはアブソーバに内臓。
- ▶ 左側の脱着はフロントサスペンションロワーアーム No.1 をボデー側に残す作業で設定。
- ▶ ① グループは一体で脱着。

イラストは右側の作業範囲



指数の範囲は 部



削除・訂正



追加


M040 フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整		片側
2WD		取外し状態
左側	4.30	・フロントハブ ・フロントフェンダ
	4.60	・ヘッドランプ Assy
右側	3.30	(含) 作業および部品の脱着または取替
	3.40	・フロントドライブシャフト Assy ・ドライブシャフト点検
4WD		・フロントサスペンションロワーアームNo. 1 ・ブレーキエア抜き
左側	4.10	・フロントサスペンションクロスメンバー 一部脱着 (左側) ・トランスミッションオイル補充
	4.40	・エンジンマウント/クランクパヤ/セクター 一部脱着 (左側) ・トランスファオイル補充 (4WD 右側)
右側	3.30	・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
	3.60	[除] 作業および部品の脱着または取替
TEMS付	0.10増	・フロントサスペンションクロスメンバー (右側) ・ブレーキ分解
ハブベアリング 取替	0.30増	「備考」 ※左側のフロントサスペンションロワーアームNo. 1を取外すためにサスペンションクロスメンバーマウント/クランクパヤ/セクターの一部を脱着。 ※左側のフロントサスペンションロワーアームNo. 1の取付けボルトがT/Mに当り外せない為、フロントサスペンションクロスメンバーの一部脱着が必要になり指数はこれを含んで作成。 ※フロントサスペンションクロスメンバーを取外す際、ハブステアリングギヤAssyはホデー側に残しての作業。 ※右側はフロントサスペンションクロスメンバー脱着作業は不要。

イラストは2WD


TEMS付

フロントショック
アブソーバキャップフロントスタビライザ
リンク Assyフロントスピード
センサーフロントブレーキ
フレキシブルホースNo.1フロントディスク
ブレーキシリンダ Assy


フロントアクスルハブ



フロントディスク

フロントディスク
ブレーキダストカバーステアリング
ナックル

ハブベアリング取替

フロントアクスルハブ
ホールスナップリングフロントアクスルハブ
ベアリングフロントショック
アブソーバ Assy
(TEMS)フロントサスペンション
ロワーアームNo.1

フロントドライブシャフト Assy

