

訂正のお願い




2008.8 株式会社自研センター

* No.J-265 トヨタ カローラスパシオ 2001年9月 (NZE121N、ZZE122N系) を下記の通り訂正いたします。


P.66 発泡ウレタン充填箇所

表記に変更が有ったため、差し替え願います。

旧




新



P.88 ボデーシーリング

表記に変更が有ったため、差し替え願います。

旧








新

補修塗装指數に含まれるボデーシーリング

***** 平滑に仕上げる


— 仕上げなし



P.89 ボデーシーリング

表記に変更が有ったため、差し替え願います。

旧




新

補修塗装指針に含まれるボデーシーリング

***** 平滑に仕上げる







— 仕上げなし



P.90 ボデーシーリング

表記に変更が有ったため、差し替え願います。

旧




新

補修塗装指標に含まれるボディーシーリング

***** 平滑に仕上げる


— 仕上げなし



P.91 ボデーシーリング

表記に変更が有ったため、差し替え願います。

旧





新

補修塗装指標に含まれるボディーシーリング

***** 平滑に仕上げる


— 仕上げなし



P.92 ボデーシーリング

表記に変更が有ったため、差し替え願います。

旧





新

補修塗装指数に含まれるボデーシーリング

***** 平滑に仕上げる




—— 仕上げなし





P.96 防錆剤塗布箇所

表記に変更が有ったため、差し替え願います。






旧



バツクドアヒンジ




ドア



フューエルフィラ
オープニンググリッド

新



P.97 サイレンサーシート貼り付け部位


表記に変更が有ったため、差し替え願います。

旧


サイレンサーシートの厚さ（単位：mm）

 ····· 1.5mm

 ····· 2.0mm



新



サイレンサーシートの厚さ

	1.5mm		2.0mm		3.0mm
--	-------	--	-------	--	-------