

追加のお願い

2005.4 株式会社自研センター

*No.J-272 ホンダ ステップワゴン 2001 年 11 月（RF3、4 系）を下記の通り追加訂正いたします。

P.34 B216 片側スライドドア取替 指数テーブル欄の一部を追加

誤

B216 片側スライドドア取替		1 枚
ハワースライドドア	1.40	取外し状態
	1.60	
		(含) 作業および部品の脱着または取替
		・リヤサイトガーニッシュ ・ハーネス縁切(ハワースライドドア) ・スライドドアアップローラAssy ・スライドドアローラAssy ・オートスライドドアセンサAssy (ハワースライドドア) ・スライドドアブラケットスイッチAssy (ハワースライドドア) ・付属品 ・立付調整 ・水密テスト
		[除] 作業および部品の脱着または取替
		・スライドドアセンタローラAssy

正

追加

B216 片側スライドドア取替		1 枚
ハワースライドドア	1.40	取外し状態
	1.60	
		(含) 作業および部品の脱着または取替
		・リヤサイトガーニッシュ ・ハーネス縁切(ハワースライドドア) ・スライドドアアップローラAssy ・スライドドアローラAssy ・オートスライドドアセンサAssy (ハワースライドドア) ・スライドドアブラケットスイッチAssy (ハワースライドドア) ・付属品 ・立付調整 ・水密テスト
		[除] 作業および部品の脱着または取替
		・スライドドアセンタローラAssy ・サイトセンタ(スライドドア)ガラス