

訂正のお願い

2010. 6 株式会社自研センター

*No.J-275 ホンダ フィット2001年12月 (GD1、2系)を下記の通り訂正いたします。

指数テーブル追加訂正のため、差し替え願います。

P.17 B125フロントバルクヘッドアッパフレームセット取替

旧

B125 フロントバルクヘッドアッパフレームセット取替		1台
0. 90 (含) 片側フロントホイールハウス アッパ エクステンション 1. 20	取外し状態	
	・フロントバンパ	・コンデンスAssy
	・ヘッドライト	・ラジエタCOMP
	・フロントフェンダパネル	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントバルクヘッドセンタステー	・付属品
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)		

新

B125 フロントバルクヘッドアッパフレームセット取替		1台
0. 90 (含) 片側フロントホイールハウス アッパ エクステンション 1. 20	取外し状態	
	・フロントバンパ	・コンデンスAssy
	・ヘッドライト	・ラジエタCOMP
	・フロントフェンダパネル	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントバルクヘッドセンタステー	・付属品
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・エンジンルーム内配線・配管および付属品		

*No.J-275 ホンダ フィット2001年12月 (GD1、2系)

P.18 B135フロントロアークロスメンバ取替

旧

B135 フロントロアークロスメンバ取替		1台
1.50		
	取外し状態	
	・フロントバンパ	・ラジエタCOMP
	・コンデンスAssy	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントバルクヘッドセンタステー	・付属品
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)	

新

B135 フロントロアークロスメンバ取替		1台
1.50		
	取外し状態	
	・フロントバンパ	・ラジエタCOMP
	・コンデンスAssy	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントバルクヘッドセンタステー	・付属品
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・エンジンルーム内配線・配管および付属品	

P.20 B152フロントバルクヘッドCOMP、片側フロントホイールハウスサブパネルセット取替

旧

B152	フロントバルクヘッドCOMP、 片側フロントホイールハウスサブパネルセット取替	片側
片側フロントホイールハウス アップメンバ 半裁取替 3.50 3.50	取外し状態	
	・フロントバルクヘッドネググループ ・コンデンサAssy	・ラジエタCOMP ・片側フロントサスペンション
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントバルクヘッドセンタステー ・フロントホイールハウスアップメンバ ・フロントホイールハウスカバーセット	・フロントフェンダーブラケット ・付属品
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)	
	「備考」	
	※フロントホイールハウスアップメンバ 半裁取替の時は、片側フロントサスペンションの取外しは不要。	

新

B152	フロントバルクヘッドCOMP、 片側フロントホイールハウスサブパネルセット取替	片側
片側フロントホイールハウス アップメンバ 半裁取替 3.50 3.50	取外し状態	
	・フロントバルクヘッドネググループ ・コンデンサAssy	・ラジエタCOMP ・片側フロントサスペンション
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントホイールハウスアップメンバ ・フロントホイールハウスカバーセット	・フロントフェンダーブラケット ・付属品
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・エンジンルーム内配線・配管および付属品	
	「備考」	
	※フロントホイールハウスアップメンバ 半裁取替の時は、片側フロントサスペンションの取外しは不要。	

*No.J-275 ホンダ フィット2001年12月 (GD1、2系)

P.22 B163片側フロントバルクヘッドパネルセット、フロントバルクヘッドアツパフレームセット、片側フロントホイールハウスサブパネルセット取替

旧

B163	片側フロントバルクヘッドパネルセット、フロントバルクヘッドアツパフレームセット、片側フロントホイールハウスサブパネルセット取替	片側
片側フロントホイールハウス アツパメンバ半裁取替	3. 90	取外し状態
	3. 90	・フロントバルクヘッドネルクーループ ・ラジエタCOMP
		・コンデンスAssy ・片側フロントサスペンション
		(含) 作業および部品の脱着または取替
		・フロントバルクヘッドセンタステー ・フロントホイールハウスアツパメンバ ・フロントホイールハウスカセット ・フロントフェンダブラケット ・付属品
		[除] 作業および部品の脱着または取替
		・フロントロアークロスメンバ ・エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)
		「備考」 ※フロントホイールハウスアツパメンバ半裁取替の時は、片側フロントサスペンションの取外しは不要。

新

B163	片側フロントバルクヘッドパネルセット、フロントバルクヘッドアツパフレームセット、片側フロントホイールハウスサブパネルセット取替	片側
片側フロントホイールハウス アツパメンバ半裁取替	3. 90	取外し状態
	3. 90	・フロントバルクヘッドネルクーループ ・ラジエタCOMP
		・コンデンスAssy ・片側フロントサスペンション
		(含) 作業および部品の脱着または取替
		・フロントバルクヘッドセンタステー ・フロントホイールハウスアツパメンバ ・フロントホイールハウスカセット ・フロントフェンダブラケット ・付属品
		[除] 作業および部品の脱着または取替
		・フロントロアークロスメンバ ・エンジンルーム内配線・配管および付属品
		「備考」 ※フロントホイールハウスアツパメンバ半裁取替の時は、片側フロントサスペンションの取外しは不要。

旧

B310 片側リヤアウトサイドパネルセット、リヤパネルCOMP取替		片側
(含) 片側リヤビ°ラーローア		上部および下部(サイト°シル部)でのカット作業
	10. 40	取外し状態 ・サイト°シルカーニッシュAssy (S° ッケージ°) ・リヤシート ・リヤバンパ° ・クォータカ°ラスセット
(含) 両側リヤビ°ラーローア	11. 50	(含) 作業および部品の脱着または取替 ・テールランプ°ユニット ・付属品 ・必要範囲のトリム類 ・水密テスト [除] 作業および部品の脱着または取替 ・リヤビ°ラーアップ° ・ルーフライニング° Assy ・フューエルタンクCOMP 「備考」 ※リヤ°ネルCOMPは、リヤバンパ°フェイススチフナ、両側リヤ°ネルコーナレインフォースメント、 両側リヤ°ネルアップ°カ°セット、リヤ°ネルアップ°スチフナが付いた状態で 一体補給される。 ※片側リヤビ°ラーローアを含む作業の場合、片側リヤ°ネルコーナレインフォースメント、 片側リヤ°ネルアップ°カ°セットをボデー側に残す。

新

B310 片側リヤアウトサイドパネルセット、リヤパネルCOMP取替		片側
(含) 片側リヤビ°ラーローア		上部および下部(サイト°シル部)でのカット作業
	10. 40	取外し状態 ・サイト°シルカーニッシュAssy (S° ッケージ°) ・リヤシート ・リヤバンパ° ・クォータカ°ラスセット
(含) 両側リヤビ°ラーローア	11. 50	(含) 作業および部品の脱着または取替 ・テールランプ°ユニット ・水密テスト ・必要範囲のトリム類 ・補強板作成 ・付属品 [除] 作業および部品の脱着または取替 ・リヤビ°ラーアップ° ・ルーフライニング° Assy ・フューエルタンクCOMP 「備考」 ※リヤ°ネルCOMPは、リヤバンパ°フェイススチフナ、両側リヤ°ネルコーナレインフォースメント、 両側リヤ°ネルアップ°カ°セット、リヤ°ネルアップ°スチフナが付いた状態で 一体補給される。 ※片側リヤビ°ラーローアを含む作業の場合、片側リヤ°ネルコーナレインフォースメント、 片側リヤ°ネルアップ°カ°セットをボデー側に残す。

P.33 B400バックドアヒンジ脱着または取替

11

B400	バックドアヒンジ脱着または取替	片(両)側
0.10	片側および両側の脱着または取替	
	取外し状態	
	・テールゲートCOMP	・ルーフライニング [*] Assy一部
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・チャイルト [*] アンカナット	

新

B400	テールゲートヒンジCOMP脱着または取替	片(両)側
	0.10	片側および両側の脱着または取替
		取外し状態
		・テールゲートCOMP ・ルーフライニング [*] Assy一部
		(含) 作業および部品の脱着または取替 ・チャイルト [*] アンカナット

*No.J-275 ホンダ フィット2001年12月 (GD1、2系)

P.47 M170ステアリングコラムAssy脱着

M180ステアリングコラムAssy取替

旧

M170	ステアリングコラムAssy脱着	1台
0.60	ステアリングジョイントCOMP. Bまでの作業	
	(含) 作業および部品の脱着	
	・グリップ COMP (ステアリング ホール)	・付属品

M180	ステアリングコラムAssy取替	1台
1.00	ステアリングジョイントCOMP. Bまでの作業	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・グリップ COMP (ステアリング ホール)	・付属品

新

M170	ステアリングコラムAssy脱着	1台
0.60	ステアリングジョイントCOMP. Bまでの作業	
	(含) 作業および部品の脱着	
	・インストールドライブカバーAssy ・グリップ COMP (ステアリング ホール)	・付属品

M180	ステアリングコラムAssy取替	1台
1.00	ステアリングジョイントCOMP. Bまでの作業	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・インストールドライブカバーAssy ・グリップ COMP (ステアリング ホール)	・付属品

訂正のお願い


2009. 6 株式会社自研センター

*No.J-275 ホンダ フィット 2001年12月(GD1・2系)を下記の通り訂正いたします。


P.76 ボデー寸法図 ■ アンダボデー実測寸法

寸法に誤りが有ったため、差し替えます。

旧



○ : 誤り箇所



訂正のお願い


2008.8 株式会社自研センター

* No.J-275 ホンダ フィット 2003年6月 (GD1、2系) を下記の通り訂正いたします。

P.72 ボデー寸法図 ■ アップボデー実測寸法 (エンジンルーム)


中央のイラストに記載されている寸法の一部に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



○ : 誤り箇所


新



P.73 ボデー寸法図 ■ アッパボデー実測寸法（フロア）

下部のイラストに記載されている寸法の一部に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



○ : 誤り箇所

新

