

# 訂正のお願い

2011.4 株式会社自研センター

\*No.J-276 トヨタ エスティマハイブリッド 2002年1月(AHR10W系)を下記の通り訂正いたします。

## P.38 B246片側リヤフロアステップAssy取替

指数テーブル欄の一部削除・追加訂正のため、差し替え願います。

旧

| B246 片側リヤフロアステップAssy取替                                                                                        |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 摘 要                                                                                                           | 指 数                           |
| ロッカパネルアウタ、センタピラーインナ（ロー）、スライドドアおよびリヤシート取外し状態<br>(含) ロッカパネルアウタリヤ、フロアサイドメンバ半裁、フロアパネル一部カット、必要範囲のトリムおよび付属品の脱着または取替 | 7.10<br>電動スライドドアモータ付<br>0.10増 |

新

| B246 片側リヤフロアステップAssy取替                                                                                            |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 摘 要                                                                                                               | 指 数                           |
| ロッカパネルアウタ、センタピラーインナ（ロー）、スライドドアおよびリヤシート取外し状態<br>(含) ロッカパネルアウタリヤ、フロアサイドメンバインナ半裁、リヤフロアパン一部カット、必要範囲のトリムおよび付属品の脱着または取替 | 7.10<br>電動スライドドアモータ付<br>0.10増 |