



削除・訂正



追加

M030 フロントサスペンション片側脱着

片側

4WD 右側	1. 80	取外し状態	
2WD	2. 10	・フロントバンパ ・ラジエタグリル ・ヘッドランプ Assy	・フロントフェンダ ・カウルトップ ベンチレーターハ ・カウルトップ アウトサイト
左側	2. 20	(含) 作業および部品の脱着	
右側	2. 10		
4WD		・片側エンジンアンダカバー ・フロントドライブシャフト Assy	・トランスファオイル補充 (4WD 右側) ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
左側	2. 20	・ブレーキエア抜き	
右側	2. 40	・トランスミッションオイル補充	
TEMS付	0. 10増	[除] 作業および部品の脱着 ・フロントサスペンションロワーアームNo. 1 (2WD 左側、4WD)	・フロントサスペンションクロスメンバ
「備考」			
※2WD左側と4WDのフロントサスペンションロワーアームNo. 1を取外す為にはフロントサスペンションクロスメンバの取外しが必要な為、フロントサスペンションロワーアームNo. 1はホデー側に残しての作業。			
※2WD左側と4WDのステアリングナックルとフロントサスペンションロワーアームNo. 1のボールジョイント部縁切にはフロントドライブシャフト Assy脱着が必要になる。指数はこの作業を含んで作成。			
※2WD右側のフロントサスペンションはフロントサスペンションロワーアームNo. 1とフロントドライブシャフト Assyを一体で脱着する作業。			




- ▶ フロントサスペンションは、マクファーソンストラット式を採用。
- ▶ TEMS は Z に標準装備。
- ▶ ① グループは一体で脱着。

イラストは 2WD ※「備考参照」

TEMS付




① スピードセンサフロント



イラスト追加

① フロントサスペンションロワーアームNo.1 (右側)

エンジンアンダカバー



指数の範囲は 部



削除・訂正



追加

M040 フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整

片側

2WD 左側	4.30	・フロントハブ	・フロントフェンダ
	4.50	・ラジエタグリル	・カウルトップベンチレーターハブ
右側	3.30	・ヘッドランプ Assy	・カウルトップアウトサイト
	3.40	(含) 作業および部品の脱着または取替	
4WD 左側		・フロントサスペンションクロスメンバ 一部脱着 (2WD 左側、4WD)	・ブレーキエア抜き
	4.10	・片側エンジンアンダカバー	・トランスミッションオイル補充
	4.30	・フロントドライブシャフト Assy	・トランスファオイル補充 (4WD 右側)
			・フロントホイールアライメント測定・微調整
右側	4.40	・フロントサスペンションロワーアームNo. 1	・ロードテスト
	4.50	・ドライブシャフト点検	
TEMS付 ハブベアリング取替	0.10増	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	0.30増	・フロントサスペンションクロスメンバ (2WD 右側)	・ブレーキ分解
		・ハブステアリングギヤ Assy	
		「備考」	
		※2WD 左側と4WDのフロントサスペンションロワーアームNo. 1の脱着または取替にはフロントサスペンションクロスメンバの脱着が必要	
		※左側のフロントサスペンションロワーアームNo. 1の取付けボルトがT/Mに当り外せない為、フロントサスペンションクロスメンバの一部脱着が必要になり指数はこれを含んで作成。	
		※4WD右側のフロントサスペンションロワーアームNo. 1の取付けボルトがオイルパンに当り外せない為、フロントサスペンションクロスメンバの一部脱着が必要になり指数はこれを含んで作成。	
		※フロントサスペンションクロスメンバ一部を取外す際、ハブステアリングギヤ Assyはボデー側に残しての作業。	
		※2WD右側はフロントサスペンションクロスメンバ脱着作業は不要。	

