

訂正のお願い

2009. 6 株式会社自研センター

*No.J-293 ホンダ C R - V 2002年6月(RD4・5系)を下記の通り訂正いたします。


P.86 ボデー寸法図

計測ポイントのイラストに誤りが有ったため、差し替え願います。

旧


〈リヤパネル／リヤピラーガター〉

単位：mm



〈テールゲートヒンジ取付け位置〉





単位：mm



○：誤り箇所

〈リヤパネル／リヤピラーガター〉

単位：mm



〈テールゲートヒンジ取付け位置〉

単位：mm

