

訂正のお願い

2010.8 株式会社自研センター

*No.J-296 ダイハツ MAX 2002年7月(L950S、L952S、L960S、L962S系)を下記の通り訂正いたします。

P.29 B210片側フロントドアまたは片側リヤドア取替

指数テーブル摘要欄の一部追加訂正のため、差し替えます。

旧

B210 片側フロントドアまたは片側リヤドア取替		1 枚
フロントドア	フロントフェンダー 取付状態 [除]ヒンジ	
フロントフェンダー 取付状態	:フロントフェンダー 取外し状態(含)ヒンジ	
2. 40	リヤドア : (含)ヒンジ	
フロントフェンダー 取外し状態	(含) 作業および部品の脱着または取替	
2. 30	・トリム類	・ハーネス縁切
	・アウタリヤビューミラーAssy	・立付調整
リヤドア	・付属品	・水密テスト
2. 20		
リヤドアスピーカー付	2. 30	

新

B210 片側フロントドアまたは片側リヤドア取替		1 枚
フロントドア	フロントフェンダー 取付状態 [除]ヒンジ	
フロントフェンダー 取付状態	:フロントフェンダー 取外し状態(含)ヒンジ	
2. 40	リヤドア : (含)ヒンジ	
フロントフェンダー 取外し状態	(含) 作業および部品の脱着または取替	
2. 30	・トリム類	・ハーネス縁切
	・アウタリヤビューミラーAssy	・立付調整
リヤドア	・ブラックアウトテープ 貼付け	・水密テスト
2. 20	・付属品	
リヤドアスピーカー付	2. 30	