

訂正のお願い

2011.4 株式会社自研センター


*No.J-306 トヨタ アルファード 2002年10月 (ANH10・15W、MNH10・15W系) を下記の通り訂正いたします。

P.51 B246 片側リヤフロアアステップAssy取替


イラスト欄の部品名称に誤りがあったため、差し替え願います。

旧

○ : 訂正箇所



新




P.86 サイドボデー


イラスト欄の部品名称に誤りがあったため、差し替え願います。

旧

○ : 訂正箇所



新



訂正のお願い

2006.9 株式会社自研センター

*No.J-306 トヨタ アルファード 2002年10月 (ANH10W、15W、MNH10W、15W系) を下記の通り訂正いたします。

P.47 B190 片側フロントピラー、片側フロントフェンダエプロンラインホースフロント取替
 指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

 追加

B190		片側フロントピラー、片側フロントフェンダエプロンラインホースフロント取替	片側
		フロントピラー上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業	
		取外し状態	
左側	8.60	・ボンネット(フード) ・ボンネット(フード)ヒンジ Assy ・カウルトップベンチレーターハブ ・カウルトップアウトサイトフロント ・フロントフェンダ	・フロントドア ・インストルメントパネル ・ウインドシールドガラス ・フロントサイトフィックスウインドウ Assy ・配線
右側	9.00		
		(含) 作業および部品の脱着または取替	
		・カウルトップサイトパネルインナ ・ボンネット(フード)タンクマウンティングブラケット ・フロントピラーラインホースメントアッパ ・カウルサイトパネル	・ロッカパネルラインホースメントNo.2半裁 ・サイトパネルラインホースメントパッチ(右側) ・必要範囲の付属品

P.48 B191 片側フロントピラー取替

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

 追加

B191		片側フロントピラー取替	片側
		フロントピラー上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業	
		取外し状態	
左側	7.30	・フロントフェンダエプロン(Assy) ・フロントフェンダエプロンラインホースフロント ・フロントドア ・インストルメントパネル	・ウインドシールドガラス ・フロントサイトフィックスウインドウ Assy ・配線
右側	7.70		
		(含) 作業および部品の脱着または取替	
		・カウルトップサイトパネルインナ ・ボンネット(フード)タンクマウンティングブラケット ・フロントピラーラインホースメントアッパ ・カウルサイトパネル	・ロッカパネルラインホースメントNo.2半裁 ・サイトパネルラインホースメントパッチ(右側) ・必要範囲の付属品