

訂 正 の お 願 い

2006.9 株式会社自研センター

*No.J-309 ニッサン エルグランド 2002 年 11 月（E51 系）を下記の通り訂正いたします。

P.14 B 010 フロントバンパ脱着・B020 フロントバンパ取替

指数値および指数テーブル欄の一部変更訂正のため、差し替え願います。



削除・訂正




追加

B010 フロントバンパ脱着		1 台
フェイスのみ	0.70	フェイスのみの場合ヘッドランプ Assyの取外しは不要
	0.80 0.50	取外し状態 ・ラジエタグリル ・ヘッドランプ Assy
フォグランプ Assy付	0.10増	(含) 作業および部品の脱着 ・フロントバンパ アッパ リテーナ ・フロントサイド メンバ フロントエクステンション
		「備考」 ※レーザ レータ センサ (ディスタンスセンサ Assy) はラジエタアグリル中央部後方の位置にありマウント自体はラジエタコアセンササポート中央部に取付く。
B020 フロントバンパ取替		1 台
フェイスのみ	1.80 0.90	フェイスのみの場合ヘッドランプ Assyの取外しは不要
	0.80 0.70	取外し状態 ・ラジエタグリル ・ヘッドランプ Assy
ディスタンスセンサ Assy付	0.10増	(含) 作業および部品の脱着または取替 ・フロントバンパ アッパ リテーナ ・付属品 ・フロントサイド メンバ フロントエクステンション ・フォグランプ Assy付の焦点調整
	0.10増	「備考」 ※レーザ レータ センサ (ディスタンスセンサ Assy) はラジエタアグリル中央部後方の位置にありマウント自体はラジエタコアセンササポート中央部に取付く。

▶フロントバンパフェイスキットの補給部品は塗装済。



▶脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着。

イラストは標準車



フォグランプ Assy付

ディスタンスセンサ Assy付



訂正のお願い

2006.5 株式会社自研センター

***No.J-309 ニッサン エルグランド 2002 年 11 月 (E51 系) を下記の通り訂正いたします。**

P.66 M222 クーリングユニット(リヤクーラ)脱着または取替 指数テーブル欄の一部を追加訂正のため、差し替え願います。

旧

M222	クーリングユニット(リヤクーラ)脱着または取替	1台
1.00 冷却水補充およびクーラガスチャージ	取外し状態 ・サードシート（左側のみ）	
1.30 フロンガス回収・再使用	〔含〕作業および部品の脱着または取替 ・ダクト(アッパ) ・ダクト(ロア)	・サードスライドAssy ・リヤフェンダブプロテクタ
0.40 増	〔除〕作業および部品の脱着または取替 ・フロンガス代	

新

追加

M222	クーリングユニット(リヤクーラ)脱着または取替	1台
冷却水補充およびクーラガスチャージ	1.00	
フロンガス回収・再使用	1.30 増	
	0.40 増	

取外し状態

- ・サードシート（左側のみ）

〔含〕作業および部品の脱着または取替

- ・ダクト(アッパ)
- ・サードスライドAssy
- ・ダクト(ロア)
- ・リヤフェンダブプロテクタ

〔除〕作業および部品の脱着または取替

- ・フロンガス代

訂 正 の お 願 い

2005.4 株式会社自研センター

* No.J-309 ニッサン エルグランド 2002 年 11 月 (E51 系) を下記の通り追加訂正いたします。

P.38 B216 片側スライドドア取替 指数テーブル欄の一部を追加

誤

B216 片側スライドドア取替		1 枚
電動アシスト付	2.10	(含) 作業および部品の脱着または取替
	2.10	・スライドドアアップローラ ・スライドドアリヤローラAssy ・スライドドアフロアAssy ・スライドレールウエストフィニッシャ ・シルインナカバー(ステップ) ・付属品 ・ハーネス縁切 ・立付調整 ・水密テスト
ハイウェイスター	0.20増	

正

追加

B216 片側スライドドア取替		1 枚
電動アシスト付	2.10	(含) 作業および部品の脱着または取替
	2.10	・スライドドアアップローラ ・スライドドアリヤローラAssy ・スライドドアフロアAssy ・スライドレールウエストフィニッシャ ・シルインナカバー(ステップ) ・付属品 ・ハーネス縁切 ・立付調整 ・水密テスト
ハイウェイスター	0.20増	
		[除] 作業および部品の脱着または取替
		・スライドドアガラス

訂 正 の お 願 い

2005.4 株式会社自研センター

* No.J-309 ニッサン エルグランド 2002 年 11 月 (E51 系) を下記の通り追加訂正いたします。

P.63 M150 各種クーラ機構脱着または取替 指数テーブル欄の一部を訂正

誤

M150	各種クーラ機構脱着または取替	1 台
ウイス シュラウト モータ&ファンAssy 0.10	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントパンプ ・ラジエタグリル	

正

訂正

M150	各種クーラ機構脱着または取替	1 台
ウイス シュラウト モータ&ファンAssy 0.10	取外し状態	
	・フロントパンプ ・ラジエタグリル	