

訂正のお願い

2010.12 株式会社自研センター

*No.J-311 トヨタ プロボックス 2002年12月 (NCP50V、51V、55V、58G、59G、NLP51V系) を下記の通り訂正いたします。

指数テーブル欄一部訂正のため、差し替え願います。

P.27 B125ラジエータサポートアツパ取替

旧

B125	ラジエータサポートアツパ取替	1台
0.20	取外し状態	
	・フロントハンパ	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジエータサポートオープニングカバー ・付属品	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	

新

B125	ラジエータサポートアツパ取替	1台
0.20	取外し状態	
	・ラジエータグリル ・フロントエンドハンパ	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジエータサポートオープニングカバー ・付属品	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	

P.27 B131片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ取替

旧

B131	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ取替	片側
1.30	取外し状態	
	・フロントバンパ°	・コンデ°ンサAssy(ウイズ°レシーバ°)
	・ヘッド°ランプ° Assy	・ラジ°エータAssy
	・フロントフェンダ°	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
・ラジ°エータサ°ポートオーブ°ニング°カバー		・付属品
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・エンジ°ル°ム内配線°配管および付属品(M140)		

新

B131	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ取替	片側
1.30	取外し状態	
	・フロントバンパ° Assy	・フロントエン°ト°ハ°ネ
	・フロントバンパ° ロワ°カバー	・フロントフェンダ°
	・ラジ°エータ°グリ	・コンデ°ンサAssy(ウイズ°レシーバ°)
	・ヘッド°ランプ° Assy	・ラジ°エータAssy
(含) 作業および部品の脱着または取替		
・ラジ°エータサ°ポートオーブ°ニング°カバー		・付属品
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・エンジ°ル°ム内配線°配管および付属品(M140)		

P.29 B152ラジエータサポート(Assy)、片側フロントフェンダエプロンAssy取替

旧

B152 ラジエータサポート(Assy)、片側フロントフェンダエプロンAssy取替		片側
(含)フロントエプロンツカウル サイドメンバアッパ、 カウルトップサイドパネル 2.90 3.80	取外し状態	
	・フロントパネルグループ	・ラジエータAssy
	・コンテナAssy (ウイズレシーバ)	・片側フロントサスペンション
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジエータサポートオープニングカバー	・エンジンフロントサポートリテーナ(右側)
・フロントフェンダマウンティングブラケット	・付属品	
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)		

新

B152 ラジエータサポート(Assy)、片側フロントフェンダエプロンフロント取替		片側
(含)フロントエプロンツカウル サイドメンバアッパ、 カウルトップサイドパネル 2.90 3.80	取外し状態	
	・フロントパネルグループ	・ラジエータAssy
	・コンテナAssy (ウイズレシーバ)	・片側フロントサスペンション
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジエータサポートオープニングカバー	・エンジンフロントサポートリテーナ(右側)
・フロントフェンダマウンティングブラケット	・付属品	
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・エンジンルーム内配線・配管および付属品		

P.31 B161片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、片側フロントフェンダエプロンAssy取替

旧

B161	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、片側フロントフェンダエプロンAssy取替	片側
4.20	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ° ・ヘッドランプ° Assy ・フロントフェンダ° 	<ul style="list-style-type: none"> ・コンデ°ンサAssy (ウイズ°レシーバ°) ・ラジエータAssy ・片側フロントサスペ°ンション
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポ°ートオープ°ニングカバ°ー ・カウルトップ°サイト°パ°ネル 	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポ°ートローラ° ・ブレーキマスタシリンダ° Assy&ブレーキフ°ースタAssy 	

新

B161	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、片側フロントフェンダエプロンAssy取替	片側
4.20	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ° Assy ・フロントバンパ° ローカバ°ー ・ラジエータケ°リル ・ヘッドランプ° Assy ・フロントエント°パ°ネル 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダ° ・コンデ°ンサAssy (ウイズ°レシーバ°) ・ラジエータAssy ・片側フロントサスペ°ンション
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポ°ートオープ°ニングカバ°ー ・カウルトップ°サイト°パ°ネル 	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポ°ートローラ° ・ブレーキマスタシリンダ° Assy&ブレーキフ°ースタAssy 	

P.32 B162片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、ラジエータサポートロー、片側フロントフェンダエプロンフロント取替

旧

B162	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、ラジエータサポートロー、片側フロントフェンダエプロンフロント取替	片側
(含)フロントエプロンツウカウル サイトメンバアツパ、 カウルトップサイトハネル	2.90	取外し状態 ・フロントバンパ ・ヘッドランプ Assy ・フロントフェンダ ・コンテナAssy (ウイズレシーバ) ・ラジエータAssy ・片側フロントサスペンション
	3.80	(含) 作業および部品の脱着または取替 ・ラジエータサポートオープニングカバー ・エンジンフロントサポートリテーナ(右側) ・フロントフェンダマウンティングブラケット ・付属品
		[除] 作業および部品の脱着または取替 ・エンジンルーム内配線・配管および付属品

新

B162	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、ラジエータサポートロー、片側フロントフェンダエプロンフロント取替	片側
(含)フロントエプロンツウカウル サイトメンバアツパ、 カウルトップサイトハネル	2.90	取外し状態 ・フロントバンパ Assy ・フロントバンパローカバー ・ラジエータグリル ・ヘッドランプ Assy ・フロントエンドハネル ・フロントフェンダ ・コンテナAssy (ウイズレシーバ) ・ラジエータAssy ・片側フロントサスペンション
	3.80	(含) 作業および部品の脱着または取替 ・ラジエータサポートオープニングカバー ・エンジンフロントサポートリテーナ(右側) ・フロントフェンダマウンティングブラケット ・付属品
		[除] 作業および部品の脱着または取替 ・エンジンルーム内配線・配管および付属品

P.33 B163片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、片側フロント

旧

B163	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、片側フロント フェンダエプロンフロントAssy取替	片側
(含)フロントエプロンツウカウル サイトメンバアツパ、 カウルトップサイトパネル 2.60 3.50	取外し状態	
	・フロントバンパ ・ヘッドランプ Assy ・フロントフェンダ	・コンデションAssy(ウイズレシーバ) ・ラジエータAssy ・片側フロントサスペンション
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジエータサポートオープニングカバー ・フロントフェンダマウンティングブラケット	・エンジンフロントサポートリテーナ(右側) ・付属品
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
・ラジエータサポートロー	・エンジンルーム内配線・配管および付属品	

新

B163	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、片側フロント フェンダエプロンフロント取替	片側
(含)フロントエプロンツウカウル サイトメンバアツパ、 カウルトップサイトパネル 2.60 3.50	取外し状態	
	・フロントバンパ Assy ・フロントバンパローカバー ・ラジエータグリル ・ヘッドランプ Assy ・フロントエンドパネル	・フロントフェンダ ・コンデションAssy(ウイズレシーバ) ・ラジエータAssy ・片側フロントサスペンション
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジエータサポートオープニングカバー ・フロントフェンダマウンティングブラケット	・エンジンフロントサポートリテーナ(右側) ・付属品
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
・ラジエータサポートロー	・エンジンルーム内配線・配管および付属品	

旧

B172	ラジエータサポート(Assy)、片側フロントフェンダエプロンフロント、片側フロントサイドメンバ半裁取替	片側
(含)フロントエプロンツカウル サイドメンバアッパ、 カウルトップサイドパネル 5.60		
	取外し状態	
	・フロントパネルグループ ・コンテナAssy(ウイズレシーバ) ・ラジエータAssy	・エンジン・トランスミッション& フロントサスペンションAssy
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジエータサポートオープニングカバー ・フロントフェンダマウンティングブラケット ・エンジンフロントサポートリテーナ(右側) ・フロントパネルマウンティングリインホースメント(左側)	・フロントサイドメンバエクステンション(右側) ・フロントパネルアーム ・付属品
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)		

新

B172	ラジエータサポート(Assy)、片側フロントフェンダエプロンフロント、片側フロントサイドメンバ半裁取替	片側
(含)フロントエプロンツカウル サイドメンバアッパ、 カウルトップサイドパネル 5.60		
	取外し状態	
	・フロントパネルグループ ・コンテナAssy(ウイズレシーバ) ・ラジエータAssy	・エンジン・トランスミッション& フロントサスペンションAssy
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジエータサポートオープニングカバー ・フロントフェンダマウンティングブラケット ・エンジンフロントサポートリテーナ(右側) ・フロントパネルマウンティングリインホースメント(左側)	・フロントサイドメンバエクステンション(右側) ・フロントパネルアーム ・付属品
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・エンジンルーム内配線・配管および付属品		

P.39 B181片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、ラジエータサポートロー、片側フロントフェンダエプロンAssy、片側フロントサイドメンバ半裁取替

旧

B181	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、ラジエータサポートロー、片側フロントフェンダエプロンAssy、片側フロントサイドメンバAssy半裁取替	片側
6.30	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントハネルグループ ・コンテナAssy (ウイズレシーバ) ・ラジエータAssy <p>(含) 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポートオープニングカバー ・カウルトップサイトハネル ・フロントバンパマウンティングラインホースメント(左側)・付属品 <p>[除] 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ブレーキマスタシリンダAssy&ブレーキブースタAssy 	

新

B181	片側ラジエータサポート、ラジエータサポートアツパ、ラジエータサポートロー、片側フロントフェンダエプロンAssy、片側フロントサイドメンバ半裁取替	片側
6.30	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントハネルグループ ・コンテナAssy (ウイズレシーバ) ・ラジエータAssy <p>(含) 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポートオープニングカバー ・カウルトップサイトハネル ・フロントバンパマウンティングラインホースメント(左側)・付属品 <p>[除] 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ブレーキマスタシリンダAssy&ブレーキブースタAssy 	

訂正のお願い

2008.4 株式会社自研センター

*No.J-311 トヨタ プロボックス 2002年12月 (NCP50V、51V、55V、58G、59G、NLP51V系) を下記の通り訂正いたします。

P.22 B040ヘッドランプAssy脱着または取替

指数テーブル欄の一部削除訂正のため、差し替え願います。

旧

B040 ヘッドランプAssy脱着または取替		片(両)側
片側	0.30	取外し状態
両側	0.40	・フロントランプ エクステンション ・ラジエタグリル
ヘッドランプユニット取替		(含) 作業および部品の脱着または取替
片側	0.30	・バルブ ・焦点調整
両側	0.40	・付属品
補修用ヘッドランプ ブラケット片側取替	0.20増	「備考」 「補修用ヘッドランプブラケット取替」の指数はヘッドランプブラケットが損傷した場合、ヘッドランプを取外した後に行う補修用ヘッドランプブラケット1個を取替る作業。

新

B040 ヘッドランプAssy脱着または取替		片(両)側
片側	0.30	取外し状態
両側	0.40	・フロントランプ エクステンション ・ラジエタグリル
ヘッドランプユニット取替		(含) 作業および部品の脱着または取替
片側	0.30	・バルブ ・焦点調整
両側	0.40	・付属品
補修用ヘッドランプ ブラケット取替	0.20増	「備考」 「補修用ヘッドランプブラケット取替」の指数はヘッドランプブラケットが損傷した場合、ヘッドランプを取外した後に行う補修用ヘッドランプブラケット1個を取替る作業。