

訂 正 の お 願 い

2006.9 株式会社自研センター

*No.J-313 マツダ デミオ 2002 年 12 月 (DY3W、DY5W 系) を下記の通り訂正いたします。

P.16 B 100 片側フロントフェンダパネル脱着・片側フロントフェンダパネル取替

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

 追加

B100 片側フロントフェンダパネル脱着		片側
0. 40 サイドステップモール 脱着または取替 0.10増	取外し状態	
	・フロントバンパフェース	・カウルケリル
	・ヘッドランプ	
(含) 作業および部品の脱着		
・マットガード		・付属品
B110 片側フロントフェンダパネル取替		片側
0. 60 サイドステップモール 脱着または取替 0.10増	取外し状態	
	・フロントバンパフェース	・カウルケリル
	・ヘッドランプ	
(含) 作業および部品の脱着または取替		
・マットガード		・付属品

訂 正 の お 願 い

2006.5 株式会社自研センター

*No.J-313 マツダ デミオ 2002 年 12 月 (DY3W,DY5W 系) を下記の通り訂正いたします。

- P.39 M030 フロントサスペンション片側脱着** 指数テーブル欄の一部を追加、削除・訂正および指数値の変更訂正のため、差し替え願います。
- P.40 M040 フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整** 指数テーブル欄の一部を追加、削除・訂正および指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

M030		フロントサスペンション片側脱着		片側
左側 M/T	1. 90	取外し状態		
		・フロントバンパフェース ・ヘッドランプセット		
	A/T	1. 70	〔含〕作業および部品の脱着または取替	
			・ジョイントシャフト(右側) ・ブレーキエア抜き ・トランスミッションオイル補充	
右側	2. 00	〔除〕作業および部品の脱着または取替		
		・ロアーアーム(A/T左側)		
		「備考」		
※A/T車左側はロアーアームを取外すためにはクロスメンバの取外しが必要なため、ロアーアームはボデー側に残しての作業。				

▶①グループは一体で脱着。

The diagram illustrates the removal of the front suspension components. It shows a top-down view of the suspension assembly with callouts for various parts. Below the main assembly, individual components are shown with their respective callouts:

- ①ロアーアーム(右側・左側M/T)
- ①カバー
- ①コントロールロッド
- ①ジョイントシャフト(右側)
- ①ディスクプレート
- ①ナット
- ①フロントドライブシャフト
- ①フロントキャリバ
- ①フロントセンサブラケット
- ①フロントA.B.S.センサ

