訂正のお願い

2009.6 株式会社自研センター

*No.J-318 ニッサン フェアレディZ 2003年1月(Z33系)を下記の通り訂正いたします。

P.103 補修塗装指数

面積および塗り数値の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

① 塗り数値(各塗膜共通)

				取替パネル			修正パネル		高機能
No.	パネル名	ボデー	面積			1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	塗装
		形状	dm^2	複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	-
1	フード	3DLB	167	2.1	2.8	3.9	2.9	2.3	-
2	フロントフェンダ	3DLB	45	1.3	1.7	2.1	1.6	1.4	-
3	フロントドア	3DLB	88	1.8	2.4	2.9	2.1	1.7	1
4	リヤフェンダ	3DLB	89	2.6	3.2	2.9	2.1	1.7	-
5	バックドア	3DLB	127	2.3	3.1	3.5	2.5	2.0	-
6	リヤアッパパネル	3DLB	56	1.6	2.1	2.3	1.7	1.6	-
7	ルーフパネル	3DLB	107	2.4	3.1	3.2	2.3	1.9	-
8	ボデーサイドシル	3DLB	25	1.2	1.4	1.3	-	-	-

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

新

① 塗り数値(各塗膜共通)

				取替パネル		修正パネル			高機能
No.	パネル名	ボデー	面積			1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	塗装
		形状	dm^2	複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	-
1	フード	3DLB	167	2.1	2.8	3.9	2.9	2.3	-
2	フロントフェンダ	3DLB	45	1.3	1.7	2.1	1.6	1.4	-
3	フロントドア	3DLB	88	1.8	2.4	2.9	2.1	1.7	-
4	リヤフェンダ ※1	3DLB	82	2.5	3.1	2.9	2.0	1.7	-
5	バックドア	3DLB	127	2.3	3.1	3.5	2.5	2.0	-
6	リヤアッパパネル	3DLB	56	1.6	2.1	2.3	1.7	1.6	-
7	ルーフパネル	3DLB	107	2.4	3.1	3.2	2.3	1.9	-
8	ボデーサイドシル	3DLB	25	1.2	1.4	1.3	-	-	-

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1(含)リヤフェンダコーナ

訂正のお願い

2007.6 株式会社自研センター

*No.J-318 ニッサン フェアレディ Z 2003年1月 (Z33系)を下記の通り訂正いたします。

P.53 M230インストルメントパネル脱着

指数値の一部変更訂正のため、差し替え願います。

旧

M 2 3 0 インストルメントパネル脱着		
1.20 ステアリングメンバAssy脱着 0.90増	取外し状態 ・ステアリング コラムAssy (含)作業および部品の脱着 ・必要範囲の付属品	

新

M 2 3 0 インストルメントパ 礼脱着			
1.70 ステアリングメンバAssy脱着 0.90増	取外し状態 ・ステアリングコラムAssy (含)作業および部品の脱着 ・必要範囲の付属品		