

訂正のお願い

2009.4 株式会社自研センター

* No.J-326 ホンダ アコード 2003年4月（CL7、8、9系）を下記の通り訂正いたします。

P.54 M255リヤサスペンションAssy脱着、サスペンション片側分解・点検・組立・調整
指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

M255	リヤサスペンションAssy脱着、サスペンション片側分解・点検・組立・調整	1台
4WD	5.50 6.00	取外し状態 ・リヤシート ・エキゾーストサイレンサセット 〔含〕作業および部品の脱着または取替 ・センタコンソールCOMP ・ブレーキ分解 ・ミドルフロアアンダカバー ・ドライブシャフト点検(4WD) ・フロントラシャフトAssy(4WD) ・ブレーキエア抜き ・必要範囲のトリム類 ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・付属品 ・ロードテスト 〔除〕作業および部品の脱着または取替 ・リヤキャリパ分解 ・フューエルタンクCOMP 「備考」 ハブベアリング Assy取替0.30増は4WDのみに適用。

新

M255	リヤサスペンションAssy脱着、サスペンション片側分解・点検・組立・調整	1台
4WD	5.50 6.00	取外し状態 ・リヤシート ・エキゾーストサイレンサセット 〔含〕作業および部品の脱着または取替 ・センタコンソールCOMP ・ブレーキ分解 ・ミドルフロアアンダカバー ・ドライブシャフト点検(4WD) ・フロントラシャフトAssy(4WD) ・ブレーキエア抜き ・必要範囲のトリム類 ・リヤホイールアライメント測定・微調整 ・付属品 ・ロードテスト ・フューエルタンクCOMP脱着 〔除〕作業および部品の脱着または取替 ・リヤキャリパ分解 ・フューエルタンクCOMP分解 「備考」 リヤサスペンションAssy、リヤクロスメンバーおよびフューエルタンクCOMP一体脱着作業。 ハブベアリング Assy取替0.30増は4WDのみに適用。