

訂正のお願い

2008.6 株式会社自研センター

* No.J-327 ホンダ アコードワゴン 2003年4月(CM2、3系)を下記の通り訂正いたします。

P.100 補修塗装指数

面積および塗り数値の一部変更訂正のため、差し替え願います。

旧

塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	ボンネット	4DW	144	1.9	2.6	3.7	2.7	2.1	-
2	フロントフェンダ	4DW	37	1.2	1.6	1.9	1.6	1.4	-
3	フロントドア	4DW	80	1.7	2.3	2.7	2.0	1.7	-
4	リヤドア	4DW	58	1.4	1.9	2.4	1.7	1.6	-
5	リヤアウトサイドパネル 1	4DW	54	2.1	2.6	2.3	1.7	1.4	-
6	テールゲート	4DW	46	1.3	1.7	2.1	1.6	1.4	-
7	リヤパネル 2	4DW	103	2.0	2.6	3.1	2.2	1.9	-
8	ルーフパネル 3	4DW	272	3.7	4.9	4.7	3.6	3.0	-
9	フロントアウトサイドシル	4DW	25	1.4	1.6	1.3	-	-	-

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含む。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

1(含) ランプハウジング(テールランプ)

2(含) ランプハウジング

3(含) ルーフサイドパネル

新

塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	ボンネット	4DW	144	1.9	2.6	3.7	2.7	2.1	-
2	フロントフェンダ	4DW	37	1.2	1.6	1.9	1.6	1.4	-
3	フロントドア	4DW	80	1.7	2.3	2.7	2.0	1.7	-
4	リヤドア	4DW	58	1.4	1.9	2.4	1.7	1.6	-
5	リヤアウトサイドパネル	4DW	46	2.0	2.4	2.1	1.6	1.4	-
6	テールゲート	4DW	94	1.9	2.5	3.1	2.1	1.8	-
7	リヤパネル 1	4DW	62	1.7	2.1	2.5	1.8	1.6	-
8	ルーフパネル 2	4DW	272	3.7	4.9	4.7	3.6	3.0	-
9	フロントアウトサイドシル	4DW	25	1.4	1.6	1.3	-	-	-

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含む。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

1(含) ランプハウジング

2(含) ルーフサイドパネル