

訂正のお願い

2009.6 株式会社自研センター

*No.J-331 ニッサン スカイラインクーペ 2003年5月 (CPV35系) を下記の通り訂正いたします。


P.20 B140ラジエータコアサポートAssy脱着または取替

イラスト欄の一部に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

B140	ラジエータコアサポートAssy脱着または取替	1台
0.70	取外し状態	
	・フロントパネルグループ	・パワーステアリングオイルクーラ
	(含)作業および部品の脱着または取替	
	・フードロックケーブルAssy(縁切)	・ウインドシールドウォッシュタンクAssy
	・フードロックメールAssy	・ウォッシュタンクインレット
・エアダクトAssy	・付属品	
・エアインテークダクト		
[除]作業および部品の脱着または取替		
・コンデンサ&リキッドタンクAssy	・ラジエータAssy	
[備考]	※コンデンサ&リキッドタンクAssy、ラジエータAssyはボデー側に残しての作業としている。	

- ▶ラジエータコアサポートAssyに樹脂材を採用。
- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着。



○ : 誤り箇所

新

B140	ラジエータコアサポートAssy脱着または取替	1台
0.70	取外し状態 ・フロントパネルグループ ・パワーステアリングオイルクーラ	
	〔含〕作業および部品の脱着または取替 ・フードロックケーブルAssy(縁切) ・フードロックメールAssy ・エアダクトAssy ・エアインテークダクト ・ウインドシールドウォッシュタンクAssy ・ウォッシュタンクインレット ・付属品	
	〔除〕作業および部品の脱着または取替 ・コンデンサ&リキッドタンクAssy ・ラジエータAssy	
	〔備考〕 ※コンデンサ&リキッドタンクAssy、ラジエータAssyはボデー側に残しての作業としている。	

