

訂正のお願い

2005.4 株式会社自研センター

*No.J-342 ダイムラー・クライスラー メルセデスベンツ C クラススポーツクーペ 2003 年 9 月 (203745) を下記の通り訂正いたします。

P.124 外板パネル補修塗装指数の 塗り数値の 部分に誤りがありましたので訂正いたします。

誤

No.	パネル名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				複数塗	単体塗	1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
						複数塗	複数塗	複数塗	
1	フード	3DCP	150	2.2	3.2	4.0	2.9	2.4	-
2	フロントフェンダ	3DCP	42	1.5	2.2	2.3	1.8	1.6	-
3	フロントドア	3DCP	88	2.0	3.0	3.2	2.3	1.9	-
4	リヤサイドパネル	3DCP	93	2.9	3.9	3.2	2.3	2.0	-
5	ドアシェル(リヤドア)	3DCP	78	1.9	2.8	3.0	2.1	1.9	-
6	リヤボデーパネルボトムパネリング 1	3DCP	60	1.9	2.7	2.7	1.9	1.8	-
7	ルーフパネリング 2	3DCP	170	2.0	4.2	4.2	3.1	2.5	-
8	ロッカアウトパネル	3DCP	30	1.4	1.9	1.5	-	-	-
9	ナンバープレートライセンスインサート	3DCP	30	0.7	1.2	1.5	-	-	-

正

No.	パネル名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				複数塗	単体塗	1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
						複数塗	複数塗	複数塗	
1	フード	3DCP	150	2.2	3.2	4.0	2.9	2.4	-
2	フロントフェンダ	3DCP	42	1.5	2.2	2.3	1.8	1.6	-
3	フロントドア	3DCP	88	2.0	3.0	3.2	2.3	1.9	-
4	リヤサイドパネル	3DCP	93	2.9	3.9	3.2	2.3	2.0	-
5	ドアシェル(リヤドア)	3DCP	78	1.9	2.8	3.0	2.1	1.9	-
6	リヤボデーパネルボトムパネリング 1	3DCP	60	1.9	2.7	2.7	1.9	1.8	-
7	ルーフパネリング 2	3DCP	170	3.0	4.2	4.2	3.1	2.5	-
8	ロッカアウトパネル	3DCP	30	1.4	1.9	1.5	-	-	-
9	ナンバープレートライセンスインサート	3DCP	30	0.7	1.2	1.5	-	-	-