

訂正のお願い

2006.9 株式会社自研センター

*No.J-349 トヨタ アルファードハイブリッド 2004年1月 (ATH10W系) を下記の通り訂正いたします。

P.39 B190 片側フロントピラー、片側フロントフェンダエプロンラインホースフロント取替

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

 追加

B190 片側フロントピラー、片側フロントフェンダエプロンラインホースフロント取替		片側
		フロントピラー上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業
		取外し状態
左側	8.60	<ul style="list-style-type: none"> ・ボンネット(フード) ・ボンネット(フード)ヒンジ Assy ・カウルトップ ベンチレーターパ ・カウルトップ アウトサイト フロント ・フロントフェンダ
右側	9.00	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントドア ・インストールパネル ・ウインドシールドガラス ・フロントサイトフィックスウインドウ Assy ・配線
		(含) 作業および部品の脱着または取替
		<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップ サイトパネルインナ ・ボンネット(フード)タンパ マウンティング フラケット ・フロントピラーラインホースメントアッパ ・カウルサイトパネル ・ロッカパネルラインホースメントNo. 2半裁 ・サイトパネルラインホースメントパッチ(右側) ・必要範囲の付属品

P.40 B191 片側フロントピラー取替

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

 追加

B191 片側フロントピラー取替		片側
		フロントピラー上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業
		取外し状態
左側	7.30	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダエプロン(Assy) ・フロントフェンダエプロンラインホースフロント ・フロントドア
右側	7.70	<ul style="list-style-type: none"> ・ウインドシールドガラス ・フロントサイトフィックスウインドウ Assy ・配線 ・インストールパネル
		(含) 作業および部品の脱着または取替
		<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップ サイトパネルインナ ・ボンネット(フード)タンパ マウンティング フラケット ・フロントピラーラインホースメントアッパ ・カウルサイトパネル ・ロッカパネルラインホースメントNo. 2半裁 ・サイトパネルラインホースメントパッチ(右側) ・必要範囲の付属品