

訂正のお願い

2009.12 株式会社自研センター

*No.J-402 スズキ スイフト 2005年5月(ZC11S・21S、ZD11S・21S系) を下記の通り訂正いたします。

P.53 M140エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替

主要な脱着品の一部変更訂正のため、差し替え願います。

旧

No.	作業項目	エンジン の状態	最大～最小	主 要 な 脱 着 品
B 1 4 0	左右ランプサポートブレース フードロックメンバ ラジエータサポートロアメンバ 取替	取 付 状 態	0. 30	ワイヤリングハーネス引離し、リキッドパイプ、フード ラッチレリーズケーブル、ウォッシュタンクAssy、ホー ンAssy、ディスチャージホース、リレーブロック、イン ジェクションコントロール、バッテリーAssy
B 1 5 0 B 1 7 0	左右ランプサポートブレース フードロックメンバ ラジエータサポートロアメン バ 左フェンダエプロンエクステ ンション 左フェンダエプロンパネル 左エプロンサイドメンバ 取替	取外し 状 態	0. 60～0. 50	ワイヤリングハーネス引離し、リキッドパイプ、フード ラッチレリーズケーブル、ウォッシュタンクAssy、ホー ンAssy、ディスチャージホース、リレーブロック、フロ ントブレーキパイプ、フューエルパイプ
B 1 5 0 B 1 7 0	左右ランプサポートブレース フードロックメンバ ラジエータサポートロアメン バ 右フェンダエプロンエクステ ンション 右フェンダエプロンパネル 右エプロンサイドメンバ 取替		0. 50	ワイヤリングハーネス引離し、リキッドパイプ、フード ラッチレリーズケーブル、ウォッシュタンクAssy、 ウォッシュホース、ホーンAssy、サクシオンホース、 ディスチャージホース、リレーブロック、フロントブ レーキパイプ、エンジン右マウンティング
B 1 6 0 B 1 8 0	左ランプサポートブレース フードロックメンバ ラジエータサポートロアメン バ 左フェンダエプロンエクステ ンション 左フェンダエプロンパネル 左エプロンサイドメンバ 取替		0. 30～0. 20	ワイヤリングハーネス引離し、リキッドパイプ、フード ラッチレリーズケーブル、ホーンAssy、ディスチャージ ホース、リレーブロック、フロントブレーキパイプ、 フューエルパイプ
B 1 6 0 B 1 8 0	右ランプサポートブレース フードロックメンバ ラジエータサポートロアメン バ 右フェンダエプロンエクステ ンション 右フェンダエプロンパネル 右エプロンサイドメンバ 取替		0. 30～0. 20	ワイヤリングハーネス引離し、リキッドパイプ、フード ラッチレリーズケーブル、ウォッシュタンクAssy、 ウォッシュホース、ホーンAssy、サクシオンホース、 ディスチャージホース、リレーブロック、フロントブ レーキパイプ、エンジン右マウンティング

新

N o .	作 業 項 目	エンジンの状態	最大～最小	主 要 な 脱 着 品
B 1 4 0	左右ランプサポートブレース フードロックメンバ ラジエータサポートロアメンバ 取替	取 付 状 態	0. 30	ワイヤリングハーネス引離し、リキッドパイプ、フードラッチレリーズケーブル、ウォッシュタンクAssy、ホーンAssy、ディスチャージホース、リレーブロック、インジェクションコントロール、バッテリーAssy
B 1 5 0 B 1 7 0	左右ランプサポートブレース フードロックメンバ ラジエータサポートロアメンバ 左フェンダエプロンエクステンション 左フェンダエプロンパネル 左エプロンサイドメンバ 取替	取外し状態	0. 60～0. 50	ワイヤリングハーネス引離し、リキッドパイプ、フードラッチレリーズケーブル、ウォッシュタンクAssy、ホーンAssy、ディスチャージホース、リレーブロック、フロントブレーキパイプ、フューエルパイプ、エンジンレフトマウンティングボデーブラケット
B 1 5 0 B 1 7 0	左右ランプサポートブレース フードロックメンバ ラジエータサポートロアメンバ 右フェンダエプロンエクステンション 右フェンダエプロンパネル 右エプロンサイドメンバ 取替		0. 50	ワイヤリングハーネス引離し、リキッドパイプ、フードラッチレリーズケーブル、ウォッシュタンクAssy、ウォッシュホース、ホーンAssy、サクシオンホース、ディスチャージホース、リレーブロック、フロントブレーキパイプ、フォワードセンサAssy
B 1 6 0 B 1 8 0	左ランプサポートブレース フードロックメンバ ラジエータサポートロアメンバ 左フェンダエプロンエクステンション 左フェンダエプロンパネル 左エプロンサイドメンバ 取替		0. 30～0. 20	ワイヤリングハーネス引離し、リキッドパイプ、フードラッチレリーズケーブル、ホーンAssy、ディスチャージホース、リレーブロック、フロントブレーキパイプ、フューエルパイプ、エンジンレフトマウンティングボデーブラケット
B 1 6 0 B 1 8 0	右ランプサポートブレース フードロックメンバ ラジエータサポートロアメンバ 右フェンダエプロンエクステンション 右フェンダエプロンパネル 右エプロンサイドメンバ 取替		0. 30～0. 20	ワイヤリングハーネス引離し、リキッドパイプ、フードラッチレリーズケーブル、ウォッシュタンクAssy、ウォッシュホース、ホーンAssy、サクシオンホース、ディスチャージホース、リレーブロック、フロントブレーキパイプ、フォワードセンサAssy

訂正のお願い

2007.4 株式会社自研センター

*No.J-402 スズキ スイフト 2005 年 5 月（ZC11S・21S、ZD11S・21S 系）を下記の通り訂正いたします。

P.51 M040 フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

M040	フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整	片側
3.00 M15A右側および4WD 2.80 片側フロントホイール ハブリング取替 0.30増	取外し状態	
	・フロントハブ ・ヘッドランプ	・カウリングトップカバーニッシュ ・フロントフェンダーパネル
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・エンジンアンダーカバー ・ドライブシャフト点検 ・ブレーキエア抜き	・トランスミッションオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントサスペンションフレーム ・ブレーキ分解	・トランスミッションオイル補充(M15A) ・トランスミッションオイル補充(4WD)

新

M040	フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整	片側
3.00 M15A右側および4WD 2.80 片側フロントホイール ハブリング取替 0.30増	取外し状態	
	・フロントハブ ・ヘッドランプ	・カウリングトップカバーニッシュ ・フロントフェンダーパネル
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・エンジンアンダーカバー ・ドライブシャフト点検 ・ブレーキエア抜き	・トランスミッションオイル補充 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントサスペンションフレーム ・ブレーキ分解	・トランスミッションオイル補充(M15A右側) ・トランスミッションオイル補充(4WD)

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

M060 エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、サスペンション片側分解・点検・組立・調整		1台
2WD	5.80	取外し状態 ・フロントハネルケループ ・ラジエータAssy ・コンデッサAssy
		（含）作業および部品の脱着または取替 ・エンジンアンダカバー ・トランスミッションオイル補充 ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着・フロントホイールライメント測定・微調整 ・ドライブシャフト点検 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・ロードテスト
片側フロントホイールベアリング取替	0.30増	〔除〕作業および部品の脱着または取替 ・ブレーキ分解 ・トランスミッションオイル補充（4WD）

新

M060	エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、 サスペンション片側分解・点検・組立・調整	1台
2WD	取外し状態 ・フロントハネルグループ ・ラジエータAssy ・コンデナサAssy	5.80
4WD	(含)作業および部品の脱着または取替 ・エンジンアンダカバー ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着 ・ドライブシャフト点検 ・ブレーキエア抜き	6.10
片側フロントホイール ベアリング取替	・トランスミッションオイル補充 ・フロントホイールライメント測定・微調整 ・エンジン調整 ・ロードテスト	0.30増
	[除]作業および部品の脱着または取替 ・ブレーキ分解 ・トランスミッションオイル補充(M15A右側)	