

訂正のお願い

2010.8 株式会社自研センター

*No.J-405 トヨタ ハイエーススーパーロング/レジアスエーススーパーロング 2005年6月(220K、220W系)を下記の通り訂正いたします。

P.116 補修塗装指数(1)外板パネル補修塗装指数

パネル名称に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

① 塗り数値(各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フード	1BOX	72	1.4	1.9	2.7	1.9	1.6	-
2	フロントサイドパネル	1BOX	6	0.8	1.1	1.2	1.0	1.0	-
3	フロントドア	1BOX	99	2.0	2.7	3.2	2.2	1.8	-
4	スライドドアパネル	1BOX	196	3.2	4.3	4.4	3.1	2.5	-
5	クォータパネル(左)	1BOX	236	4.4	5.7	4.9	3.4	2.7	-
6	クォータパネル(右)	1BOX	431	7.2	9.3	7.2	4.6	3.7	-
7	バックドア	1BOX	226	3.5	4.8	4.8	3.3	2.7	-
8	ロワバックパネル ※1	1BOX	80	1.8	2.3	2.7	2.0	1.7	-
9	ルーフパネル	1BOX	666	8.3	11.0	8.0	5.4	4.5	-
10	センタピラー	1BOX	39	1.6	2.0	2.0	1.6	1.4	-
11	ロッカアウタパネル	1BOX	25	1.4	1.6	1.3	-	-	-


○ : 誤り箇所

新

① 塗り数値(各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フード	1BOX	72	1.4	1.9	2.7	1.9	1.6	-
2	フロントフェンダ	1BOX	6	0.8	1.1	1.2	1.0	1.0	-
3	フロントドア	1BOX	99	2.0	2.7	3.2	2.2	1.8	-
4	スライドドアパネル	1BOX	196	3.2	4.3	4.4	3.1	2.5	-
5	クォータパネル(左)	1BOX	236	4.4	5.7	4.9	3.4	2.7	-
6	クォータパネル(右)	1BOX	431	7.2	9.3	7.2	4.6	3.7	-
7	バックドア	1BOX	226	3.5	4.8	4.8	3.3	2.7	-
8	ボデーローバックパネル ※1	1BOX	80	1.8	2.3	2.7	2.0	1.7	-
9	ルーフパネル	1BOX	666	8.3	11.0	8.0	5.4	4.5	-
10	センタピラー	1BOX	39	1.6	2.0	2.0	1.6	1.4	-
11	ロッカアウタパネル	1BOX	25	1.4	1.6	1.3	-	-	-

新



訂正のお願い

2009.10 株式会社自研センター

*No.J-405 トヨタ ハイエーススーパーロング/レジアスエーススーパーロング 2005年6月
(220K、220W系) を下記の通り訂正いたします。

P.37 B290ボデーローバックパネル取替

作業項目名称の変更訂正のため、差し替え願います。

旧

B290 ボデーローバックパネル取替		1台
バン(220K系)	4.40	両側端部(リヤフロアクロスメンバー リヤアウト)でのカット作業 取外し状態 ・リヤバン
ワゴン(220W系)	4.80	(含)作業および部品の脱着または取替 ・必要範囲のトリム類 ・必要範囲の付属品 ・水密テスト
リヤフロアクロスメンバー リヤアウトのみ バン(220K系)	3.60	「備考」 リヤフロアクロスメンバー リヤインは中央部のみを取替る作業。
ワゴン(220W系)	4.00	

新

B290 リヤフロアクロスメンバーリヤアウト、リヤフロアクロスメンバーリヤインナ 取替		1台
バン(220K系)	4.40	両側端部(リヤフロアクロスメンバー リヤアウト)でのカット作業 取外し状態 ・リヤバン
ワゴン(220W系)	4.80	(含)作業および部品の脱着または取替 ・必要範囲のトリム類 ・必要範囲の付属品 ・水密テスト
リヤフロアクロスメンバー リヤアウトのみ バン(220K系)	3.60	「備考」 リヤフロアクロスメンバー リヤインは中央部のみを取替る作業。
ワゴン(220W系)	4.00	

P.38 B310片側クォータパネル、ボデーローバックパネル取替
 作業項目名称の変更訂正のため、差し替え願います。

旧

B310 片側クォータパネル、ボデーローバックパネル取替		片側	
左側 リヤフロアクロスメンバ リヤアウトのみ	14.10 13.00	クォータ 礼上部でのカット作業	
		取外し状態	
		<ul style="list-style-type: none"> ・リヤバンパ ・スライドドア(左側) ・リヤシート 	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤサイドウインドウガラスフロント ・サイドウインドウAssyリヤ
		(含) 作業および部品の脱着または取替	
		<ul style="list-style-type: none"> ・クォータ 礼エクステンションアウト ・バックドアオープニングサイドフレーム ・バックドアオープニングラインホースメントロー ・テールランプ (リヤコンビネーションランプ) Assy 	<ul style="list-style-type: none"> ・必要範囲のトリム類 ・必要範囲の付属品 ・水密テスト
「備考」		<ul style="list-style-type: none"> バックドアオープニングサイドフレームは上部でのカット作業。 クォータ 礼エクステンションアウトは上部でのカット作業。 リヤフロアクロスメンバ リヤアウトは片側端部をカットして取替る作業。 	

新

B310 片側クォータパネル、リヤフロアクロスメンバリヤアウト、リヤフロアクロスメンバリヤインナ取替		片側	
左側 リヤフロアクロスメンバ リヤアウトのみ	14.10 13.00	クォータ 礼上部でのカット作業	
		取外し状態	
		<ul style="list-style-type: none"> ・リヤバンパ ・スライドドア(左側) ・リヤシート 	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤサイドウインドウガラスフロント ・サイドウインドウAssyリヤ
		(含) 作業および部品の脱着または取替	
		<ul style="list-style-type: none"> ・クォータ 礼エクステンションアウト ・バックドアオープニングサイドフレーム ・バックドアオープニングラインホースメントロー ・テールランプ (リヤコンビネーションランプ) Assy 	<ul style="list-style-type: none"> ・必要範囲のトリム類 ・必要範囲の付属品 ・水密テスト
「備考」		<ul style="list-style-type: none"> バックドアオープニングサイドフレームは上部でのカット作業。 クォータ 礼エクステンションアウトは上部でのカット作業。 リヤフロアクロスメンバ リヤアウトは片側端部をカットして取替る作業。 	

P.39 B310片側クォータパネル、ボデーローバックパネル取替
 作業項目名称の変更訂正のため、差し替え願います。

旧

B310 片側クォータパネル、ボデーローバックパネル取替		片側
右側 リヤフロアクロスメンバ リヤアウトのみ	16.60	クォータ 礼上部でのカット作業
	15.50	取外し状態 ・リヤバンパ ・リヤシート ・リヤヒータAssy(バン右側) ・サイドウインドウAssyフロント (クォータウインドウガラス)(右側) ・リヤサイドウインドウガラスフロント ・サイドウインドウAssyリヤ (含) 作業および部品の脱着または取替 ・センタラアウタ(右側) ・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)Assy ・ルーフサイドエクステンションアウタ(右側) ・必要範囲のトリム類 ・クォータ 礼エクステンションアウタ ・必要範囲の付属品 ・バックドアオープニングサイドフレーム ・水密テスト ・バックドアオープニングリインホースメントロー 「備考」 バックドアオープニングサイドフレームは上部でのカット作業。 センタラアウタは上部および下部でのカット作業。 ルーフサイドエクステンションアウタは上部でのカット作業。 クォータ 礼エクステンションアウタは上部でのカット作業。 リヤフロアクロスメンバ リヤアウトは片側端部をカットして取替る作業。

新

B310 片側クォータパネル、リヤフロアクロスメンバリヤアウト、リヤフロアクロスメンバリヤインナ取替		片側
右側 リヤフロアクロスメンバ リヤアウトのみ	16.60	クォータ 礼上部でのカット作業
	15.50	取外し状態 ・リヤバンパ ・リヤシート ・リヤヒータAssy(バン右側) ・サイドウインドウAssyフロント (クォータウインドウガラス)(右側) ・リヤサイドウインドウガラスフロント ・サイドウインドウAssyリヤ (含) 作業および部品の脱着または取替 ・センタラアウタ(右側) ・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)Assy ・ルーフサイドエクステンションアウタ(右側) ・必要範囲のトリム類 ・クォータ 礼エクステンションアウタ ・必要範囲の付属品 ・バックドアオープニングサイドフレーム ・水密テスト ・バックドアオープニングリインホースメントロー 「備考」 バックドアオープニングサイドフレームは上部でのカット作業。 センタラアウタは上部および下部でのカット作業。 ルーフサイドエクステンションアウタは上部でのカット作業。 クォータ 礼エクステンションアウタは上部でのカット作業。 リヤフロアクロスメンバ リヤアウトは片側端部をカットして取替る作業。

P.40 B326リヤフロアパン取替

指数テーブル欄の一部変更訂正のため、差し替え願います。

P.41 B342リヤフロアパン、片側サイドメンバリヤ半裁取替

指数テーブル欄の一部変更訂正のため、差し替え願います。

旧

B 3 2 6 リヤフロアパン取替		1 台
7.90	リヤフロアパン No.6後部でのカット作業	
	取外し状態	
	・ホテ-ロワ-パ ッカ° 札	・エキゾ-ステ-ルパ° イ° Assy
	・リヤシート(ワゴン)	・リヤサスペンションAssy
(含) 作業および部品の脱着または取替		
	・ワイハー-ネスクランプ° ブ° ラケット	・必要範囲の付属品

B 3 4 2 リヤフロアパン、片側サイドメンバリヤ半裁取替		片側	
パ°ン(220K系)	8.10	リヤフロアパン:リヤフロアパン No.6後部でのカット作業	
		取外し状態	
		・片側クォ-タ° 札	・エキゾ-ステ-ルパ° イ° Assy
		・リヤシート(ワゴン)	・リヤサスペンションAssy
ワゴン(220W系)	8.00	リヤフロアパン:リヤフロアパン No.6後部でのカット作業	
		取外し状態	
		・ホテ-ロワ-パ ッカ° 札	・エキゾ-ステ-ルパ° イ° Assy
		・リヤシート(ワゴン)	・リヤサスペンションAssy
(含) 作業および部品の脱着または取替			
	・ワイハー-ネスクランプ° ブ° ラケット	・必要範囲の付属品	
	・リヤフロアパン No.7		

新

B 3 2 6 リヤフロアパン取替		1 台
7.90	リヤフロアパン No.6後部でのカット作業	
	取外し状態	
	・リヤフロアパン No.6	・エキゾ-ステ-ルパ° イ° Assy
	・リヤシート(ワゴン)	・リヤサスペンションAssy
(含) 作業および部品の脱着または取替		
	・ワイハー-ネスクランプ° ブ° ラケット	・必要範囲の付属品

B 3 4 2 リヤフロアパン、片側サイドメンバリヤ半裁取替		片側	
パ°ン(220K系)	8.10	リヤフロアパン:リヤフロアパン No.6後部でのカット作業	
		取外し状態	
		・片側クォ-タ° 札	・リヤシート(ワゴン)
		・リヤフロアパン No.6	・エキゾ-ステ-ルパ° イ° Assy
ワゴン(220W系)	8.00	リヤフロアパン:リヤフロアパン No.6後部でのカット作業	
		取外し状態	
		・リヤフロアパン No.6	・リヤサスペンションAssy
		・リヤシート(ワゴン)	・リヤサスペンションAssy
(含) 作業および部品の脱着または取替			
	・ワイハー-ネスクランプ° ブ° ラケット	・必要範囲の付属品	
	・リヤフロアパン No.7		

訂正のお願い

2008.2 株式会社自研センター

*No.J-405 トヨタ ハイエーススーパーロング/レジアスエーススーパーロング 2005年6月
(220K、220W系)を下記の通り訂正いたします。

P.30 B215片側スライドドア脱着、B216片側スライドドア取替
指数値の変更訂正および作業範囲の一部削除訂正ため、差し替え願います。

旧

B 2 1 5	片側スライドドア脱着	1 枚
0.60	<p>(含) 作業および部品の脱着</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リヤドアスカッフプレート ・スライドレールエンドモルディング ・スライドドアローAssyアッパ ・スライドドアヒンジ Assyセンタ ・スライドドアローAssyロー ・立付調整 ・水密テスト 	
B 2 1 6	片側スライドドア取替	1 枚
1.90	<p>(含) 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リヤドアスカッフプレート ・スライドレールエンドモルディング ・スライドドアローAssyアッパ ・スライドドアヒンジ Assyセンタ ・スライドドアローAssyロー ・立付調整 ・水密テスト <p>[除] 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドウインドウAssyフロント(スライドドアガラス) 	

新

B 2 1 5	片側スライドドア脱着	1 枚
0.50	<p>(含) 作業および部品の脱着</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スライドレールエンドモルディング ・スライドドアローAssyアッパ ・スライドドアヒンジ Assyセンタ ・スライドドアローAssyロー ・立付調整 ・水密テスト 	
B 2 1 6	片側スライドドア取替	1 枚
1.80	<p>(含) 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スライドレールエンドモルディング ・スライドドアローAssyアッパ ・スライドドアヒンジ Assyセンタ ・スライドドアローAssyロー ・立付調整 ・水密テスト <p>[除] 作業および部品の脱着または取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドウインドウAssyフロント(スライドドアガラス) 	