

訂正のお願い

2010.2 株式会社自研センター

*No.J-407 トヨタ ハリアーハイブリッド 2005年7月 (MHU38系)を下記の通り訂正いたします。

P.137 補修塗装指数

面積および塗り数値の一部変更訂正のため、差し替え願います。

旧

① 塗り数値(各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 耐刃傷
						1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
				複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	
1	ボンネット(フード)	5DW	141	1.9	2.6	3.7	2.7	2.1	1.3
2	フロントフェンダ	5DW	38	1.2	1.6	1.9	1.6	1.4	0.6
3	フロントドア	5DW	95	1.9	2.6	3.2	2.1	1.8	1.2
4	リヤドア	5DW	81	1.8	2.4	2.8	2.0	1.7	1.1
5	クォータパネル ※1	5DW	88	2.6	3.2	3.0	2.1	1.7	1.1
6	バックドア	5DW	106	2.1	2.8	3.2	2.3	1.9	1.3
7	ボデーローワーバックパネル ※2	5DW	38	1.5	1.9	1.9	1.6	1.4	0.5
8	ルーフパネル ※3	5DW	251	3.8	5.0	4.8	3.7	3.1	2.1
9	ロッカパネルアウタ	5DW	25	1.4	1.6	1.3	-	-	0.4

○：誤り箇所

新

① 塗り数値(各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 耐刃傷
						1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
				複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	
1	ボンネット(フード)	5DW	141	1.9	2.6	3.7	2.7	2.1	1.3
2	フロントフェンダ	5DW	38	1.2	1.6	1.9	1.6	1.4	0.6
3	フロントドア	5DW	95	1.9	2.6	3.2	2.1	1.8	1.2
4	リヤドア	5DW	81	1.8	2.4	2.8	2.0	1.7	1.1
5	クォータパネル ※1	5DW	88	2.6	3.2	3.0	2.1	1.7	1.1
6	バックドア	5DW	106	2.1	2.8	3.2	2.3	1.9	1.3
7	ボデーローワーバックパネル ※2	5DW	51	1.6	2.0	2.2	1.7	1.4	0.5
8	ルーフパネル ※3	5DW	251	3.8	5.0	4.8	3.7	3.1	2.1
9	ロッカパネルアウタ	5DW	25	1.4	1.6	1.3	-	-	0.4

訂正のお願い


2009.6 株式会社自研センター

*No.J-407 トヨタ ハリアーハイブリッド 2005年7月（MHU38系）を下記の通り訂正いたします。

P.104 バックドア[分解構成図]


部品名称に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



○：誤り箇所

新



訂正のお願い

2009.4 株式会社自研センター

* No.J-407 トヨタ ハリアーハイブリッド 2005年7月(MHU38系)を下記の通り訂正いたします。

P.137 補修塗装指数

面積および塗り数値の一部変更訂正のため、差し替え願います。

旧

塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 耐刃傷
						1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	ボンネット(フード)	5DW	141	1.9	2.6	3.7	2.7	2.1	1.3
2	フロントフェンダ	5DW	38	1.2	1.6	1.9	1.6	1.4	0.6
3	フロントドア	5DW	95	1.9	2.6	3.2	2.1	1.8	1.2
4	リヤドア	5DW	81	1.8	2.4	2.8	2.0	1.7	1.1
5	クォータパネル 1	5DW	88	2.6	3.2	3.0	2.1	1.7	1.1
6	バックドア	5DW	119	2.2	3.0	3.4	2.4	2.0	1.4
7	ボデーロワーバックパネル 2	5DW	38	1.5	1.9	1.9	1.6	1.4	0.5
8	ルーフパネル 3	5DW	238	3.6	4.8	4.7	3.6	2.9	2.0
9	ロッカパネルアウタ	5DW	25	1.4	1.6	1.3	-	-	0.4

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

1(含)バックドアオープニングトルーフ

2(含)リヤボデーリヤサイドコーナパネル

3(含)ルーフサイドパネル

新

塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 耐刃傷
						1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	ボンネット(フード)	5DW	141	1.9	2.6	3.7	2.7	2.1	1.3
2	フロントフェンダ	5DW	38	1.2	1.6	1.9	1.6	1.4	0.6
3	フロントドア	5DW	95	1.9	2.6	3.2	2.1	1.8	1.2
4	リヤドア	5DW	81	1.8	2.4	2.8	2.0	1.7	1.1
5	クォータパネル 1	5DW	88	2.6	3.2	3.0	2.1	1.7	1.1
6	バックドア	5DW	106	2.1	2.8	3.2	2.3	1.9	1.3
7	ボデーロワーバックパネル 2	5DW	38	1.5	1.9	1.9	1.6	1.4	0.5
8	ルーフパネル 3	5DW	251	3.8	5.0	4.8	3.7	3.1	2.1
9	ロッカパネルアウタ	5DW	25	1.4	1.6	1.3	-	-	0.4

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

1(含)バックドアオープニングトルーフ

2(含)リヤボデーリヤサイドコーナパネル

3(含)ルーフサイドパネル

訂 正 の お 願 い

2006.5 株式会社自研センター

*No.J-407 トヨタ ハリアーハイブリッド 2005 年 7 月（MHU38 系）を下記の通り訂正いたします。

P. 65、66 M140 エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替 下表の作業項目欄に間違いがあったため、差し替え願います。

P. 65

誤

B 1 6 0	両側ラジエータサポート
B 1 6 1	左フェンダエプロン
B 1 8 0	(左フロントサイドメンバ)
	取替

正

B 1 6 0	左ラジエータサポート
B 1 6 1	左フェンダエプロン
B 1 8 0	(左フロントサイドメンバ)
	取替

P. 66

誤

B 1 6 0	両側ラジエータサポート
B 1 6 1	右フェンダエプロン
B 1 8 0	(右フロントサイドメンバ)
	取替

正

B 1 6 0	右ラジエータサポート
B 1 6 1	右フェンダエプロン
B 1 8 0	(右フロントサイドメンバ)
	取替

訂 正 の お 願 い

2005.8 株式会社自研センター

*No.J-407 トヨタ ハリアーハイブリッド 2005 年 7 月（MHU38 系）を下記の通り訂正いたします。

P. 72 M230 インストルメントパネルセーフティパッド脱着 イラスト欄の説明文に間違いがあったため、差し替えます。

誤

▶❶グループは一体で脱着。

正

▶❶❷グループ毎にそれぞれ一体で脱着。