

訂 正 の お 願 い

2006.5 株式会社自研センター

*No.J-409 トヨタ クルーガーハイブリッド 2005 年 8 月 (MHU28 系) を下記の通り訂正いたします。

P. 74、75 M140 エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替 下表の作業項目欄に間違いがあったため、差し替え願います。

P. 74

誤

B 1 6 0	両側ラジエータサポート
B 1 6 1	左フェンダエプロン
B 1 8 0	(左フロントサイドメンバ)
	取替

正

B 1 6 0	左ラジエータサポート
B 1 6 1	左フェンダエプロン
B 1 8 0	(左フロントサイドメンバ)
	取替

P. 75

誤

B 1 6 0	両側ラジエータサポート
B 1 6 1	右フェンダエプロン
B 1 8 0	(右フロントサイドメンバ)
	取替

正

B 1 6 0	右ラジエータサポート
B 1 6 1	右フェンダエプロン
B 1 8 0	(右フロントサイドメンバ)
	取替