

訂正のお願い


2009. 6 株式会社自研センター

* No.J-430 ホンダ シビック 2006年3月(FD1系)を下記の通り訂正いたします。

P.89 ボデー寸法図


寸法に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



○ : 誤り箇所

新



訂 正 の お 願 い

2007.4 株式会社自研センター

* No.J-430 ホンダ シビック 2006 年 3 月 (FD1 系) を下記の通り訂正いたします。

P. 13 B040 ヘッドライト脱着または取替 指数テーブル欄の一部および指数値の追加訂正およびイラスト追加のため、差し替え願います。

B040 ヘッドライト脱着または取替			片(両)側
脱着			取外し状態
片側	0.40	・フロントバンパフェイス	
両側	0.50	(含)作業および部品の脱着または取替	
取替			・フロントバンパアップビームCOMP
			・付属品
片側		・バルブ	
		・焦点調整	
ディスチャージ			[除]作業および部品の脱着または取替
			・ヘッドライト初期位置学習
両側	0.40	「備考」 ユニット取替とはバルブ類を再使用しヘッドライトユニットを取替る作業。 「補修用ヘッドライトマウンティングレッグキット取替」の指数はヘッドライトマウンティングレッグキットが損傷した場合、ヘッドライトを取外した後に行う補修用ヘッドライトマウンティングレッグキットを1個取替る作業。	
	0.50		
	0.60		
	0.80		
ユニット取替			
片側			
	0.40		
ディスチャージ	0.50		
両側			
	0.60		
ディスチャージ	0.80		
補修用ヘッドライトマウンティングレッグキット取替			0.20増

▶脱着作業時①グループは一体で脱着。

イラストはディスチャージ

①ヘッドライトユニット

ヘッドライトアジャスタユニット

①フロントバンパアップビームCOMP

ユニット取替

補修用ヘッドライトマウンティングレッグキット取替

ヘッドライトマウンティングレッグキットA

ヘッドライトマウンティングレッグキットB

① ターンバルブ

① ヘッドライトバルブ

① ソケットCOMP

① ソケットCOMP

① バルブ

① カバーCOMP

① ガasketシール

① H I D イグナイタ

① ヘッドライトバルブ

① ガasketシール

① コントロールユニット Assy