

# 訂正のお願い

2009.12 株式会社自研センター

\*No.J-432 トヨタ エスティマ 2006年4月（50系）を下記の通り訂正いたします。

## P.53 B290ボデーローワーバックパネル取替

指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

旧

B290 ボデーローワーバックパネル取替		1台
リヤフロアリヤクロスハ°ネルアウタのみ	4. 10	ボデーローワーバックハ°ネルは両側端部でのカット作業
	3. 20	取外し状態
		・リヤバンハ°
		(含) 作業および部品の脱着または取替
		・リヤバンハ°カバー°ラケットNo. 1 (リヤフロアリヤクロスハ°ネルアウタのみ) ・リヤバンハ°カバー°ラケットNo. 2 (リヤフロアリヤクロスハ°ネルアウタのみ) ・ワーニングハーネスクランプ°ブラケット (リヤフロアリヤクロスハ°ネルアウタのみ) ・必要範囲のトリム類 ・付属品 ・水密テスト
	「備考」	
		※ワーニングハーネスクランプ°ブラケットの名称はボデー修理書より引用。

新

B290 ボデーローワーバックパネル取替		1台
リヤフロアリヤクロスハ°ネルアウタのみ	4. 80	ボデーローワーバックハ°ネルは両側端部でのカット作業
	3. 90	取外し状態
		・リヤバンハ°
		(含) 作業および部品の脱着または取替
		・リヤバンハ°カバー°ラケットNo. 1 (リヤフロアリヤクロスハ°ネルアウタのみ) ・リヤバンハ°カバー°ラケットNo. 2 (リヤフロアリヤクロスハ°ネルアウタのみ) ・ワーニングハーネスクランプ°ブラケット (リヤフロアリヤクロスハ°ネルアウタのみ) ・必要範囲のトリム類 ・付属品 ・水密テスト
	「備考」	
		※ワーニングハーネスクランプ°ブラケットの名称はボデー修理書より引用。

P.54 B310片側クォータパネル、ボデーローバックパネル取替  
 指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

旧

B310	片側クォータパネル、ボデーローバックパネル取替	片側
11.80	クォータネル上部および下部(ロッカネル部)でのカット作業 ボデーローバックネルは片側端部でのカット作業	
	<b>取外し状態</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパ</li> <li>・スライトドア</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤクーリングユニット(右側)</li> <li>・クォータウインドウAssy</li> </ul>	
	<b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クォータネルリテーナ(左側)</li> <li>・バックドアオープニングアッパコーナフレーム半裁</li> <li>・バックドアオープニングサイドフレーム</li> <li>・バックドアサイドストップリテーナ</li> <li>・バックドアオープニングラインホースメントロー</li> <li>・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)Assy</li> <li>・必要範囲のトリム類</li> <li>・付属品</li> <li>・水密テスト</li> </ul>	
<b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・フューエルタンクAssy</li> <li>・ルーフヘッドライニングAssy</li> </ul>		
<b>「備考」</b>		
※バックドアオープニングアッパコーナフレームは上部でのカット作業。		

新

B310	片側クォータパネル、ボデーローバックパネル取替	片側
12.00	クォータネル上部および下部(ロッカネル部)でのカット作業 ボデーローバックネルは片側端部でのカット作業	
	<b>取外し状態</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパ</li> <li>・スライトドア</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤクーリングユニット(右側)</li> <li>・クォータウインドウAssy</li> </ul>	
	<b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クォータネルリテーナ(左側)</li> <li>・バックドアオープニングアッパコーナフレーム半裁</li> <li>・バックドアオープニングサイドフレーム</li> <li>・バックドアサイドストップリテーナ</li> <li>・バックドアオープニングラインホースメントロー</li> <li>・テールランプ(リヤコンビネーションランプ)Assy</li> <li>・必要範囲のトリム類</li> <li>・付属品</li> <li>・水密テスト</li> </ul>	
	<b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フューエルタンクAssy</li> <li>・ルーフヘッドライニングAssy</li> </ul>	
	<b>「備考」</b>	
	※バックドアオープニングアッパコーナフレームは上部でのカット作業。	

# 訂正のお願い

---

2006.9 株式会社自研センター

\*No.J-432 トヨタ エスティマ 2006年4月(50系)を下記の通り訂正いたします。


**P.25 B040 ヘッドランプ A s s y 脱着または取替**

指数テーブル欄の一部および指数値の追加訂正のため、差し替え願います。


B040 ヘッドランプ Assy 脱着または取替		片(両)側
片側	0.40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・レジエータグリル
両側	0.50	
ヘッドランプユニット取替		(含) 作業および部品の脱着または取替
片側		・バルブ ・焦点調整
ディスチャージ	0.40	「備考」 ※ヘッドランプユニット取替とはバルブ類を再使用し、ヘッドランプユニットを取替る作業。
両側	0.50	
ディスチャージ	0.70	※「補修用ヘッドランプブラケット取替」の指数はヘッドランプブラケットが損傷した場合ヘッドランプ Assyを取外した後に行う補修用ヘッドランプブラケット1個を取替る作業。
補修用ヘッドランプブラケット取替	0.20増	

▶※の補給部品にはヘッドランプガスケットが含まれる。

ハロゲンヘッドランプ




ディスチャージヘッドランプ&W(AFS)




ヘッドランプユニット取替

ハロゲンヘッドランプ



ディスチャージヘッドランプ&W(AFS)



補修用ヘッドランプブラケット取替

