

訂正のお願い


2016. 10 株式会社自研センター

*No.J-319 トヨタ ランドクルーザー プラド (RZJ120W、125W、VZJ120W、121W、125W、KDJ120W、121W、125W系) 2003年2月を下記の通り訂正いたします。


P.29 B140

イラスト欄の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所



B135	フロントクロスメンバ取替	1台
2.70	取外し状態	
	・フロントバンパ	・ラジエータAssy
	・クーラコンデンサコア	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
・ボンネット(フード)ロックサポートブレース	・付属品	
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・エンジンルーム内配線・配管および付属品		



B140	ラジエータサポート(Assy)取替	1台
2.70	取外し状態	
	・フロントパネルグループ	・ラジエータAssy
	・クーラコンデンサコア	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
・ボンネット(フード)ロックサポートブレース	・付属品	
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)		

