

訂正のお願い

2008.10 株式会社自研センター

* No.J-479 ミツビシ デリカ D : 5 2007年7月 (CV5W系) を下記の通り訂正いたします。

P.16 B010フロントバンパ脱着

指数テーブル欄の一部削除訂正のため、差し替え願います。

旧

B010 フロントバンパ脱着		1台
フェースキットのみ	1.00 0.60	<p>取外し状態 ・ラジ エタグ リル</p> <p>(含) 作業および部品の脱着 ・フロントバンパ エクステンション ・フロントバンパ リーンホースメント ・エンジンルームアンダ フロントカバー</p> <p>・付属品 ・フロントフォグ ランプ Assy付のハーネス縁切り</p>

新

B010 フロントバンパ脱着		1台
フェースキットのみ	1.00 0.60	<p>取外し状態 ・ラジ エタグ リル</p> <p>(含) 作業および部品の脱着 ・フロントバンパ リーンホースメント ・エンジンルームアンダ フロントカバー</p> <p>・付属品 ・フロントフォグ ランプ Assy付のハーネス縁切り</p>