

訂正のお願い


2009.01 株式会社自研センター

*No.J-495 アルファロメオ アルファ147 2008年1月(937AB)を下記の通り訂正いたします。

P.5 調査車両および主要諸元


寸法の名称に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



: 誤り箇所

新



2007年5月登録

訂正のお願い

2008.2 株式会社自研センター

* No.J-495 アルファロメオ アルファ147 2008年1月(937AB)を下記の通り訂正いたします。

P.160 補修塗装指数

内板骨格パネル補修塗装指数の一部訂正のため、差し替え願います。

旧

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.1	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 片側取替または片側前半修正	1.4	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 両側取替または両側前半修正	1.9	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	0.6	上部カット
5	センタピラー 片側取替	0.9	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	0.9	10d m ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.4	20d m ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング

新

(3) 内板骨格パネル補修塗装指数

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.2	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 片側取替または片側前半修正	1.5	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエブロン 両側取替または両側前半修正	2.0	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	0.7	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.0	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.0	10d m ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.5	20d m ² 程度 (含)メンバ

(含) 下処理、シーリング