

訂正のお願い

2010.2 株式会社自研センター

*No.J-500 ニッサン スカイラインクーペ 2008年3月 (CKV36系)を下記の通り訂正いたします。

P.111 補修塗装指数

塗り数値欄の一部に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
						1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
				複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	-
1	フード	2DCP	156	2.0	2.7	3.8	2.7	2.2	1.4
2	フロントフェンダ	2DCP	48	1.3	1.8	2.1	1.6	1.4	0.7
3	フロントドア	2DCP	92	1.9	2.5	3.0	2.1	1.8	1.2
4	リヤフェンダ ※1	2DCP	132	3.2	4.1	3.6	2.5	2.1	1.5
5	トランクリッド	2DCP	89	1.5	2.0	2.9	2.1	1.7	0.9
6	リヤアツパパネル	2DCP	52	1.6	2.0	2.2	1.7	1.4	0.5
7	ルーフ ※2	2DCP	142	2.4	3.2	3.7	2.7	2.1	1.3
8	シルアウタレイnfォースメント	2DCP	25	1.2	1.4	1.3	-	-	0.4

○ : 誤り箇所

新

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
						1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
				複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	耐刃傷
1	フード	2DCP	156	2.0	2.7	3.8	2.7	2.2	1.4
2	フロントフェンダ	2DCP	48	1.3	1.8	2.1	1.6	1.4	0.7
3	フロントドア	2DCP	92	1.9	2.5	3.0	2.1	1.8	1.2
4	リヤフェンダ ※1	2DCP	132	3.2	4.1	3.6	2.5	2.1	1.5
5	トランクリッド	2DCP	89	1.5	2.0	2.9	2.1	1.7	0.9
6	リヤアツパパネル	2DCP	52	1.6	2.0	2.2	1.7	1.4	0.5
7	ルーフ ※2	2DCP	142	2.4	3.2	3.7	2.7	2.1	1.3
8	シルアウタレイnfォースメント	2DCP	25	1.2	1.4	1.3	-	-	0.4

訂正のお願い

2008.10 株式会社自研センター

*No.J-500 ニッサン スカイラインクーペ 2008年3月（CKV36系）を下記の通り訂正いたします。


P.84 ボデー寸法図 アンダボデー(投影寸法)

基準寸法に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

数値中の星印(*)は左右対称。

Unit : mm (in)




⇨ : 車両フロント

★ : ボルト先端

: 誤り箇所

数値中の星印 (*) は左右対称。

Unit : mm (in)



↔ : 車両フロント



★ : ボルト先端

P.86 ボデー寸法図 アンダボデー(直線寸法)
基準寸法に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

数値中の星印(*)は左右対称。

Unit : mm (in)




← : 車両フロント

★ : ボルト先端

: 誤り箇所

数値中の星印 (*) は左右対称。

Unit : mm (in)



← : 車両フロント

★ : ボルト先端