

訂正のお願い

2010.2 株式会社自研センター

*No.J-526 ダイハツ ムーヴ コンテ 2008年11月(L575S、L585S系)を下記の通り訂正いたします。

P.145 補修塗装指数

パネル名の一部に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

① 塗り数値（各塗膜共通）

No.	パネ ル 名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 耐刃傷
				複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フードサブAssy	5DW	61	1.1	1.5	2.3	1.7	1.5	-
2	フロントフェンダ	5DW	38	1.0	1.4	1.8	1.4	1.3	-
3	フロントドア	5DW	91	1.6	2.1	2.8	1.9	1.7	-
4	リヤドア	5DW	71	1.4	1.9	2.5	1.7	1.5	-
5	クォータパネル ※1	5DW	55	1.9	2.4	2.2	1.6	1.4	-
6	バックドア	5DW	83	1.5	2.0	2.7	1.9	1.6	-
7	ボデーローワーバックパネルアウタ ※2	5DW	54	1.0	1.4	2.1	1.6	1.3	-
8	ルーフパネル ※3	5DW	275	3.5	4.6	4.6	3.5	2.9	-
9	ロッカパネルアウタ	5DW	20	1.1	1.2	1.1	-	-	-

○：誤り箇所

新

① 塗り数値（各塗膜共通）

No.	パネ ル 名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 耐刃傷
				複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	
1	フードサブAssy	5DW	61	1.1	1.5	2.3	1.7	1.5	-
2	フロントフェンダ	5DW	38	1.0	1.4	1.8	1.4	1.3	-
3	フロントドア	5DW	91	1.6	2.1	2.8	1.9	1.7	-
4	リヤドア	5DW	71	1.4	1.9	2.5	1.7	1.5	-
5	クォータパネル ※1	5DW	55	1.9	2.4	2.2	1.6	1.4	-
6	バックドア	5DW	83	1.5	2.0	2.7	1.9	1.6	-
7	ボデーローワーバックパネル ※2	5DW	54	1.0	1.4	2.1	1.6	1.3	-
8	ルーフパネル ※3	5DW	275	3.5	4.6	4.6	3.5	2.9	-
9	ロッカパネルアウタ	5DW	20	1.1	1.2	1.1	-	-	-

訂正のお願い

2009.4 株式会社自研センター


*No.J-526 ダイハツ ムーヴ コンテ 2008年11月（L575S、L585S系）を下記の通り訂正いたします。

P.43 B182片側ラジエータサポートエプロンブレース、ラジエータサポートアップ(センタ)、ラジエータサポートロー、片側フロントサイドメンバ半裁取替
作業範囲の一部に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

B182		片側ラジエータサポートエプロンブレース、ラジエータサポートアップ(センタ)、ラジエータサポートロー、片側フロントサイドメンバ半裁取替	片側
		替	
左側	3.30	取外し状態 ・フロントパネルグループ ・ラジエータ Assy ・コンデンサ Assy(ワイズレシーバ)	
		〔食〕 作業および部品の脱着または取替 ・フードロックサポート ・ヘッドランプマウンティングブラケット(右側) ・フェンダエプロンプレート ・フロントサイドメンバプレートNo.2 ・ラジエータサポートピラー ・フロントサスペンションメンバブレースフロント(2WD) ・ラジエータサポート ・付属品 ・ラジエータサポートアップ	
		〔除〕 作業および部品の脱着または取替 ・エンジンルーム内配線・配管および付属品	
		〔備考〕 ※ラジエータサポートアップとは品名コード(53214Aまたは53213A)を示す。 ※フェンダエプロンプレートは左側の部品名称。右側の部品名称はフェンダエプロンガセット。	
右側	3.40		

▶※の部品については指数テーブル欄の「備考」を参照。



新

B182		片側ラジエータサポートエプロンブレース、ラジエータサポートアップパ(センタ)、ラジエータサポートロー、片側フロントサイドメンバ半裁取替	片側
左側 右側	3.30 3.40	取外し状態 ・フロントパネルグループ ・ラジエータ Assy ・コンデンサ Assy(ウイズレシーバ)	
		(含) 作業および部品の脱着または取替 ・フードロックサポート ・ヘッドランプマウンティングブラケット(右側) ・フェンダエプロンプレート ・フロントサイドメンバプレートNo.2 ・ラジエータサポートピラー ・フロントサスペンションメンバブレースフロント(2WD) ・ラジエータサポート ・付属品 ・ラジエータサポートアップパ	
		[除] 作業および部品の脱着または取替 ・エンジンルーム内配線・配管および付属品	
		【備考】 ※ラジエータサポートアップパとは品名コード(53214Aまたは53213A)を示す。 ※フェンダエプロンプレートは左側の部品名称。右側の部品名称はフェンダエプロンガセット。	

▶※の部品については指数テーブル欄の「備考」を参照。

