

訂正のお願い

2011.6 株式会社自研センター

*No.J-527 スズキ ワゴン R 2008年12月(MH23S系)を下記の通り訂正いたします。

P.41 B200片側フロントドアまたは片側リヤドア脱着

B210片側フロントドアまたは片側リヤドア取替

指数テーブル欄の一部変更・訂正のため、差し替え願います。

旧

B200 片側フロントドアまたは片側リヤドア脱着		1 枚
フロントドア	0.50	フロントフェンダー 取付し状態
リヤドア	0.50	フロントドア: [除] ヒンジ リヤドア : (含) ヒンジ
		(含) 作業および部品の脱着
		・必要範囲のトリム類 ・ハーネス縁切 ・立付調整 ・水密テスト

B210 片側フロントドアまたは片側リヤドア取替		1 枚
フロントドア		フロントドア: フロントフェンダー 取外し状態 [除] ヒンジ : フロントフェンダー 取付状態 (含) ヒンジ
フロントフェンダー 取付状態		リヤドア : (含) ヒンジ
	2.30	(含) 作業および部品の脱着または取替
ZJ3	2.20	・アウトリヤヒューミラーAssy ・ハーネス縁切
FA、FX	2.20	・必要範囲のトリム類 ・立付調整 ・付属品 ・水密テスト
フロントフェンダー 取外し状態		・ドアアウタテープ 貼付け
	2.30	[除] 作業および部品の脱着または取替
ZJ3	2.20	※ZJ3: プルーイッシュアップ ラックハール3
FA、FX	2.20	上記カラーNo. およびFA、FXグレードについてはドアアウタテープ の設定は無い。
リヤドア		
	2.00	
ZJ3	1.90	
FA、FX	1.80	

○ : 訂正箇所

P.41 B200片側フロントドアまたは片側リヤドア脱着
B210片側フロントドアまたは片側リヤドア取替

B200 片側フロントドアまたは片側リヤドア脱着		1 枚
フロントドア	0.50	フロントフェンダーパネル取付状態
リヤドア	0.50	フロントドア:[除]ヒンジ リヤドア : (含)ヒンジ
		(含) 作業および部品の脱着
		・必要範囲のトリム類
		・ハーネス縁切
		・立付調整
		・水密テスト

B210 片側フロントドアまたは片側リヤドア取替		1 枚
フロントドア		フロントドア:フロントフェンダー 取付状態 [除]ヒンジ
フロントフェンダー ^ハ 取付状態		:フロントフェンダー 取外し状態(含)ヒンジ
		リヤドア : (含)ヒンジ
	2. 30	(含) 作業および部品の脱着または取替
ZJ3	2. 20	・アウトリヤヒューミラーAssy
FA、FX	2. 20	・必要範囲のトリム類
		・付属品
		・ドアアウトテープ 貼付け
フロントフェンダー ^ハ 取外し状態		[除] 作業および部品の脱着または取替
	2. 30	※ZJ3:ブルーイッシュブラックパール3
ZJ3	2. 20	上記カラーNo. およびFA、FXグレードについてはドアアウトテープ の設定は無い。
FA、FX	2. 20	
リヤドア		
	2. 00	
ZJ3	1. 90	
FA、FX	1. 80	

訂正のお願い

2010.10 株式会社自研センター


*No.J-527 スズキ ワゴン R 2008年12月(MH23S系)を下記の通り訂正いたします。

P.61 M040フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整

イラスト欄に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧


ABS付



○：誤り箇所

新

ABS付



訂正のお願い

2009.8 株式会社自研センター

*No.J-527 スズキ ワゴン R 2008年12月 (MH23S系) を下記の通り訂正いたします。

P.67 M230インストルメントメインパネル脱着

イラスト欄の説明文に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

▶①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着。

新

▶①グループは一体で脱着。