

訂正のお願い

2010.2 株式会社自研センター

*No.J-530 スバル DEX 2009年1月(M401F・M411F系)を下記の通り訂正いたします。

P.123 補修塗装指数

塗り数値欄の一部に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 耐久傷
						1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
				複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	
1	フードサブAssy	5DW	80	1.4	1.9	2.8	2.0	1.7	-
2	フロントフェンダ	5DW	38	1.2	1.6	1.9	1.6	1.4	-
3	フロントドアパネル	5DW	92	1.9	2.6	3.0	2.1	1.8	-
4	リヤドアパネル	5DW	88	1.9	2.5	3.0	2.1	1.7	-
5	クォータパネル	5DW	44	2.0	2.5	2.1	1.6	1.4	-
6	バックドアパネル	5DW	110	2.1	2.9	3.3	2.3	1.9	-
7	ボデーローバックパネルサブAssy ※1	5DW	88	1.9	2.4	2.9	2.1	1.7	-
8	ルーフパネル ※2	5DW	268	3.9	5.2	4.9	3.8	3.2	-
9	ロッカパネルアウタ	5DW	25	1.4	1.6	1.3	-	-	-

○ : 誤り箇所

新

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装 耐久傷
						1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
				複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	
1	フードサブAssy	5DW	80	1.4	1.9	2.8	2.0	1.7	-
2	フロントフェンダ	5DW	38	1.2	1.6	1.9	1.6	1.4	-
3	フロントドアパネル	5DW	92	1.9	2.6	3.0	2.1	1.8	-
4	リヤドアパネル	5DW	88	1.9	2.5	3.0	2.1	1.7	-
5	クォータパネル	5DW	44	2.0	2.5	2.1	1.6	1.4	-
6	バックドアパネル	5DW	110	2.1	2.9	3.3	2.3	1.9	-
7	ボデーローバックパネルサブAssy ※1	5DW	88	1.9	2.4	2.9	2.1	1.7	-
8	ルーフパネル ※2	5DW	268	3.9	5.2	4.9	3.8	3.2	-
9	ロッカパネルアウタ	5DW	25	1.4	1.6	1.3	-	-	-

P.126 補修塗装指数

内板骨格パネル補修塗装指数値欄の一部に欠落があったため、差し替え願います。

旧

(3)内板骨格パネル補修塗装指数

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.2	(含)アツパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 片側取替または片側前半修正	1.5	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 両側取替または両側前半修正	2.0	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	0.7	上部カット
5	リヤフロアパン 1台小修正	1.0	10dm ² 程度 (含)メンバ
6	リヤフロアパン 1台大修正	1.5	20dm ² 程度 (含)メンバ

新

(3)内板骨格パネル補修塗装指数

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.2	(含)アツパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 片側取替または片側前半修正	1.5	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 両側取替または両側前半修正	2.0	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	0.7	上部カット
5	センタピラー 片側取替	1.0	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.0	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.5	20dm ² 程度 (含)メンバ

訂正のお願い

2009.6 株式会社自研センター

*No.J-530 スバル D E X 2009年1月(M401F・M411F系) を下記の通り訂正いたします。

P.44 B390バックドアパネルサブAssy取替

指数値の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B390 バックドアパネルサブAssy取替		1台
リヤスポイラ付	1.90	(含) 作業および部品の脱着または取替
	0.10増	<ul style="list-style-type: none"> ・バックドアトリムパネルAssy ・センタストップランプカバー ・バックドアカーニッシュアウトサイト ・付属品
		<ul style="list-style-type: none"> ・ハーネス・ウォッシュホース縁切 ・立付調整 ・水密テスト
		[除] 作業および部品の脱着または取替
	<ul style="list-style-type: none"> ・バックドアヒンジAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・バックドアガラス

新

B390 バックドアパネルサブAssy取替		1台
リヤスポイラ付 脱着 リヤスポイラ付 取替	1.90	(含) 作業および部品の脱着または取替
	0.70増 0.10増	<ul style="list-style-type: none"> ・バックドアトリムパネルAssy ・センタストップランプカバー ・バックドアカーニッシュアウトサイト ・付属品
		<ul style="list-style-type: none"> ・ハーネス・ウォッシュホース縁切 ・立付調整 ・水密テスト
		[除] 作業および部品の脱着または取替
	<ul style="list-style-type: none"> ・バックドアヒンジAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・バックドアガラス