

訂正のお願い

2009.8 株式会社自研センター

*No.J-536 フォルクスワーゲン ゴルフツアーラン 2009年3月(1TBLG)に誤りがありました。お詫びして訂正致します。訂正の対象は下記のとおりです。お手数ですが、ご対応の程宜しくお願い致します。

記

指数値ならびに指数作業範囲に誤りがあったため、指数項目 B190、B191 及び B230、B250 を削除し、新たに B195 及び B235 を設定致しました。

以下のとおり、誤り部分を削除のうえ、別紙の新規ページを差し込み願います。

削除項目

B190 片側 A ピラー、片側サイドメンバアツパアウタ取替 P.48~P.52

B191 片側 A ピラー取替 P.53

新規項目

B195 片側 A ピラーアウタ、片側サイドメンバアツパアウタ取替

*削除した P.48~P.53 の位置に差し込んで下さい。

削除項目

B230 片側 B ピラー取替 P.62~P.65

B250 片側 B ピラー、片側サイドメンバアウタ取替 P.69~P.71

新規項目

B235 片側 B ピラーアウタ取替

*削除した P.62~P.65 の位置に差し込んで下さい。

B195 片側Aピラーアウト、片側サイドメンバアッパアウト取替		片側
Aピラー上部および下部(サイドメンバアウト部)での加工作业		
左側	11.30	取外し状態
右側	11.70	<ul style="list-style-type: none"> ・ハッチバックフロント ・ラジエタグリル ・ヘッドランプ ・フロントシート ・フロントウインドガラス ・サイドウインドフロント
セレットハンチ使用		<ul style="list-style-type: none"> ・ステアリングコラム ・タッシュボート(インストルメントパネル) ・センタコンソールリヤ ・タッシュボートクロスメンバ ・エアディストリビューションクッションク(左側)
左側	10.80	<ul style="list-style-type: none"> ・ボンネット ・ボンネットヒンジ ・ウォーターフレクタ ・ウォーターボックス ・フロントフェンダ ・フロントドア
右側	11.20	<ul style="list-style-type: none"> ・ボンネット ・ボンネットヒンジ ・ウォーターフレクタ ・ウォーターボックス ・フロントフェンダ ・フロントドア
<p>(含) 作業および部品の脱着または取替</p> <p>・サイドメンバフィラプレートフロント</p> <p>・サウトアブソノおよびフロアカバー一部</p> <p>[除] 作業および部品の脱着または取替</p>		
<p>「備考」</p> <p>※A/Bピラーサブパートフロント(Aピラーアウト、Bピラーアウト、サイドメンバアウトまでが一体の補給部品)を使用して取替る作業。</p> <p>※セレットハンチ使用</p> <p>[除]セレットハンチセット、ホーネルフレムシク&パネル組付け用シクの取付・取外し</p>		



補給形態



サイドメンバフィラプレートフロント

■部は作業範囲を示す。

片側サイドメンバアッパアウタ取替作業

※片側サイドメンバアッパアウタ取替作業についてはP.32を参照。

カット位置およびカット断面




A/B ピラーサブパートフロント上部カット位置
ルーフ先端部より
A/Bピラーサブパートフロント：345mm



A/B ピラーサブパートフロント下部カット位置
Aピラーライニング取付穴（5番目）前端部より
A/Bピラーサブパートフロント：125mm


片側Aピラーアウタ、片側サイドメンバアッパアウタ取替

片側A/Bピラーサブパートフロント(Aピラーアウタ)、サイドメンバフィラプレートフロント取替作業



リテーニングストライプ

A/Bピラーサブパートフロントの補給部品には、リテーニングストライプ取付用の穴が開いていないため穴開け加工が必要。指数はこの作業を含んで作成。



★印の寸法

- A : 7mm
- B : 8mm
- C、D、E : 9mm

接着剤およびシーリング剤塗布箇所



A/Bピラー サブパートフロント (Aピラーアウタ) 取外し状態

- : ボデーシーリング剤塗布箇所
- : 接着剤塗布箇所



■ : ボデーシーリング剤塗布箇所



■ : 接着剤塗布箇所

トピック ～遮音プレート～

遮音プレートは、Bピラー下部に取付いている部品を除き、単品での補給設定がありません。
他部位の遮音プレートを取替る場合、補給部品のインシュレーションプレートをカットして使用します。




Bピラー 遮音プレートロア



部品番号 左側: 1T0 864 649
右側: 1T0 864 630

インシュレーションプレート



部品番号 000 864 663

B235 片側ビラーアウタ取替		片側
セレットベンチ使用	7.90 7.70	取外し状態 ・リフトア ・フロントシート ・セカトシート ・サトシート
片側ビラーアウタ、 片側サイドメンバアウタ取替	13.60	(含) 作業および部品の脱着または取替 ・必要範囲の材種類 ・付属品
セレットベンチ使用	13.40	[除] 作業および部品の脱着または取替
<p>「備考」</p> <p>※片側ビラーアウタ、片側サイドメンバアウタ取替の際、サイドメンバファイラプレートフロントの取替を含む。</p> <p>※A/ビラーサブパートフロント(Aビラーアウタ、Bビラーアウタ、サイドメンバアウタまでが一体の補給部品)を使用して取替る作業。</p> <p>※セレットベンチ使用 [除]セレットベンチセット、ホー外フレームシク&#167;組付け用シク&#167;の取付・取外し</p>		

片側ビラーアウタ取替



片側ビラーアウタ、片側サイドメンバアウタ取替



補給形態

片側ビラーアウタ取替




片側ビラーアウタ、片側サイドメンバアウタ取替



■部は作業範囲を示す。

カット位置およびカット断面

---:カット位置



A/Bピラーサブパートフロント上部カット位置
ルーフフレーム部より
A/Bピラーサブパートフロント：30mm




A/Bピラーサブパートフロント後部カット位置
A/Bピラーサブパート後端部より
A/Bピラーサブパートフロント：230mm



A/Bピラーサブパートフロント前部カット位置
Aピラーライニング取付穴(3番目)後端部より
A/Bピラーサブパートフロント：160mm



A/Bピラーサブパートフロント前部カット位置
フロントドアロアヒンジ上部取付穴下端部より
A/Bピラーサブパートフロント：90mm




A/Bピラーサブパートフロント後部カット位置
ストライカプレート取付穴用サービスホール部下端部より
A/Bピラーサブパートフロント：340mm

ヘミング加工作業




A-a部断面図



片側Bピラーアウト取替

片側A/Bピラーサブパートフロント(Bピラーアウト)取替作業

※A/Bピラーサブパートフロント(Aピラーアウト)、サイドメンバフィラプレートフロント取替作業については、P.50参照。



シーリング剤および接着剤塗布箇所

