

訂正のお願い


2010.2 株式会社自研センター

*No.J-557 ミツビシ ランサーカーゴ 2009年10月（VY12系）を下記の通り訂正いたします。

P.25 B190片側フロントピラー、片側フロントサイドメンバAssy取替


イラスト欄に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



○：誤り箇所


新



P.26 B191片側フロントピラー取替


イラスト欄に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧




○ : 誤り箇所

新



P.28 B250片側センタピラー、片側フロントフロアアウトサイドシル取替
イラスト欄に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



○ : 誤り箇所


新

センタインナビラー




サイドアウト
パネル Assy


センタビラー
リーンホースメント




フロントビラーアッパ
リーンホースメント



サイドシル
リーンホースメント




フロントアウト
パネルサイド




Front


シルセンタ
レイnfオーf




シルアウト
レイnfオーf



〔カット断面図A-A'〕



〔カット断面図B-B'〕



〔カット断面図C-C'〕