

訂正のお願い

2011.4 株式会社自研センター

*No.J-558 レクサス HS250h 2009年10月（10系）を下記の通り訂正いたします。


P.49 B240片側ロッカリインホースサブAssyアウタ取替(センタピラー関係あり)

作業項目追加のため、差し込み願います。


P.50 B250片側センタピラー、片側ロッカリインホースサブAssyアウタ取替

作業項目追加のため、差し込み願います。

B240	片側ロッカリインホースサブAssyアウタ取替(センタピラー関係あり)	片側
8. 90	ロッカピル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業	
	取外し状態	
	・ホデーロッカピル ネルモールディング Assy ・フロントトリア ・リヤトリア	・フロントシート ・リヤシート
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・センタホデーピラーインホースメントサブ Assy 下部カット ・センタホデーピラーインホースサブ Assyロワー 下部カット	・フロントホデーピラーアッパアウタ下部カット ・必要範囲のトリム類 ・付属品
[除] 作業および部品の脱着または取替		
「備考」		
※ロッカリインホースサブ Assyアウタの取替作業にはフロントホデーピラーアッパアウタの下部カット作業が必要。指数はこれを含んで作成。		



B250	片側センタピラー、片側ロッカリインホースサブAssyアウタ取替	片側
12. 80	センタピラー上部およびロッカネル前後端部でのカット作業	
	取外し状態	
	・ボデーロッカネルモルディング Assy ・フロントドア ・リヤドア	・フロントシート ・リヤシート ・ルーフヘットライニング Assy
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy ・センタボデーピラーラインホースサブ Assyロー ・フロントボデーピラーアッパアウタ下部カット	・ルーフサイドアウタアッパ No.1レール一部カット ・必要範囲のトリム類 ・付属品
[除] 作業および部品の脱着または取替		
「備考」 ※ロッカリインホースサブ Assyアウタの取替作業にはフロントボデーピラーアッパアウタの下部カット作業が必要。指数はこれを含んで作成。 ※ルーフサイドアウタアッパ No.1レール部は再使用する。		




訂正のお願い

2010.6 株式会社自研センター

*No.J-558 レクサス HS 250h 2009年10月（10系）を下記の通り訂正いたします。


P.46 B190片側フロントピラー、片側フロントボデーピラーラインホースメントサブAssyアップ取替
イラスト欄に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



○：誤り箇所

新



*No.J-558 レクサス HS 250h 2009年10月 (10系)

P.32 B163片側ラジエータサポートトウークロスメンバブレースサブAssy、フードロックサポートサブAssy、

P.33 片側フロントフェンダエプロンAssy取替

指数テーブル欄に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

B163	片側ラジエータサポートトウークロスメンバブレースサブAssy、 フードロックサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロン Assy取替	片側
3. 50		
		取外し状態 ・フロントバンパ ・ヘッドランプ Assy ・フートサブ Assy ・カウルトップ ベンチレーターハブサブ Assy ・カウルトップ ハネルサブ Assyアウタ ・フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデ ンサAssy ・ラジ エータAssy (インバ ータラジ エータ) ・ラジ エータAssy ・片側フロントサスペ ンション ・インバ ータAssy (コンデ ンサツキ) (左側)
		(含) 作業および部品の脱着または取替 ・ラジ エータケ ーリフ ラケット ・両側フロントバンパ ステ ーサブ Assy ・ラジ エータサポ ートリインホースメントサブ Assy ・ラジ エータサポ ートサブ Assy (サイト) ・ヘッドランプ マウンティング フ ラケット ・フロントフェンダ エクステンション ・付属品
		[除] 作業および部品の脱着または取替 ・ラジ エータサポ ートロー ・エンジンルーム内配線・配管および付属品

B163	片側ラジエータサポートトウークロスメンバブレースサブAssy、 フードロックサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロン Assy取替	片側
(含) 片側フロントエフ ロントウ ーカウル サイト メンバ ローフロント、片側 カウルトップ サイト ハネルサブ Assy、片側フロントホ ーテ ー ビ ラーリインホースメントサブ Assy アッハ 4. 80		取外し状態 ・フロントバンパ ・ヘッドランプ Assy ・フートサブ Assy ・カウルトップ ベンチレーターハブサブ Assy ・カウルトップ ハネルサブ Assyアウタ ・フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデ ンサAssy ・ラジ エータAssy (インバ ータラジ エータ) ・ラジ エータAssy ・片側フロントサスペ ンション ・インバ ータAssy (コンデ ンサツキ) (左側)
		(含) 作業および部品の脱着または取替 ・ラジ エータケ ーリフ ラケット ・両側フロントバンパ ステ ーサブ Assy ・ラジ エータサポ ートリインホースメントサブ Assy ・ラジ エータサポ ートサブ Assy (サイト) ・ヘッドランプ マウンティング フ ラケット ・フロントフェンダ エクステンション ・付属品
		[除] 作業および部品の脱着または取替 ・ラジ エータサポ ートロー ・エンジンルーム内配線・配管および付属品
		「備考」 ※片側フロントエフ ロントウ ーカウルサイト メンバ ローフロント、片側カウルトップ サイト ハネルサブ Assy、 片側フロントホ ーテ ービ ラーリインホースメントサブ Assyアッハ を取替る場合、フートヒンジ Assy の取外しが必要。

*No.J-558 レクサス HS 250h 2009年10月 (10系)

P.32 B163片側ラジエータサポートトウークロスメンバブレースサブAssy、フードロックサポートサブAssy、

P.33 片側フロントフェンダエプロンAssy取替

指数テーブル欄に誤りが有ったため、差し替え願います。

新


B163	片側ラジエータサポートトウークロスメンバブレースサブAssy、 フードロックサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロン Assy取替	片側
3. 50		
		取外し状態 ・フロントバンパ ・ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップ ベンチレーターハブサブ Assy ・カウルトップ ハネルサブ Assyアウタ ・フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンスAssy ・ラジエータAssy (インバータラジエータ) ・ラジエータAssy ・片側フロントサスペンション ・インバータAssy (コンバータツキ) (左側)
		(含) 作業および部品の脱着または取替 ・ラジエータケリルフラケット ・両側フロントバンパステーサブ Assy ・ラジエータサポートリインホースメントサブ Assy ・ラジエータサポートサブ Assy (サイト) ・ヘッドランプ マウンティングフラケット ・フロントフェンダエクステンション ・付属品
		[除] 作業および部品の脱着または取替 ・ラジエータサポートロー ・エンジンルーム内配線・配管および付属品


B163	片側ラジエータサポートトウークロスメンバブレースサブAssy、 フードロックサポートサブAssy、片側フロントフェンダエプロン Assy取替	片側
(含) 片側フロントエプロントウークカウル サイトメンバローフロント、片側 カウルトップ サイトハネルサブ Assy、片側フロントホデー ビーラインホースメントサブ Assy アッパ 4. 80		
		取外し状態 ・フロントバンパ ・ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップ ベンチレーターハブサブ Assy ・カウルトップ ハネルサブ Assyアウタ ・フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンスAssy ・ラジエータAssy (インバータラジエータ) ・ラジエータAssy ・片側フロントサスペンション ・インバータAssy (コンバータツキ) (左側)
		(含) 作業および部品の脱着または取替 ・ラジエータケリルフラケット ・両側フロントバンパステーサブ Assy ・ラジエータサポートリインホースメントサブ Assy ・ラジエータサポートサブ Assy (サイト) ・ヘッドランプ マウンティングフラケット ・フロントフェンダエクステンション ・付属品
		[除] 作業および部品の脱着または取替 ・ラジエータサポートロー ・エンジンルーム内配線・配管および付属品
		「備考」 ※片側フロントエプロントウークカウルサイトメンバローフロント、片側カウルトップ サイトハネルサブ Assy、 片側フロントホデービーラインホースメントサブ Assyアッパを取替る場合、フードヒンジ Assy の取外しが必要。

P.89 フロントボデー

イラスト欄に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧





訂正のお願い

2010.4 株式会社自研センター

*No.J-558 レクサス HS250h 2009年10月(10系)を下記の通り訂正いたします。

P.159 補修塗装指数(1)外板パネル補修塗装指数(溶剤系)

面積の一部変更訂正のため、差し替え願います。

旧

① 塗り数値(各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
					1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	耐刃傷
			複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	
1	フードサブAssy	123	2.4	3.1	4.1	2.8	2.2	1.4
2	フェンダサブAssyフロント	41	1.5	1.9	2.3	1.7	1.5	0.7
3	フロントドア	90	2.4	3.0	3.5	2.3	1.9	1.3
4	リヤドア	81	2.2	2.8	3.2	2.2	1.9	1.2
5	クォータパネル ※1	73	3.0	3.6	3.1	2.1	1.8	1.1
6	ラゲージコンパートメントドアパネルサブAssy	105	2.2	2.8	3.7	2.5	2.0	1.2
7	ボデーローワーバックパネルサブAssy	55	1.7	2.1	2.3	1.7	1.6	0.5
8	ルーフパネル ※2	200	4.4	5.5	5.5	3.9	3.1	2.1
9	ロックラインホースサブAssyアウタ	30	1.6	1.8	1.5	-	-	0.5

○：誤り箇所

新

① 塗り数値(各塗膜共通)

No.	パネル名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
					1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	耐刃傷
			複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	
1	フードサブAssy	123	2.4	3.1	4.1	2.8	2.2	1.4
2	フェンダサブAssyフロント	41	1.5	1.9	2.3	1.7	1.5	0.7
3	フロントドア	90	2.4	3.0	3.5	2.3	1.9	1.3
4	リヤドア	80	2.2	2.8	3.2	2.2	1.9	1.2
5	クォータパネル ※1	73	3.0	3.6	3.1	2.1	1.8	1.1
6	ラゲージコンパートメントドアパネルサブAssy	105	2.2	2.8	3.7	2.5	2.0	1.2
7	ボデーローワーバックパネルサブAssy	55	1.7	2.1	2.3	1.7	1.6	0.5
8	ルーフパネル ※2	200	4.4	5.5	5.5	3.9	3.1	2.1
9	ロックラインホースサブAssyアウタ	30	1.6	1.8	1.5	-	-	0.5

*No.J-558 レクサス HS250h 2009年10月(10系)

P.163 補修塗装指数(3)外板パネル補修塗装指数(水性)

面積の一部変更訂正のため、差し替え願います。

旧

① 塗り数値(各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
			複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	耐刃傷
1	フードサブAssy	123	2.8	3.4	4.4	3.0	2.4	1.4
2	フェンダサブAssyフロント	41	1.7	2.2	2.5	1.8	1.7	0.7
3	フロントドア	90	2.6	3.3	3.8	2.5	2.1	1.3
4	リヤドア	81	2.5	3.1	3.5	2.4	2.0	1.2
5	クォータパネル ※1	73	3.2	3.9	3.4	2.3	2.0	1.1
6	ラゲージコンパートメントドアパネルサブAssy	105	2.5	3.1	4.0	2.8	2.2	1.2
7	ボデーローワーバックパネルサブAssy	55	1.9	2.4	2.5	1.9	1.7	0.5
8	ルーフパネル ※2	200	4.8	6.0	5.9	4.2	3.3	2.1
9	ロッカラインホースサブAssyアウタ	30	1.8	2.0	1.7	-	-	0.5

○ : 誤り箇所

新

① 塗り数値(各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
			複数塗	単体塗	1/1塗装 複数塗	1/2塗装 複数塗	1/3塗装 複数塗	耐刃傷
1	フードサブAssy	123	2.8	3.4	4.4	3.0	2.4	1.4
2	フェンダサブAssyフロント	41	1.7	2.2	2.5	1.8	1.7	0.7
3	フロントドア	90	2.6	3.3	3.8	2.5	2.1	1.3
4	リヤドア	80	2.4	3.1	3.5	2.4	2.0	1.2
5	クォータパネル ※1	73	3.2	3.9	3.4	2.3	2.0	1.1
6	ラゲージコンパートメントドアパネルサブAssy	105	2.5	3.1	4.0	2.8	2.2	1.2
7	ボデーローワーバックパネルサブAssy	55	1.9	2.4	2.5	1.9	1.7	0.5
8	ルーフパネル ※2	200	4.8	6.0	5.9	4.2	3.3	2.1
9	ロッカラインホースサブAssyアウタ	30	1.8	2.0	1.7	-	-	0.5