

訂正のお願い

2012.8 株式会社自研センター

*No.J-561 スバル レガシィ B 4 2009年11月(BM9系)を下記の通り訂正いたします。

P.46 B210

指数値および指数テーブル欄の一部に追加訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

B210 片側フロントドアパネルAssy または片側リヤドアパネルAssy 取替		1 枚
フロントドア フロントフェンダ COMP 取付状態	フロントドアパネル Assy：フロントフェンダ COMP 取付状態 [除]ヒンジ ：フロントフェンダ COMP 取外し状態(含)ヒンジ リヤドアパネル Assy : (含)ヒンジ	
2.60 フロントフェンダ COMP 取外し状態	(含) 作業および部品の脱着または取替	
2.60	・ドアミラーユニット ・必要範囲のトリム類 ・付属品 ・ドアサッシュテープ貼付け	
リヤドア 2.50	・ハーネス縁切 ・立付調整 ・水密テスト	

B200	片側フロントドアパネルAssyまたは片側リヤドアパネルAssy 脱着	1 枚
フロントドア	フロントフェンダーCOMP取付状態 フロントドアパネルAssy: [除]ヒンジ リヤドアパネルAssy : (含)ヒンジ	0. 60
リヤドア	(含) 作業および部品の脱着	0. 50
	・必要範囲のトリム類 (フロントドア) ・立付調整 ・ハーネス縁切 ・水密テスト	
B210	片側フロントドアパネルAssyまたは片側リヤドアパネルAssy 取替	1 枚
フロントドア	フロントドアパネルAssy: フロントフェンダーCOMP取付状態 [除]ヒンジ : フロントフェンダーCOMP取外し状態 (含)ヒンジ	
フロントフェンダーCOMP取付状態	リヤドアパネルAssy : (含)ヒンジ	2. 60
D4S、F3T、D7H	(含) 作業および部品の脱着または取替	2. 30
フロントフェンダーCOMP取外し状態	・ドアミラーユニット ・ハーネス縁切 ・必要範囲のトリム類 ・立付調整 ・付属品 ・水密テスト ・ドアサッシテープ 貼付け	2. 60
D4S、F3T、D7H	[除] 作業および部品の脱着または取替	2. 30
リヤドア	・ドアサッシテープ 貼付け (D4S、F3T、D7H)	
	「備考」	2. 50
D4S、F3T、D7H	※D4S: クリスタルブラック・シカ、F3T: グラファイトグレー・メタリック、D7H: ダークアメジスト・ギヤラクシ はカラーNo.を示す。 上記カラーNo.についてはドアサッシテープ の設定なし。	2. 10

訂正のお願い

2010.2 株式会社自研センター

*No.J-561 スバル レガシィ B 4 2009年11月 (BM9系) を下記の通り訂正いたします。

P.43 B182片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアッパパネルCOMP(センタ)、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP半裁取替
指数値欄に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

B182	片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアッパパネルCOMP(センタ)、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP 半裁取替	片側
片側ラジエータサイドパネルCOMP、片側ラジエータアッパパネルCOMP(サイド)、ラジエータアッパパネルCOMP(センタ)、フードロックステーCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、両側ラジエータサイドリーンフォースメント、片側エプロンロアリーンフォースメント、 片側フェンダブラケット 左側 5.00 右側 4.70	取外し状態	
	・フロントパネルグループ ・カウルパネル Assy ・エアコンディショナコンデンサ Assy	・ラジエータ COMP ・エンジン・トランスミッション & フロントサスペンション Assy
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジエータアッパパネルCOMP(サイド) ・フードロックステーCOMP ・両側ラジエータサイドリーンフォースメント ・サイドアッパフレーム	・フロントフレームフロントプレート ・クロー징プレート半裁 ・付属品
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・エンジンルーム内配線・配管および付属品		
[備考]		
※片側ラジエータサイドパネルCOMP、片側ラジエータアッパパネルCOMP(サイド)、ラジエータアッパパネルCOMP(センタ)、フードロックステーCOMP、ラジエータパネルロアフレームCOMP、両側ラジエータサイドリーンフォースメント、片側エプロンロアリーンフォースメント、片側フェンダブラケットCOMP取替作業時、カウルパネルAssyの取外しは不要。		

○：誤り箇所

新

B182	片側ラジエータサイドパネルCOMP、ラジエータアッパパネルCOMP (センタ)、ラジエータパネルロアフレームCOMP、片側ホイールエプロンサブCOMP、片側フロントフレームサイドフロントCOMP 半裁取替	片側
片側ラジエータサイドパネルCOMP、片側ラジエータアッパパネルCOMP (サイド)、ラジエータアッパパネルCOMP (センタ)、フードロックステー COMP、ラジエータパネルロアフレーム COMP、両側ラジエータサイドリーンフォースメント、片側エプロンロアリーンフォースメント、片側フェンダブラケットCOMP 取替 左側 右側		
	取外し状態 ・フロントパネルグループ ・カウルパネル Assy ・エアコンディショナコンデンサ Assy ・ラジエータ COMP ・エンジン・トランスミッション & フロントサスペンション Assy	
	(含) 作業および部品の脱着または取替 ・ラジエータアッパパネル COMP (サイド) ・フードロックステー COMP ・両側ラジエータサイドリーンフォースメント ・サイドアッパフレーム ・フロントフレームフロントプレート ・クロージングプレート半裁 ・付属品	
	[除] 作業および部品の脱着または取替 ・エンジンルーム内配線・配管および付属品	
	「備考」 ※片側ラジエータサイドパネル COMP、片側ラジエータアッパパネルCOMP (サイド)、ラジエータアッパパネルCOMP (センタ)、フードロックステー COMP、ラジエータパネルロアフレーム COMP、両側ラジエータサイドリーンフォースメント、片側エプロンロアリーンフォースメント、片側フェンダブラケットCOMP 取替作業時、カウルパネル Assy の取外しは不要。	
	5.00 4.70	