

訂正のお願い

2010.10 株式会社自研センター

*No.J-562 アウディ A4 2009年11月(8KCDH) を下記の通り訂正いたします。

P.190 合成樹脂部品の使用箇所

材質の表記に誤りがあったため、差し替え願います。

旧

番号	部品名	材質記号	材質	補給形態
1	トーイングアイカバー	PC+PBT	ポリカーボネート + ポリブチレンテレフタレート	ブラサフ済
2	ライセンスプレートブラケット	PC/PET	ポリカーボネート / ポリエチレンテレフタレート	無塗装
3	バンパ(カバー)	PP/PE+TPO- TD20	ポリプロピレン/ポリエチレン+サーモポリオレフィン	ブラサフ済
4	クーリングエアグリル	ASA	ASA樹脂	無塗装
5	キャップ	PC+PBT- HI	ポリカーボネート + ポリブチレンテレフタレート	ブラサフ済
6	リヤビューミラーキャップ	ABS/PC	ABS樹脂	ブラサフ済
7	インナミラーハウジング用トリム	ASA+TPE	ASA樹脂+エラストマ	無塗装
8	ドアハンドルアウタ	PA6 GF 30	ポリアミド ガラス繊維	ブラサフ済
9	タンクフラップ	PBT PC+15MF	ポリブチレンテレフタレート ポリカーボネート + メラミンホルムアルデヒド	ブラサフ済
10	トーイングアイカバー	PC+PBT	ポリカーボネート + ポリブチレンテレフタレート	ブラサフ済
11	スポイラ	PP/PE+TPO- TD20	ポリプロピレン/ポリエチレン+サーモポリオレフィン	無塗装
12	バンパ(カバー)	PP/PE+TPO- TD20	ポリプロピレン/ポリエチレン+サーモポリオレフィン	ブラサフ済
13	ライセンスプレートトリムリヤ	ASA	ASA樹脂	無塗装

○ : 訂正箇所

新

番号	部品名	材質記号	材質	補給形態
1	トーイングアイカバー	PC+PBT	ポリカーボネート + ポリブチレンテレフタレート	ブラサフ済
2	ライセンスプレートブラケット	PC/PET	ポリカーボネート / ポリエチレンテレフタレート	無塗装
3	バンパ(カバー)	PP/PE+TPO- TD20	ポリプロピレン/ポリエチレン+サーモポリオレフィン	ブラサフ済
4	クーリングエアグリル	ASA	ASA樹脂	無塗装
5	キャップ	PC+PBT- HI	ポリカーボネート + ポリブチレンテレフタレート	ブラサフ済
6	リヤビューミラーキャップ	ABS/PC	ABS樹脂/ポリカーボネート	ブラサフ済
7	インナミラーハウジング用トリム	ASA+TPE	ASA樹脂+エラストマ	無塗装
8	ドアハンドルアウタ	PA6 GF 30	ポリアミド ガラス繊維	ブラサフ済
9	タンクフラップ	PBT PC+15MF	ポリブチレンテレフタレート ポリカーボネート + メラミンホルムアルデヒド	ブラサフ済
10	トーイングアイカバー	PC+PBT	ポリカーボネート + ポリブチレンテレフタレート	ブラサフ済
11	スポイラ	PP/PE+TPO- TD20	ポリプロピレン/ポリエチレン+サーモポリオレフィン	無塗装
12	バンパ(カバー)	PP/PE+TPO- TD20	ポリプロピレン/ポリエチレン+サーモポリオレフィン	ブラサフ済
13	ライセンスプレートトリムリヤ	ASA	ASA樹脂	無塗装

訂 正 の お 願 い

2010.2 株式会社自研センター

*No.J-562 アウディ A4 2009年11月 (8KCDH) を下記の通り訂正いたします。

P.48 B190 片側Aピラー、片側フィラプレートアツパ、片側エンドプレートロア取替
 指数値の一部変更訂正のため、差し替え願います。

旧

B190 片側Aピラー、片側フィラプレートアツパ、片側エンドプレートロア取替		片側
		Aピラー上部および下部(サイトメンバ部)でのカット作業
左側	13.30	取外し状態
右側	13.90	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパ ・ホルダ ・ガステイスチャージヘッドランプ ・ボンネット ・ボンネットフートヒンジ ・ウォータフレクタ ・ワイパモータ付ウインドガラスワイパブラケット (右側) ・フロントフェンダ ・ロックキャリア ・フロントドア ・フロントシート
セレットベンチ使用		<ul style="list-style-type: none"> ・フロントガラス ・エアコンコンデンサ ・ラジエータ ・サウンドダンピングパンプフロント ・チャージエアケラ ・プレッシャパイプ (左側) ・片側フロントサスペンション ・サウンドダンピングパンプ ・ステアリングコラム ・ダッシュボード ・ダッシュボードクロスメンバ ・エアテイストリビュションハウジング (左側)
左側	12.90	
右側	13.50	
		(含) 作業および部品の脱着または取替
		<ul style="list-style-type: none"> ・Aピラーアウタ(ラインホースロア) ・サイトメンバラインホース半裁 ・サウントアブソーバおよびフロアカバー一部 ・必要範囲の付属品 ・補強板作成
		[除] 作業および部品の脱着または取替
		・Aピラーアウタアツパ (ラインホースアツパ)
		「備考」
		※A/Bピラーサブパートサイトメンバ付(Aピラーアウタ、Bピラーアウタ、サイトメンバ)までが一体の補給部品を使用して取替る作業。
		※セレットベンチ使用
		(含)MZタージグ&パネル組付け用ジグ
		左側 (No.1、3、4)
		右側 (No.2、3、4) の取付・取外し
		[除]セレットベンチセット

B190 片側Aピラー、片側フィラプレートアツパ、片側エンドプレートロア取替		片側
Aピラー上部および下部(サイドメンバ部)でのカット作業		
左側	13. 10	取外し状態
右側	13. 70	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントハシパ ・ホルダ ・カステイスチャーシヘッドランプ ・ボンネット ・ボンネットフートヒンジ ・ウォーターフレクタ ・ワイハモータ付ウイントガラスワイハフケット (右側) ・フロントフェンダ ・ロックキャリア ・フロントドア ・フロントシート
セレットベンチ使用	12. 90	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントガラス ・エアコンコンデンサ ・ラジエータ ・サウントダンピングパンフロント ・チャーシエアクーラ ・プレッシャパイ(左側) ・片側フロントサスペンション ・サウントダンピングパン ・ステアリングコラム ・タッシュボート ・タッシュボートクロスメンバ ・エアテイストリビュションハウジング(左側)
左側	13. 50	
右側		
(含) 作業および部品の脱着または取替		
<ul style="list-style-type: none"> ・Aピラーアウト(ラインホースロア) ・サイドメンバラインホース半裁 ・サウントアブソーバおよびフロアカバー一部 ・必要範囲の付属品 ・補強板作成 		
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・Aピラーアウトアツパ(ラインホースアツパ)		
「備考」		
※A/Bピラーサブパートサイドメンバ付(Aピラーアウト、Bピラーアウト、サイドメンバまでが一体の補給部品)を使用して取替る作業。		
※セレットベンチ使用		
(含)MZタージク&ハネル組付け用ジク		
左側(No.1、3、4)		
右側(No.2、3、4)の取付・取外し		
[除]セレットベンチセット		