

訂正のお願い

2012.8 株式会社自研センター

*No.J-565 スバル レガシィツーリングワゴン 2009年12月(BR9系)を下記の通り訂正いたします。

P.46 B210

指数値および指数テーブル欄の一部に追加訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

| B210 | 片側フロントドアパネルAssyまたは片側リヤドアパネルAssy 取替 | | 1枚 |
|----------------------------------|---|--|----------------------------|
| フロントドア フロントフェンダ COMP 取付状態 | フロントドアパネル Assy: フロントフェンダ COMP 取付状態 [除]ヒンジ : フロントフェンダ COMP 取外し状態(含)ヒンジ リヤドアパネル Assy : (含)ヒンジ | | |
| ○ 2.60 フロントフェンダ COMP 取外し状態 | (含) 作業および部品の脱着または取替 ・ドアミラーユニット ・必要範囲のトリム類 ・付属品 ・ドアサッシュテープ貼付け | | ・ハーネス縁切 ・立付調整 ・水密テスト |
| リヤドア ○ 2.50 | | | |

訂正のお願い


2010.6 株式会社自研センター

*No.J-565 スバル レガシィ ツーリングワゴン 2009年12月 (BR9系) を下記の通り訂正いたします。

P.70 M130エンジンオイルパン取替

イラスト欄に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧




○：誤り箇所

P.70 M130エンジンオイルパン取替

新

2.5i



2.5GT

