

訂正のお願い

2010.4 株式会社自研センター

*No.J-566 トヨタ ランドクルーザープラド 2010年1月（150系）を下記の通り訂正いたします。

P.50 B503フレームサイドレールプレート取替
作業項目追加のため、差し込み願います。

P.50 B503フレームサイドレールプレート取替

B503 フレームサイドレールプレート取替		片(両)側
片側	1. 70	取外し状態 ・フロントパネルクループ ・ステップパネル ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・オイルクーラAssy ・ラジエータサポートサブAssy
両側	3. 00	
(含)キャブマウンティングブラケットサブAssyNo. 1		(含) 作業および部品の脱着または取替
片側	2. 60	・付属品
両側	4. 50	[除] 作業および部品の脱着または取替
		・エンジンルーム内配線・配管および付属品
両側フレームサイドレールプレート、 両側キャブマウンティングブラケット サブAssyNo. 1、フレームオーグジリアリ クロスメンバサブAssy		6. 90

片側

両側

④ フレームサイド
レールプレート

④ フレームサイド
レールプレート



(含)キャブマウンティングブラケットサブAssyNo.1

片側

両側

キャブマウンティング
ブラケットサブAssyNo.1



④ フレームサイド
レールプレート

④ フレームサイド
レールプレート

キャブマウンティング
ブラケットサブAssyNo.1




両側フレームサイドレールプレート、
両側キャブマウンティングブラケットサブAssyNo.1、
フレームオーグジリアリクロスメンバサブAssy



④ フレームサイド
レールプレート

キャブマウンティング
ブラケットサブAssyNo.1



フレームオーグジリアリ
クロスメンバサブAssy