

訂正のお願い


2013.2 株式会社自研センター

*No.J-582 ニッサン ルークス 2010年6月(ML21S系)を下記の通り訂正いたします。


P.37 B290

指数値の変更訂正、指数テーブル欄の追加訂正、イラスト欄の備考およびイラスト追加があったため、差替え願います。

○:訂正箇所


B290 バックロアパネル取替		1 台
5. 30	取外し状態	
	・リヤバンパ	・両側スライドドアAssy
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・両側スライドドアパネルサエクステンション	・付属品
	・必要範囲のトリム類	・水密テスト
 バックロアパネル サイドパネルアウト エクステンション (両側)		

B280		片側リヤアウタホイールハウス取替		片側	
左側	3. 70	取外し状態			
		・リヤサイト [※] アウタリヤ [※] ネル			
右側	3. 40	(含) 作業および部品の脱着または取替			
		・リヤシートヘルトアンカレインフォース		・アウタシル後部カット	
		・リヤホイールハウスアウタレインフォース		・付属品	
		「備考」			
※アウタシルは再使用する。					



B290 バックロアパネル取替		1 台
5. 70	取外し状態	
	・リヤバンパ	
	・両側スライドドアAssy	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・両側サイドパネルアウトエクステンション	
	・付属品	
	・両側リビラーインナレインフォース	
	・水密テスト	
	・必要範囲のトリム類	
	「備考」	
	※リビラーインナレインフォースは、上部をボデー側に残して下部のみ取替る作業。	

▶※の部品については指数テーブル欄の「備考」を参照。



P.38 B310

指数値の変更訂正、指数テーブル欄の追加訂正およびイラスト追加があったため、差替え願います。


○:訂正箇所

B310 片側リヤサイドアウトリヤパネル、バックロアパネル取替		片側
9. 50	リヤサイドアウトリヤパネル上部および下部(アウタシル部)でのカット作業	
	取外し状態	
	・ガードスプラッシュ(ハイウェイスター)	・リヤシート
	・両側スライドドアAssy	・サイドウインドウガラス
	・リヤバンパ	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・リヤコンビネーションランプベース	・必要範囲のトリム類
	・ガスフィルケース(左側)	・付属品
※両側サイドパネルアウタエクステンション		・水密テスト
	コンビネーションランプホテ Assy	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
・ヘットライニング Assy		・フューエルタンクAssy
「備考」		
※リヤコンビネーションランプベースは上部でのカット作業。		
▶※の部品については指数テーブル欄の「備考」を参照。 ▶カット断面図はB270 (P36) を参照。		

B310	片側リヤサイドアウトリヤパネル、バックロアパネル取替	片側
10.10	リヤサイドアウトリヤパネル上部および下部(アウトリヤ部)でのカット作業	
	取外し状態	
	・カートのスプラッシュ(ハイウェイスター) ・両側スライドドアAssy ・リヤバンパ	・リヤシート ・サイドウインドウガラス
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・リヤコンビネーションランプベース ・ガスフィラケース(左側) ・両側サイドパネルアウトエクステンション ・両側リヤビラーインナレインフォース	・コンビネーションランプボデーAssy ・必要範囲のトリム類 ・付属品 ・水密テスト
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・ヘットライニング Assy	・フューエルタンクAssy
	「備考」	
	※リヤコンビネーションランプベースは上部でのカット作業。 ※リヤビラーインナレインフォースは、上部をボデー側に残して下部のみ取替る作業。	

▶※の部品については指数テーブル欄の「備考」を参照。

▶カット断面図はB270 (P36) を参照。



訂正のお願い

2011.4 株式会社自研センター

*No.J-582 ニッサン ルークス 2010年6月(ML21S系)を下記の通り訂正いたします。

P.28 B161片側ラジエータコアサイドレインフォース、片側ラジエータコアアッパサポート(サイド)、ラジエータコアアッパサポート(センタ)、片側フードレッジAssy取替
指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

旧

B161 片側ラジエータコアサイドレインフォース、片側ラジエータコアアッパサポート(サイド)、ラジエータコアアッパサポート(センタ)、片側フードレッジAssy取替		片側
5. 60	取外し状態	
	・フロントハネルグループ	・ラジエータAssy
	・フートヒンジ Assy	・エンジン・トランスミッション& フロントサスペンションAssy
	・カウルトップ アッパ カバー	
	・コンデンスAssy	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・フートロックステー	・ダッシュサイトインシュレータ(右側)
	・ダッシュサイトレインフォース	・付属品
	・サイトカウルトップ	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジエータコアアッパサポート	・エンジンルーム内配線・配管および付属品
	・ブレーキマスタシリンダ AssyおよびブレーキブースタAssy	
	「備考」	
	※サイトカウルトップは補給部品からサイトカウルトップの後部を取外し、前部のみ取替る作業。	

*No.J-582 ニッサン ルークス 2010年6月(ML21S系)

P.28 B161片側ラジエータコアサイドレインフォース、片側ラジエータコアアッパサポート(サイド)、ラジエータコアアッパサポート(センタ)、片側フードレッジAssy取替

新

B161	片側ラジエータコアサイドレインフォース、片側ラジエータコアアッパサポート(サイド)、ラジエータコアアッパサポート(センタ)、片側フードレッジAssy取替	片側
4. 50	取外し状態	
	・フロントハネルグーループ ・フートヒンジ Assy ・カウルトップ アッパカバー ・コンデンスAssy	・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・フートロックステー ・ダッシュサイトレインフォース ・サイトカウルトップ	・ダッシュサイトインシュレータ(右側) ・付属品
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・ラジエータコアサポート ・ブレーキマスタシリンダ AssyおよびブレーキブースタAssy	・エンジンルーム内配線・配管および付属品
	「備考」 ※サイトカウルトップは補給部品からサイトカウルトップの後部を取外し、前部のみ取替る作業。	

訂正のお願い


2010.10 株式会社自研センター

*No.J-582 ニッサン ルークス 2010年6月(ML21S系)を下記の通り訂正いたします。

P.69 トリム

部品名称に誤りが有ったため、差し替えます。

旧



○ : 誤り箇所

新

