

訂正のお願い

2010.8 株式会社自研センター

*No.J-585 トヨタ パッソ 2010年7月（30系）を下記の通り訂正いたします。

P.39 B230片側センタピラー取替

作業項目追加のため、差し込み願います。

B230 片側センタピラー取替		片側
9. 80	センタピラー上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業	
	取外し状態	
	・リヤドア	・フロントシート
	・ルーフハットライニング Assy	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy	・ロッカパネルサブ Assyアウタ後部カット
	・センタボデーピラーインナ	・必要範囲のトリム類
・ルーフサイドレールアウター部カット	・付属品	
「備考」		
※ルーフサイドレールアウター部は再使用する。		

