

訂正のお願い

2011.2 株式会社自研センター

*No.J-587 ダイハツ ブーン 2010年7月 (M600S・M601S・M610S系) を下記の通り訂正いたします。



追加項目 B230片側センタピラー取替

指数値および作業範囲変更のため、差替え願います。

旧


○：訂正箇所

B230	片側センタピラー取替	片側
9.80	センタピラー上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業	
	取外し状態	
	・リヤトア ・ルーフハットライニング Assy	・フロントシート
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy ・センタボデーピラーインナ ・ルーフサイドレールアウター部カット	・ロッカパネルサブ Assyアウタ後部カット ・必要範囲のトリム類 ・付属品
「備考」		
※ルーフサイドレールアウター部は再使用する。		



新

B230 片側センタピラー取替		片側
8. 30	センタピラー上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業	
	取外し状態	
	・リヤトリア	・フロントシート
	・ルーフハット・ライニング Assy	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy	・必要範囲のトリム類
	・センタボデーピラーインナ	・付属品
	・ルーフサイドレールアウター部カット	
	「備考」	
	※ルーフサイドレールアウター部は再使用する。	



訂正のお願い

2010.8 株式会社自研センター

*No.J-587 ダイハツ ブーン 2010年7月 (M600S・M601S・M610S系) を下記の通り訂正いたします。

P.39 B230片側センタピラー取替

作業項目追加のため、差し込み願います。

B230 片側センタピラー取替		片側
9. 80	センタピラー上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業	
	取外し状態	
	・リヤドア	・フロントシート
	・ルーフハットライニング Assy	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy	・ロッカパネルサブ Assyアウタ後部カット
	・センタボデーピラーインナ	・必要範囲のトリム類
・ルーフサイドレールアウター部カット	・付属品	
「備考」		
※ルーフサイドレールアウター部は再使用する。		

