

訂 正 の お 願 い

2013. 6 株式会社自研センター

*No.J-596 ニッサン マーチ 2010 年 10 月 (K13 系) を下記の通り訂正いたします。

P. 75 補修塗装指数

塗り数値の一部に変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

(1) 外板パネル補修塗装指数(溶剤系)

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パ ネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
			複数塗	単体塗	1/1 塗装 複数塗	1/2 塗装 複数塗	1/3 塗装 複数塗	
1	フード	78	1.4	1.9	2.8	1.9	1.7	-
2	フロントフェンダ	32	1.2	1.5	1.9	1.4	1.3	-
3	フロントドアAssy	78	1.7	2.3	2.8	1.9	1.7	-
4	リヤードアーAssy	65	1.6	2.1	2.5	1.8	1.6	-
5	リヤフェンダ※ ¹	53	2.1	2.6	2.3	1.7	1.4	-
6	バックドア	80	1.8	2.4	2.8	2.0	1.7	-
7	リヤパネルAssy	46	1.7	2.2	2.1	1.6	1.4	-
8	ルーフ※ ²	177	3.0	4.0	4.3	3.1	2.6	-
9	アウタシルAssy	25	1.4	1.6	1.3	-	-	-

取替パネル：(含) 下処理、シーリング

修正パネル：(含) 下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1 (含) リヤフェンダエクステンション

※2 (含) ルーフサイドパネル

補修塗装指数

(1) 外板パネル補修塗装指数(溶剤系)

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
					1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	
			複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	－
1	フード	78	1.4	1.9	2.8	1.9	1.7	－
2	フロントフェンダ	32	1.2	1.5	1.9	1.4	1.3	－
3	フロントドアAssy	78	1.7	2.3	2.8	1.9	1.7	－
4	リヤードアAssy	65	1.6	2.1	2.5	1.8	1.6	－
5	リヤフェンダ※ ¹	53	2.1	2.6	2.3	1.7	1.4	－
6	バックドア	80	1.8	2.4	2.8	2.0	1.7	－
7	リヤパネルAssy	46	1.6	2.0	2.1	1.6	1.4	－
8	ルーフ※ ²	177	3.0	4.0	4.3	3.1	2.6	－
9	アウトシルAssy	25	1.4	1.6	1.3	－	－	－

取替パネル：(含) 下処理、シーリング
修正パネル：(含) 下処理
(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。
(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。
※1 (含)リヤフェンダエクステンション
※2 (含)ルーフサイドパネル

②加算基礎数値

塗膜 \ パネル枚数	塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	速乾	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
メタリック 2コートパール	2K	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2
	速乾	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
3コートパール	2K	4.0	4.2	4.5	4.7	5.0
	速乾	4.2	4.4	4.7	4.9	5.2

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数(パンパ)についても数値を記載しています。

P. 79 補修塗装指数

塗り数値の一部に変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

(4) 外板パネル補修塗装指数(水性)

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
					1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	
			複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	－
1	フード	78	1.7	2.2	3.0	2.1	1.9	－
2	フロントフェンダ	32	1.3	1.8	2.0	1.6	1.4	－
3	フロントドアーAssy	78	2.0	2.6	3.0	2.1	1.9	－
4	リヤードアーAssy	65	1.8	2.4	2.8	2.0	1.7	－
5	リヤフェンダ※ ¹	53	2.4	2.9	2.5	1.9	1.6	－
6	バックドア	80	2.0	2.7	3.1	2.2	1.9	－
7	リヤパネルAssy	46	1.9	2.4	2.3	1.7	1.6	－
8	ルーフ※ ²	177	3.4	4.5	4.7	3.4	2.8	－
9	アウトシルAssy	25	1.6	1.8	1.5	－	－	－

取替パネル：(含) 下処理、シーリング

修正パネル：(含) 下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1 (含)リヤフェンダエクステンション

※2 (含)ルーフサイドパネル

補修塗装指数

(4) 外板パネル補修塗装指数(水性)

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
					1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	
			複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	－
1	フード	78	1.7	2.2	3.0	2.1	1.9	－
2	フロントフェンダ	32	1.3	1.8	2.0	1.6	1.4	－
3	フロントドア Assy	78	2.0	2.6	3.0	2.1	1.9	－
4	リヤードア Assy	65	1.8	2.4	2.8	2.0	1.7	－
5	リヤフェンダ※ ¹	53	2.4	2.9	2.5	1.9	1.6	－
6	バックドア	80	2.0	2.7	3.1	2.2	1.9	－
7	リヤパネル Assy	46	1.8	2.2	2.3	1.7	1.6	－
8	ルーフ※ ²	177	3.4	4.5	4.7	3.4	2.8	－
9	アウトシル Assy	25	1.6	1.8	1.5	－	－	－

取替パネル：(含) 下処理、シーリング
修正パネル：(含) 下処理
(注 1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。
(注 2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に 0.4 を加算して運用してください。
※ 1 (含) リヤフェンダエクステンション
※ 2 (含) ルーフサイドパネル

② 加算基礎数値

塗膜 \ パネル枚数	1 枚	2 枚	3 枚	4 枚	5 枚
ソリッド	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
メタリック 2コートパール	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7
3コートパール	4.8	5.1	5.4	5.6	5.9

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数(パンバ)についても数値を記載しています。

訂 正 の お 願 い

2011. 2 株式会社自研センター

*No.J-596 ニッサン マーチ 2010 年 10 月 (K13 系) を下記の通り訂正いたします。

P.34 B210 (3)リヤードア－取替

項目番号の欄を追加訂正したため、差し替えます。

差替ページ

B200												
(2)片側リヤードア－Assy脱着												
0. 60	取外し状態											
	—											
	(含) 作業および部品											
	<table><tr><td>・キッキングフロントプレート脱着</td><td>・ボデーサイドリヤウエルト脱着</td></tr><tr><td>・キッキングリヤプレート脱着</td><td>・ハーネス縁切</td></tr><tr><td>・センタピラーロアガーニッシュ脱着</td><td>・水密テスト</td></tr><tr><td>・ボデーサイドフロントウエルト脱着</td><td>・立付調整</td></tr></table>	・キッキングフロントプレート脱着	・ボデーサイドリヤウエルト脱着	・キッキングリヤプレート脱着	・ハーネス縁切	・センタピラーロアガーニッシュ脱着	・水密テスト	・ボデーサイドフロントウエルト脱着	・立付調整			
・キッキングフロントプレート脱着	・ボデーサイドリヤウエルト脱着											
・キッキングリヤプレート脱着	・ハーネス縁切											
・センタピラーロアガーニッシュ脱着	・水密テスト											
・ボデーサイドフロントウエルト脱着	・立付調整											
・リヤードア－Assyはヒンジと一体で脱着する作業												
B210												
(3)片側リヤードア－Assy取替												
2. 10	取外し状態											
	—											
	(含) 作業および部品											
	<table><tr><td>・リヤードア－フィニッシュAssy</td><td>・ボデーサイドフロントウエルト脱着</td></tr><tr><td>・リヤドアヒンジAssy</td><td>・ボデーサイドリヤウエルト脱着</td></tr><tr><td>・リヤドアヒンジAssy</td><td>・ハーネス縁切</td></tr><tr><td>・キッキングフロントプレート脱着</td><td>・水密テスト</td></tr><tr><td>・キッキングリヤプレート脱着</td><td>・付属品</td></tr><tr><td>・センタピラーロアガーニッシュ脱着</td><td>・立付調整</td></tr></table>	・リヤードア－フィニッシュAssy	・ボデーサイドフロントウエルト脱着	・リヤドアヒンジAssy	・ボデーサイドリヤウエルト脱着	・リヤドアヒンジAssy	・ハーネス縁切	・キッキングフロントプレート脱着	・水密テスト	・キッキングリヤプレート脱着	・付属品	・センタピラーロアガーニッシュ脱着
・リヤードア－フィニッシュAssy	・ボデーサイドフロントウエルト脱着											
・リヤドアヒンジAssy	・ボデーサイドリヤウエルト脱着											
・リヤドアヒンジAssy	・ハーネス縁切											
・キッキングフロントプレート脱着	・水密テスト											
・キッキングリヤプレート脱着	・付属品											
・センタピラーロアガーニッシュ脱着	・立付調整											