

訂正のお願い

2012. 10 株式会社自研センター

*No.J-602 トヨタ ラクティス 2011年1月(120系)を下記の通り訂正いたします。

P.116 M270

本文に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所

項目		基準値		
フ ロ ン ト	キャンバ角 [度]	$-0^{\circ} 15' \pm 45'$		
	キャスト角 [度]	$5^{\circ} 00' \pm 45'$		
	トータルトリーイン [mm]	1 ± 2		
	フロントホイール切れ角 [度]	内側	175/60R16	$40^{\circ} \pm 2^{\circ}$
			185/60R16	$35^{\circ} \pm 2^{\circ}$
		外側(参考値)	175/60R16	$35^{\circ} \pm 2^{\circ}$
185/60R16			$31^{\circ} \pm 2^{\circ}$	
サイドスリップ [mm]	0 ± 5			
リ ヤ	キャンバ角 [度]	$-0^{\circ} 55' \pm 30'$		
	トータルトリーイン [mm]	2WD	3 ± 3	
		4WD	4 ± 3	

M270	
(1)ホイールアライメント測定	
0.50	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・トーイン調整 ・リヤのサイドスリップ測定
	・微調整

■ホイールアライメント

項目		基準値		
フロント	キャンバ角 [度]	$-0^{\circ} 15' \pm 45'$		
	キャスタ角 [度]	$5^{\circ} 00' \pm 45'$		
	トータルトーイン [mm]	1 ± 2		
	フロントホイール切れ角 [度]	内側	175/60R16	$40^{\circ} \pm 2^{\circ}$
			185/60R16	$35^{\circ} \pm 2^{\circ}$
		外側(参考値)	175/60R16	$35^{\circ} \pm 2^{\circ}$
			185/60R16	$31^{\circ} \pm 2^{\circ}$
サイドスリップ [mm]	0 ± 5			
リヤ	キャンバ角 [度]	$-0^{\circ} 55' \pm 30'$		
	トータルトーイン [mm]	2WD	3 ± 3	
		4WD	4 ± 3	

訂正のお願い


2012. 2 株式会社自研センター

*No.J-602 トヨタ ラクティス 2011 年 1 月（120 系）を下記の通り訂正いたします。

P.41 メモページ

指数項目 **B184** の追加設定がされたため、差込み願います。

B184	
(1)片側フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy取替	
取外し状態	
左側	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy
3. 90	<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポートサブAssyアツパ ・ラジエータサポートサブAssy ・ラジエータサポートサブAssyローワ ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy
右側	<ul style="list-style-type: none"> ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側サイドマッドガード
4. 20	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
(含)作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサイドメンバプレートアウタ取替 ・フロントバンパアームリテーナ取替
取外し状態	
4WD 左側	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy
3. 90	<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポートサブAssyアツパ ・ラジエータサポートサブAssy ・ラジエータサポートサブAssyローワ ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy
4WD 右側	<ul style="list-style-type: none"> ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側サイドマッドガード
4. 20	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyセンタ
(含)作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサイドメンバプレートアウタ取替 ・フロントバンパアームリテーナ取替
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパアームリテーナ部はラジエータサポートサブAssyと一体で補給される 指数では片側フロントバンパアームリテーナ部を含んで作成 ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品 	



訂正のお願い

2011. 6 株式会社自研センター

*No.J-602 トヨタ ラクティス 2011年1月(120系)を下記の通り訂正いたします。

P.59 B290 (3)片側ロワーバックレールアウト半裁取替

指数テーブルに変更訂正があったため、差替え願います。

旧

B290	
(3)片側ロワーバックレールアウト半裁取替	
1.40	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	・水密テスト ・付属品
・リクライニングリモートコントロールベゼルは左側の部品名称、右側の部品名称はリクライニングリモートコントロールレバーベゼルNo.1となる	

新

B290	
(3)片側ロワーバックレールアウト半裁取替	
2WD 1.50	取外し状態
	・リヤバンパカバー
	(含)作業および部品
	・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキボードAssy脱着 ・リヤフロアマットリヤ脱着
2WD デッキアン ダトレイ付 1.60	取外し状態
	・リヤバンパカバー
4WD 1.50	(含)作業および部品
	・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードAssy脱着
・リクライニングリモートコントロールベゼルは左側の部品名称、右側の部品名称はリクライニングリモートコントロールレバーベゼルNo.1となる	

*No.J-602 トヨタ ラクティス 2011 年 1 月 (120 系) を下記の通り訂正いたします。

P.63 B310 (1)片側クォータパネル、ボデーローバックパネルサブ Assy 取替、(2)片側クォータパネル、ボデーローバックパネルサブ Assy、ボデーローバックパネルサブ Assy インナ取替

コメント (2) の図中でルーフサイドパネルインナリヤのイラストが欠落していたため、差替え願います。

*No.J-602 トヨタ ラクティス 2011年1月(120系)を下記の通り訂正いたします。

P.79 B430 (2)ルーフヘッドライニング Assyのみ脱着

指数テーブルに誤りが有ったため、差替え願います。

旧

B430		
(2)ルーフヘッドライニング Assyのみ脱着		
2WD 0.60	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・両側カウルサイドトリムボード ・両側センタピラーガーニッシュアップ ・両側センタピラーガーニッシュロー ○両側デッキトリムサイドパネルAssy ・バックドアウエザストリップ ・両側フロントドアオープニングトリムウエザストリップ 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントドアスカッフプレート ・両側フロントピラーガーニッシュ ・両側ルーフサイドガーニッシュインナ ・両側リヤシート
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・両側アシストグリップ脱着 ・両側アシストグリップ脱着 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側バイザAssy脱着 ・両側バイザホルダ脱着
2WD パノラマルーフ 0.60	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・両側カウルサイドトリムボード ・両側センタピラーガーニッシュアップ ・両側センタピラーガーニッシュロー ○両側デッキトリムサイドパネルAssy ・バックドアウエザストリップ ・両側フロントドアオープニングトリムウエザストリップ 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントドアスカッフプレート ・両側フロントピラーガーニッシュ ・両側ルーフサイドガーニッシュインナ ・両側リヤシート
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・両側アシストグリップ脱着 ・両側アシストグリップ脱着 ・両側バイザAssy脱着 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側バイザホルダ脱着 ・マップランプAssy脱着

○：誤り箇所





新

B430		
(2)ルーフヘッドライニング Assyのみ脱着		
2WD 0.60	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・両側カウルサイドトリムボード ・両側センタピラーガーニッシュアップ ・両側センタピラーガーニッシュロー ・バックドアウエザストリップ ・両側フロントドアオープニングトリムウエザストリップ 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントドアスカッフプレート ・両側フロントピラーガーニッシュ ・両側ルーフサイドガーニッシュインナ ・両側リヤシート
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・両側アシストグリップ脱着 ・両側アシストグリップ脱着 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側バイザAssy脱着 ・両側バイザホルダ脱着
2WD パノラマルーフ 0.60	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・両側カウルサイドトリムボード ・両側センタピラーガーニッシュアップ ・両側センタピラーガーニッシュロー ・バックドアウエザストリップ ・両側フロントドアオープニングトリムウエザストリップ 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントドアスカッフプレート ・両側フロントピラーガーニッシュ ・両側ルーフサイドガーニッシュインナ ・両側リヤシート
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・両側アシストグリップ脱着 ・両側アシストグリップ脱着 ・両側バイザAssy脱着 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側バイザホルダ脱着 ・マップランプAssy脱着

*No.J-602 トヨタ ラクティス 2011年1月(120系)を下記の通り訂正いたします。


P.79 B430 (1)ルーフヘッドライニング Assy 脱着、(2)ルーフヘッドライニング Assy のみ脱着
イラスト欄に誤りが有ったため、差替え願います。

▶①②③グループ毎にそれぞれ一体で脱着。



ルーフヘッドライニング Assy <パノラマルーフ>

ルーフヘッドライニング Assyのみ



*No.J-602 トヨタ ラクティス 2011年1月(120系)を下記の通り訂正いたします。

P.84 B450 (1)片側リヤシート脱着、(2)両側リヤシート脱着

イラスト欄に誤りが有ったため、差替え願います。

*No.J-602 トヨタ ラクティス 2011年1月(120系)を下記の通り訂正いたします。

P.100 M140 エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替
 主要な脱着品に誤りが有ったため、差替え願います。

旧

No.	作業項目	エンジンの状態	最大～最小	主要な脱着品
B161	左フロントフェンダエプロンサブAssy 取替	取付状態	1.60～0.70	エアクリーナAssy、エアクリーナブラケット、バッテリー、バッテリーキャリア、バッテリートレイ、エンジンルームメインワイヤ、フードサポートロッド、エンジンルームリレーボックス、エンジンマウンティングインシュレータ、エンジンコントロールコンピュータ、フロントブレーキチューブNo.5
B161	右フロントフェンダエプロンサブAssy 取替		1.00～0.70	フードロックコントロールケーブルAssy、ウインドシールドウォッシュジャージャーAssy、リキッドチューブサブAssyA、クーリングファンレジスタ、サクシオンチューブサブAssyB、エンジンルームメインワイヤ、エンジンルームリレーボックスNo.2、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブNo.3
B180	左フロントフェンダエプロンサブAssy、左フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy 取替	取外し状態	1.60～0.70	エアクリーナAssy、エアクリーナブラケット、バッテリー、バッテリーキャリア、バッテリートレイ、エンジンルームメインワイヤ、フードサポートロッド、エンジンルームリレーボックス、エンジンマウンティングインシュレータ、エンジンコントロールコンピュータ、フロントブレーキチューブNo.5
B180	右フロントフェンダエプロンサブAssy、右フロントサイドメンバラインホースメントサブAssy 取替		1.00～0.70	フードロックコントロールケーブルAssy、ウインドシールドウォッシュジャージャーAssy、リキッドチューブサブAssyA、クーリングファンレジスタ、サクシオンチューブサブAssyB、エンジンルームメインワイヤ、エンジンルームリレーボックスNo.2、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブNo.3

○：誤り箇所

新

No.	作業項目	エンジンの状態	最大～最小	主要な脱着品
B161	左フロントフェンダエプロンサブ Assy 取替	取付 状態	1.60～0.70	エアクリーナ Assy、エアクリーナブラケット、バッテリー、バッテリーキャリア、バッテリートレイ、エンジンルームメインワイヤ、フードサポートロッド、エンジンルームリレーボックス、エンジンマウンティングインシュレータ、エンジンコントロールコンピュータ、フロントブレーキチューブNo.5
B161	右フロントフェンダエプロンサブ Assy 取替		1.00～0.70	フードロックコントロールケーブル Assy、ウインドシールドウォッシュジャージャー Assy、リキッドチューブサブ AssyA、クーリングファンレジスタ、サクシオンチューブサブ AssyB、エンジンルームメインワイヤ、エンジンルームリレーボックスNo.2、エンジンマウンティングインシュレータサブ Assy、フロントブレーキチューブNo.3
B180	左フロントフェンダエプロンサブ Assy、左フロントサイドメンバラインホースメントサブ Assy 取替	取外し 状態	1.60～0.70	エアクリーナブラケット、エンジンルームメインワイヤ、フードサポートロッド、エンジンルームリレーボックス、エンジンマウンティングインシュレータ、エンジンコントロールコンピュータ、フロントブレーキチューブNo.5
B180	右フロントフェンダエプロンサブ Assy、右フロントサイドメンバラインホースメントサブ Assy 取替		1.00～0.70	フードロックコントロールケーブル Assy、ウインドシールドウォッシュジャージャー Assy、リキッドチューブサブ AssyA、クーリングファンレジスタ、サクシオンチューブサブ AssyB、エンジンルームメインワイヤ、エンジンルームリレーボックスNo.2、エンジンマウンティングインシュレータサブ Assy、フロントブレーキチューブNo.3

訂正のお願い

2011. 4 株式会社自研センター

*No.J-602 トヨタ ラクティス 2011年1月（120系）を下記の通り訂正いたします。

P.50 B250 (1)片側センタピラー、ロップパネルアウタ取替
指数の追加設定がされたため、差し込み願います。

(1) 片側センタピラー、ロックパネルアウタ取替

12. 40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・フェンダサブ Assy フロント ・サイドマッドガード ・フロントドアパネルサブ Assy	・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フロントシート ・両側リヤシート
	(含) 作業および部品 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替 ・ピラーサブ Assy No.1 インナ取替 ・フロントボデーピラーアッパアウタ下部カット取替 ・フロントボデーピラーラインホースサブ Assy ロワー取替	・ルーフサイドレールアウタ No.2 (再使用) ・ロックラインホースサブ Assy アウタ後部カット取替 ・付属品

・センタピラー上部およびロックパネル前後端部でのカット作業

