

# 訂正のお願い


2012. 10 株式会社自研センター

\*No.J-607 ニッサン フーガ ハイブリッド 2011年3月 (HY51系) を下記の通り訂正いたします。

## P.15 B010, 020


イラスト欄に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所




- ▶ フロントバンパフェーシアの補給部品は塗装済。
- ▶ 装備については装備一覧表 (P10~11) を参照。
- ▶ 脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着。

### フロントバンパフェーシア、フロントバンパアーマチュアAssy脱着または取替




### フロントバンパフェーシア脱着または取替




P.37 B200,210

イラスト欄に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所




- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着。  
▶\*の部品についてはフロントフェンダ取外し状態時の作業に含む。




## P.39 B200, 210

イラスト欄に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所



▶脱着作業時①グループは一体で脱着。




P.67 G010


イラスト欄の部品名称に誤りがあったため、差替え願います。

○: 訂正箇所

► ウィンドシールドガラスの取付は全車接着式。



► ウィンドシールドガラスの取付は全車接着式。



× : 再使用不可部品

# 訂正のお願い

2011. 6 株式会社自研センター

\*No.J-607 ニッサン フーガ ハイブリッド 2011年3月 (HY51系) を下記の通り訂正いたします。

## P.41 B240(1) 片側アウタシル Assy (センタピラー関係あり) 取替

指数値に変更訂正が有ったため、差替え願います。



### B240

#### (1) 片側アウタシル Assy (センタピラー関係あり) 取替

10. 00	取外し状態	
	・ボディサイドシルプロテクタ	・フロントシート
(含) 作業および部品		
	・シルアウタレインフォースメント前部カット取替	・ダッシュサイドフィニッシャ脱着
	・センタピラーレインフォース下部カット取替	・付属品
・アウタシル前後端部およびセンタピラーラー下部でのカット作業		



### B240

#### (1) 片側アウタシル Assy (センタピラー関係あり) 取替

10. 30	取外し状態	
	・ボディサイドシルプロテクタ	・フロントシート
(含) 作業および部品		
	・シルアウタレインフォースメント前部カット取替	・ダッシュサイドフィニッシャ脱着
	・センタピラーレインフォース下部カット取替	・付属品
・アウタシル前後端部およびセンタピラーラー下部でのカット作業		

\*No.J-607 ニッサン フーガ ハイブリッド 2011年3月 (HY51系) を下記の通り訂正いたします。

#### P.44 B270 (1)片側リヤフェンダ取替

指数値に変更訂正が有ったため、差替え願います。

旧

B270	
(1)片側リヤフェンダ取替	
左側 7. 80	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"><li>ボディサイドシルプロテクタ</li><li>トランクリッド</li><li>トランクリッドヒンジAssy</li><li>リヤバンパフェーシア</li></ul>
パワーリクライニングシート 左側 7. 80	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"><li>トランクサイドフィニッシャ脱着</li><li>水密テスト</li></ul>
右側 7. 90	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"><li>ボディサイドシルプロテクタ</li><li>トランクリッド</li><li>トランクリッドヒンジAssy</li><li>リヤバンパフェーシア</li></ul>
パワーリクライニングシート 右側 7. 90	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"><li>トランクサイドフィニッシャ脱着</li><li>水密テスト</li></ul>
	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"><li>ボディサイドシルプロテクタ</li><li>トランクリッド</li><li>トランクリッドヒンジAssy</li><li>リヤバンパフェーシア</li></ul>
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"><li>水密テスト</li></ul>
・リヤフェンダ上部および下部(アウタシル部)でのカット作業 ・[除]フューエルフィラリッドがある右側リヤフェンダでのフューエルタンクAssy脱着作業 ・[除]ヘッドライニングAssy	

新

## B270

## (1) 片側リヤフェンダ取替

左側 8. 00	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボディサイドシルプロテクタ</li> <li>・トランクリッド</li> <li>・トランクリッドヒンジAssy</li> <li>・リヤバンパフェーシア</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤウインドウガラス</li> <li>・オペレーションウインドウCOMP</li> </ul>
パワーリクライニングシート 左側 8. 00	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トランクサイドフィニッシャ脱着</li> <li>・水密テスト</li> </ul>	・付属品
右側 8. 10	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボディサイドシルプロテクタ</li> <li>・トランクリッド</li> <li>・トランクリッドヒンジAssy</li> <li>・リヤバンパフェーシア</li> <li>・両側リヤシート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤシートセンタクッションAssy</li> <li>・リヤシートセンタバッックAssy</li> <li>・リヤウインドウガラス</li> <li>・オペレーションウインドウCOMP</li> </ul>
パワーリクライニングシート 右側 8. 10	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トランクサイドフィニッシャ脱着</li> <li>・水密テスト</li> </ul>	・付属品
	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボディサイドシルプロテクタ</li> <li>・トランクリッド</li> <li>・トランクリッドヒンジAssy</li> <li>・リヤバンパフェーシア</li> <li>・両側リヤシート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤシートセンタクッションAssy</li> <li>・リヤシートセンタバッックAssy</li> <li>・リヤウインドウガラス</li> <li>・オペレーションウインドウCOMP</li> </ul>
(含) 作業および部品		
・水密テスト		・付属品
<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤフェンダ上部および下部(アウタシル部)でのカット作業</li> <li>・[除] フューエルフィラリッドがある右側リヤフェンダでのフューエルタンクAssy脱着作業</li> <li>・[除] ヘッドライニングAssy</li> </ul>		

\*No.J-607 ニッサン フーガ ハイブリッド 2011年3月 (HY51系) を下記の通り訂正いたします。

## P.48 B310 (1)片側リヤフェンダ、リヤパネル Assy 取替

指数値に変更訂正が有ったため、差替え願います。

旧

B310		
(1)片側リヤフェンダ、リヤパネル Assy 取替		
左側 9. 80	取外し状態	
	・ボディサイドシルプロテクタ ・トランクリッド ・トランクリッドヒンジAssy ・リヤバンパフェーシア ・両側リヤーバンパステイ	・インナリヤバンパセンタレインフォース ・リヤシート ・リヤウインドウガラス ・オペレーションウインドウCOMP
パワーリクライニングシート 左側 9. 80	(含)作業および部品	
	・トランクサイドフィニッシャ脱着 ・水密テスト	・付属品
右側 10. 00	取外し状態	
	・ボディサイドシルプロテクタ ・トランクリッド ・トランクリッドヒンジAssy ・リヤバンパフェーシア ・両側リヤーバンパステイ	・インナリヤバンパセンタレインフォース ・リヤシート ・リヤウインドウガラス ・オペレーションウインドウCOMP
パワーリクライニングシート 右側 10. 00	(含)作業および部品	
	・水密テスト	・付属品
・リヤフェンダ上部および下部(アウタシル部)でのカット作業 ・[除]フューエルフィラリッドがある右側リヤフェンダでのフューエルタンクAssy脱着作業 ・[除]ヘッドライニングAssy		

新

## B310

## (1) 片側リヤフェンダ、リヤパネルAssy取替

左側 10. 00	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボディサイドシルプロテクタ</li> <li>トランクリッド</li> <li>トランクリッドヒンジAssy</li> <li>リヤバンパフェーシア</li> <li>両側リヤーバンパステイ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>インナリヤバンパセンタレインフォース</li> <li>リヤシート</li> <li>リヤウインドウガラス</li> <li>オペレーションウインドウCOMP</li> </ul>
(含) 作業および部品		
<ul style="list-style-type: none"> <li>トランクサイドフィニッシャ脱着</li> <li>水密テスト</li> </ul>		・付属品
パワーリクライニングシート 左側 10. 00	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボディサイドシルプロテクタ</li> <li>トランクリッド</li> <li>トランクリッドヒンジAssy</li> <li>リヤバンパフェーシア</li> <li>両側リヤーバンパステイ</li> <li>インナリヤバンパセンタレインフォース</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>両側リヤシート</li> <li>リヤシートセンタクッションAssy</li> <li>リヤシートセンタバッックAssy</li> <li>リヤウインドウガラス</li> <li>オペレーションウインドウCOMP</li> </ul>
(含) 作業および部品		
<ul style="list-style-type: none"> <li>トランクサイドフィニッシャ脱着</li> <li>水密テスト</li> </ul>		・付属品
右側 10. 10	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボディサイドシルプロテクタ</li> <li>トランクリッド</li> <li>トランクリッドヒンジAssy</li> <li>リヤバンパフェーシア</li> <li>両側リヤーバンパステイ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>インナリヤバンパセンタレインフォース</li> <li>リヤシート</li> <li>リヤウインドウガラス</li> <li>オペレーションウインドウCOMP</li> </ul>
(含) 作業および部品		
<ul style="list-style-type: none"> <li>水密テスト</li> </ul>		・付属品
パワーリクライニングシート 右側 10. 10	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボディサイドシルプロテクタ</li> <li>トランクリッド</li> <li>トランクリッドヒンジAssy</li> <li>リヤバンパフェーシア</li> <li>両側リヤーバンパステイ</li> <li>インナリヤバンパセンタレインフォース</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>両側リヤシート</li> <li>リヤシートセンタクッションAssy</li> <li>リヤシートセンタバッックAssy</li> <li>リヤウインドウガラス</li> <li>オペレーションウインドウCOMP</li> </ul>
(含) 作業および部品		
<ul style="list-style-type: none"> <li>水密テスト</li> </ul>		・付属品
<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤフェンダ上部および下部(アウタシル部)でのカット作業</li> <li>[除] フューエルフィラリッドがある右側リヤフェンダでのフューエルタンクAssy脱着作業</li> <li>[除] ヘッドライニングAssy</li> </ul>		