

訂正のお願い

2012. 4 株式会社自研センター

*No.J-609 レクサス C T 2 0 0 h 2011年3月（10系）を下記の通り訂正いたします。


P. 163 ボデー寸法図にて、以下の誤りが有ったため訂正いたします。

なお、差し替えページは本訂正案内の末尾にあります。

P. 163 ボデー寸法図 ■エンジンコンパートメント(直線寸法)に追加が有ったため、差し替え願います。

○:訂正箇所

単位(mm)





ボデー寸法図

本書は`11年1月現在のトヨタ自動車株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、`11年3月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂は行っていないので、ご使用に当たっては最新の情報をご確認ください。

■エンジンコンパートメント(直線寸法)

単位(mm)



上記以外のポイント間寸法

E - e	F - f	K - k	N - n	A - C, a - c
919	900	1557	1284	678
A - L, a - l	A - c, a - C	A - l, a - L	A - m, a - M	B - c, b - C
349	1585	1145	1477	1270
C - m, c - M	D - N, d - n			
1482	871			

仮想基準線からの高さ寸法

A, a	C, c	H, h
705	799	308
L, l		
643		

<参考>

- ・ポイントF, f は左右非対照。
- ・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
- ・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は車両右側、小文字は車両左側を示す。

単位(mm)

ポイント記号	名 称	穴径	ポイント記号	名 称	穴径
A, a	フロントフェンダ取り付けナット	M6ナット	G, g	ラジエータサポートアッパ取り付けナット	M6ナット
B, b	フロントスプリングサポート基準穴	φ 12.5	H, h	フロントバンパラインホースメント取り付け穴	M10ナット
C, c	フードヒンジ取り付けナット	M8ナット	J, j	ラジエータサポート基準穴	φ 10
D	カウルトップインナパネルセンタマーク	—	K, k	フロントフェンダエクステンション基準穴	φ 10
E, e	フロントサイドメンバ基準穴	φ 18	L, l	ラジエータサポートアッパ取り付けナット	M6ナット
F	フロントサイドメンバ基準穴	φ 16	M, m	フロントフェンダ取り付けナット	M6ナット
f	エンジンマウンティングブラケット取り付けナット	M12ナット	N, n	ラジエータサポート基準穴	φ 10


2011. 10 株式会社自研センター

*No.J-609 レクサス CT200h 2011年3月(10系)を下記の通り訂正いたします。


P.64 B200、B210

イラスト欄でイラストに一部欠落があったため、差替え願います。

○:訂正箇所



▶脱着作業時①グループは一体で脱着。



訂 正 の お 願 い

2011. 8 株式会社自研センター

*No.J-609 レクサス C T 2 0 0 h 2011 年 3 月 (10 系) を下記の通り訂正いたします。

P.60 B190 (1)片側フロントピラー、片側カウルトップサイドパネルサブAssy取替

指数値の変更訂正および含まれる部品の一部削除訂正のため、差し替え願います。

旧

B190	
(1)片側フロントピラー、片側カウルトップサイドパネルサブAssy取替	
6. 30	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・ウインドシールドガラス ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルサブAssyローワ ・インストルメントパネルリインホースメント ・コンソールボックスAssyリヤ
	(含)作業および部品
	・フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・フロントピラーリインホースメントサブAssyローワ取替 ・フロントフェンダブラケットリヤ取替 ・フロントボデーピラーサブAssyインナ取替 ・フロントボデーピラーリインホースメントサブAssyアッパ取替 ・付属品
・フロントピラー上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業	

○：誤り箇所

B190

(1) 片側フロントピラー、片側カウルトップサイドパネルサブAssy取替

8. 80


取外し状態

- | | |
|--|------------------------|
| ・フロントバンパカバー | ・ボデーロックパネルモールディングAssy |
| ・ヘッドランプAssy | ・フロントドアパネルサブAssy |
| ・フードサブAssy | ・ウインドシールドガラス |
| ・フードヒンジAssy | ・ステアリングコラムAssy |
| ・カウルトップベンチレーターバサブAssy | ・インストルメントパネルサブAssyローワー |
| ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy | ・インストルメントパネルラインホースメント |
| ・カウルトップパネルサブAssyアウタ | ・コンソールボックスAssyリヤ |
| ・フェンダサブAssyフロント | |

(含) 作業および部品

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| ・フロントピラーラインホースメントサブAssyローワー取替 | ・フロントボデーピラーラインホースメントサブAssyアッパ取替 |
| ・フロントフェンダブラケットリヤ取替 | ・付属品 |
| ・フロントボデーピラーサブAssyインナ取替 | |

・フロントピラー 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業



*No.J-609 レクサス C T 2 0 0 h 2011 年 3 月 (10 系) を下記の通り訂正いたします。

P.61 B191 (1)片側フロントピラー取替

指数値の変更訂正、追加訂正、作業条件の追加訂正および含まれる部品の一部削除訂正のため、
指数テーブル部を差し替え願います。

B191		
(1)片側フロントピラー取替		
左側 7. 80	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ ・フェンダサブ Assy フロント ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・フロントフェンダエブロンサブ Assy ・カウルトップサイドパネルサブ Assy	・フロントボデーピラーリインホースメントサブ Assy アッパ ・フロントドアパネルサブ Assy ・ウインドシールドガラス ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・フロントサスペンション ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・ステアリングコラム Assy ・インストルメントパネルサブ Assy ロワー ・インストルメントパネルリインホースメント ・コンソールボックス Assy リヤ
	(含) 作業および部品	
	・フロントピラーリインホースメントサブ Assy ロワー取替 ・フロントフェンダブラケットリヤ取替	・フロントボデーピラーサブ Assy インナ取替 ・付属品
右側 7. 80	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ ・フェンダサブ Assy フロント ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・フロントフェンダエブロンサブ Assy ・カウルトップサイドパネルサブ Assy	・フロントボデーピラーリインホースメントサブ Assy アッパ ・フロントドアパネルサブ Assy ・ウインドシールドガラス ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・フロントサスペンション ・ステアリングコラム Assy ・インストルメントパネルサブ Assy ロワー ・インストルメントパネルリインホースメント ・コンソールボックス Assy リヤ
	(含) 作業および部品	
	・フロントピラーリインホースメントサブ Assy ロワー取替 ・フロントフェンダブラケットリヤ取替	・フロントボデーピラーサブ Assy インナ取替 ・付属品
・フロントピラー 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業		

*No.J-609 レクサス C T 2 0 0 h 2011 年 3 月 (10 系) を下記の通り訂正いたします。

P.68 B240 (1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替

指数値の変更訂正および含まれる部品の一部作業条件の追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B240	
(1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替	
5. 80	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・フロントシート ・リヤシート
	(含)作業および部品
・センタボデーピラーラインホースサブAssyローワー取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブAssy取替 ・フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・フロントボデーピラーアッパアウタ取替 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・ロッカラインホースサブAssyアウタ取替 ・付属品	
・ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業 ・ロッカラインホースサブAssyアウタは補給部品より後部を取外し、前部のみ取替る作業 ・ロッカラインホースサブAssyアウタの取替作業にはフロントボデーピラーアッパアウタの下部カット作業が必要。指数はこれを含んで作成	

○：誤り箇所

B240

(1) 片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり) 取替

8. 20


取外し状態

- | | |
|---|------------------------|
| •フロントバンパカバー | •ボデーロッカパネルモールディング Assy |
| •ヘッドランプ Assy | •フロントドアパネルサブ Assy |
| •カウルトップベンチレーターバサブ Assy | •リヤドアパネルサブ Assy |
| •ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy | •フロントシート |
| •カウルトップパネルサブ Assy アウタ | •リヤシート |
| •フェンダサブ Assy フロント | |

(含) 作業および部品

- | | |
|---|---------------------------|
| •センタボデーピラーラインホースサブ Assy ロワー 下部
カット取替 | •リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 |
| •センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 下部
カット取替 | •ロッカラインホースサブ Assy アウタ取替 |
| •フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 | •付属品 |
| •フロントボデーピラーアッパアウタ取替 | |

- ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業
- ロッカラインホースサブ Assy アウタは補給部品より後部を取外し、前部のみ取替る作業
- ロッカラインホースサブ Assy アウタの取替作業にはフロントボデーピラーアッパアウタの下部カット作業が必要。指数はこれを含んで作成



*No.J-609 レクサス C T 2 0 0 h 2011 年 3 月 (10 系) を下記の通り訂正いたします。

P.69 B250 (1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替

指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

旧


B250	
(1)片側センタピラー、ロッカパネルアウタ取替	
8. 40	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・フェンダサブ Assyフロント ・ボデーロッカパネルモールディング Assy ・フロントドアパネルサブ Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フロントシート ・リヤシート
	(含)作業および部品
・センタボデーピラーラインホースサブ Assyロー取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy取替 ・フロントボデーピラーアッパアウタ取替 ・ルーフサイドアウタアッパNo.1レール(再使用) ・ロッカラインホースサブ Assyアウタ取替 ・付属品 ・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業 ・ロッカラインホースサブ Assyアウタは補給部品より後部を取外し、前部のみ取替る作業 ・ロッカラインホースサブ Assyアウタの取替作業にはフロントボデーピラーアッパアウタの下部カット作業が必要。指数はこれを含んで作成	

○：誤り箇所

B250

(1) 片側センタピラー、ロッカパネルアウタ取替

11. 30	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ ・フェンダサブ Assy フロント	・ボデーロッカパネルモールディング Assy ・フロントドアパネルサブ Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フロントシート ・リヤシート
	(含) 作業および部品	
・センタボデーピラーラインホースサブ Assy ロワー取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替 ・フロントボデーピラーアッパアウタ取替		・ルーフサイドアウタアッパ No.1 レール (再使用) ・ロッカラインホースサブ Assy アウタ取替 ・付属品
・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業 ・ロッカラインホースサブ Assy アウタは補給部品より後部を取外し、前部のみ取替る作業 ・ロッカラインホースサブ Assy アウタの取替作業にはフロントボデーピラーアッパアウタの下部カット作業が必要。指数はこれを含んで作成		



*No.J-609 レクサス C T 2 0 0 h 2011 年 3 月 (10 系) を下記の通り訂正いたします。

P.102 M040 (1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整

指数値の一部変更訂正のため、差し替え願います。

旧

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックアップパネルモールディングAssy
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
右側 5. 00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックアップパネルモールディングAssy
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy脱着 ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・右側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1の取付けボルトがエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションクロスメンバサブAssyの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssyを取外す際、ステアリングギヤAssyはボデー側に残しての作業 ・[除]ブレーキ分解	

○：誤り箇所

M030	
(1) 片側フロントサスペンション脱着	
左側 2. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ ・フェンダサブ Assy フロント ・ボデーロックパネルモールディング Assy
右側 2. 00	(含) 作業および部品 ・エンジンアンダカバー No.1 脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
・右側フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 の取付けボルトがエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 はボデー側に残しての作業	
M040	
(1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ ・フェンダサブ Assy フロント ・ボデーロックパネルモールディング Assy (含) 作業および部品 ・エンジンアンダカバー No.1 脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションサポートサブ Assy ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローワーボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
右側 5. 20	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプ Assy ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ ・フェンダサブ Assy フロント ・ボデーロックパネルモールディング Assy (含) 作業および部品 ・エンジンアンダカバー No.1 脱着 ・エンジンアンダカバーフロント No.3 脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy 脱着 ・フロントサスペンションサポートサブ Assy ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローワーボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
・右側フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 の取付けボルトがエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy の取外しが必要になり指数はこれを含んで作成 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy を取外す際、ステアリングギヤ Assy はボデー側に残しての作業 ・[除] ブレーキ分解	

P.105 M070 (1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy 脱着、両側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整

含まれる部品の一部作業条件の追加訂正のため、差し替え願います。

旧

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
9. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assyおよびウインドシールドワイパリンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・両側フェンダサブ Assyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディング Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・エキゾーストテールパイプ Assy ・エキゾーストパイプ Assyフロント
	(含) 作業および部品 ・インバータトレイブラケット脱着 ・インバータリザーブタンク Assy脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンフロントマウンティングブラケットリインホースメントロー脱着 ・両側サイドレールリインホースメントサブ Assyリヤ ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ショックアブソーバ Assyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤ Assy ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・ハイブリッドウォーターポンプブラケット脱着 ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブ AssyローNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブ Assy ・両側フロントサスペンションサポートサブ Assy ・両側フロントサスペンションリポートダストカバー ・フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザバーブシュNo.1 ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントローボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・[除]ブレーキ分解	

○：誤り箇所

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整

9. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント	・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・インバータレイブラケット脱着 ・インバータリザーブタンクAssy脱着 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンフロントマウンティングブラケットリインホースメントロワー脱着 ・両側サイドレールリインホースメントサブAssyリヤ ・サスペンションタワーダンパ脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・ハイブリッドウォータポンプブラケット脱着 ・両側フロントアクスルハブ	・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバブレース ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントスタビライザバーブシュNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着


・[除]ブレーキ分解

M130

(1)オイルパンサブAssyNo.2取替

0. 70	取外し状態 ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy	
	(含)作業および部品 ・エンジンオイル入替	・付属品

・[除]材料費



オイルパンサブAssyNo.2

訂 正 の お 願 い


2011. 6 株式会社自研センター

*No.J-609 レクサス C T 2 0 0 h 2011 年 3 月 (10 系) を下記の通り訂正いたします。


P.119 M230 (1)インストルメントパネルサブ Assy ロワー脱着、(2)インストルメントパネルサブ Assy ロワー、インストルメントパネルリインホースメント脱着、(3)コンソールボックス Assy リヤ脱着

イラスト内の部品名称に①表示が欠落していたため、差替え願います。

▶①グループは一体で脱着。



インストルメントパネルサブAssyロワー脱着



インストルメントパネルサブAssyロワー、インストルメントパネルラインホースメント脱着 コンソールボックスAssyリヤ脱着

