

訂 正 の お 願 い

2012. 8 株式会社自研センター

*No.J-624 スズキ MRワゴン 2011 年 10 月（MF33S 系）を下記の通り訂正いたします。

P.94 エンジンルーム概要



部品名称に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所

①	ウォッシュウィズキャップインレットセット
②	サクションホース
③	ブレーキマスタシリンダ A s s y
④	エアクリーナ A s s y
⑤	ラジエータ A s s y
⑥	コンデンサ A s s y
⑦	バッテリー
⑧	ABSアクチュエータ A s s y
⑨	リレーボックス
⑩	リキッドパイプ
⑪	インジェクション/エアコンコントローラ

エンジンルーム概要

① R06A型 直列3気筒 DOHC 12バルブ吸排気VVT仕様エンジン



A	ジェネレータ A s s y
B	ウォーターポンププーリ
C	マグネットクラッチ
D	クランクシャフトプーリ
E	ベルトテンショナプーリ
a	ウォーターポンプベルト

①	ウォッシュウィズキャップインレットセット
②	サクションホース
③	ブレーキマスタシリンダ A s s y
④	エアクリーナ A s s y
⑤	ラジエータ A s s y
⑥	コンデンサ A s s y
⑦	A B Sアクチュエータ A s s y
⑧	バッテリー
⑨	リレーボックス
⑩	リキッドパイプ
⑪	インジェクション/エアコンコントローラ

訂正のお願い


2012. 2 株式会社自研センター

*No.J-624 スズキ MR ワゴン 2011 年 10 月 (MF33S 系) を下記の通り訂正いたします。


P.21 B100,110

イラスト欄で表記の一部に誤りが有ったため、差替え願います。


○:訂正箇所




片側サイドターンシグナルランプ Assy



- ▶ 装備については装備一覧表 (P12) を参照。
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着。




片側サイドターンシグナルランプAssy



P.26 B170

イラスト欄で部品名の一部に誤りが有ったため、差替え願います。

○:訂正箇所



B170

(1)フードロックメンバ、片側フェンダエプロンパネルセット、片側フロントサイドメンバ取替

左側 5. 70 右側 6. 20	取外し状態	
	・フロントバンパ ・両側ヘッドランプユニット ・フロントフードパネル ・カウリングトップセンタガーニッシュAssy ・両側フロントフェンダパネル ・フロントロアクロスメンバ	・コンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・マフラ ・エキゾーストパイプ
	(含)作業および部品	
	・カウリングサイドパネル(半裁)取替 ・カウリングサイドメンバ取替 ・フードロックブレース取替	・ランプサポートアウトブレース取替 ・ランプサポートインナブレース取替 ・付属品


・フロントサイドメンバ取替とは補給部品の後部を取外し、前部のみを取替る作業

・[除]ブレーキマスタシリンダAssy、ブレーキブースタAssy



・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)

▶ * の部品については指数テーブル欄を参照。


カウリングサイドメンバ



フェンダエプロンパネルセット



* フロントサイドメンバ



ランプサポートアウトブレース




ランプサポートインナブレース

P.35 B200,210

イラスト欄で表記の一部に誤りが有ったため、差替え願います。


○:訂正箇所




P.57 M020

イラスト欄で表記の一部に誤りがあったため、差替え願います。


○：訂正箇所



▶脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着。



ターボ



× : 再使用不可部品

P.75 補修塗装指数

塗り数値の一部に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所

(1)外板パネル補修塗装指数(溶剤系)

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
			複数塗	単体塗	1/1 塗装 複数塗	1/2 塗装 複数塗	1/3 塗装 複数塗	
1	フロントフードパネル	57	1.1	1.5	2.3	1.6	1.4	－
2	フロントフェンダパネル	28	0.9	1.2	1.6	1.3	1.2	－
3	フロントドアパネル Assy	87	1.5	2.1	2.8	1.9	1.6	－
4	リヤドアパネル Assy	74	1.4	1.9	2.5	1.8	1.6	－
5	クォータパネルセット※ ¹	54	1.9	2.3	2.2	1.6	1.3	－
6	バックドアパネル Assy	76	1.4	1.9	2.6	1.8	1.6	－
7	リヤスカーտパネル	28	1.2	1.5	1.6	1.3	1.2	－
8	ルーフパネル※ ²	243	3.2	4.2	4.4	3.3	2.7	－
9	サイドシルパネル	20	1.1	1.2	1.1	－	－	－

補修塗装指数

(1) 外板パネル補修塗装指数 (溶剤系)

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
					1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	
			複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	－
1	フロントフードパネル	57	1.1	1.5	2.3	1.6	1.4	－
2	フロントフェンダパネル	28	0.9	1.2	1.6	1.3	1.2	－
3	フロントドアパネル Assy	87	1.5	2.1	2.8	1.9	1.6	－
4	リヤドアパネル Assy	74	1.4	1.9	2.5	1.8	1.6	－
5	クォータパネルセット※ ¹	54	1.9	2.3	2.2	1.6	1.3	－
6	バックドアパネル Assy	76	1.4	1.9	2.6	1.8	1.6	－
7	リヤスカーտパネル	28	1.2	1.4	1.6	1.3	1.2	－
8	ルーフパネル※ ²	243	3.2	4.2	4.4	3.3	2.7	－
9	サイドシルパネル	20	1.1	1.2	1.1	－	－	－

取替パネル：(含) 下処理、シーリング
修正パネル：(含) 下処理
(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。
(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。
※1 (含) リヤコンビネーションウタハウジング、サイドボディウタロアパネル
※2 (含) ルーフサイドパネル

② 加算基礎数値

塗膜 \ パネル枚数	塗料	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	速乾	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
メタリック	2K	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1
2コートパール	速乾	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
3コートパール	2K	3.9	4.2	4.4	4.7	4.9
	速乾	4.2	4.4	4.7	4.9	5.1

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数(バンパ)についても数値を記載しています。

P.79 補修塗装指数

塗り数値の一部に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所

(4)外板パネル補修塗装指数(水性)

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
					1/1 塗装	1/2 塗装	1/3 塗装	
			複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	－
1	フロントフードパネル	57	1.3	1.8	2.5	1.8	1.6	－
2	フロントフェンダパネル	28	1.1	1.4	1.8	1.5	1.3	－
3	フロントドアパネル Assy	87	1.8	2.4	3.0	2.1	1.8	－
4	リヤドアパネル Assy	74	1.7	2.2	2.8	1.9	1.7	－
5	クォータパネルセット※ ¹	54	2.1	2.6	2.4	1.8	1.5	－
6	バックドアパネル Assy	76	1.7	2.2	2.8	1.9	1.7	－
7	リヤスカートパネル	28	1.4	1.7	1.8	1.5	1.3	－
8	ルーフパネル※ ²	243	3.7	4.8	4.9	3.6	3.0	－
9	サイドシルパネル	20	1.3	1.4	1.3	－	－	－

補修塗装指数

(4) 外板パネル補修塗装指数(水性)

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
			複数塗	単体塗	1/1 塗装 複数塗	1/2 塗装 複数塗	1/3 塗装 複数塗	
1	フロントフードパネル	57	1.3	1.8	2.5	1.8	1.6	－
2	フロントフェンダパネル	28	1.1	1.4	1.8	1.5	1.3	－
3	フロントドアパネル Assy	87	1.8	2.4	3.0	2.1	1.8	－
4	リヤドアパネル Assy	74	1.7	2.2	2.8	1.9	1.7	－
5	クォータパネルセット※ ¹	54	2.1	2.6	2.4	1.8	1.5	－
6	バックドアパネル Assy	76	1.7	2.2	2.8	1.9	1.7	－
7	リヤスカートパネル	28	1.3	1.7	1.8	1.5	1.3	－
8	ルーフパネル※ ²	243	3.7	4.8	4.9	3.6	3.0	－
9	サイドシルパネル	20	1.3	1.4	1.3	－	－	－

取替パネル：(含) 下処理、シーリング
修正パネル：(含) 下処理
(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。
(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。
※1 (含) リヤコンビネーションウタハウジング、サイドボディアウタロアパネル
※2 (含) ルーフサイドパネル

② 加算基礎数値

塗膜 \ パネ ル 枚	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚
ソリッド	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
メタリック 2コートパール	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
3コートパール	4.7	5.1	5.3	5.6	5.8

(注) 指数を作成した時点で設定のない塗膜や塗色数(バンパ)についても数値を記載しています。